

«Утверждаю»

Директор МБУДО СШ «Мечта»

Ейского района

\_\_\_\_\_ Филиппев А.В.

«\_\_» марта 2025 г.

## ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования МБУДО СШ «Мечта» Ейского района, воздухоопорный универсальный спортивный комплекс «Солнечный»**

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта: на котором предоставляется услуга: 353680, Краснодарский край., Ейский район, г. Ейск, ул. Казачья, д. 2 «А»

Наименование предоставляемой услуги: дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание: 3910 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка; 22050 кв. м

Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования Ейский район " Спортивная школа "Мечта"

Адрес места нахождения организации: 353680, Краснодарский край., Ейский район, г. Ейск, ул. Казачья, д. 1/11

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: муниципальная, Муниципальное образование Ейский район

Наименование и адрес вышестоящей организации: Отдел по физической культуре и спорту администрации Муниципального образования Ейского района., 353680, Краснодарский край., Ейский район, г. Ейск, ул. Казачья, д. 1/11

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 300 чел.

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1. Инвалиды прибывают в спортивные сооружения, различными способами, в большинстве случаев на автомобиле, автобусе или такси. Некоторые посетители, относящиеся к категории МГН, прибывают в кресле-коляске, на велосипеде или пешком. Для приема данной категории посетителей на парковках спортивных комплексов организована зона парковки, обозначенная указателем, с зоной посадки/высадки пассажиров из транспорта;

2. В спортивной школе создана система управления/наблюдения, чтобы выделенные для инвалидов парковочные места использовались только теми людьми, которые имеют на это право;

3. Парковочные места расположены у главных входов спортивных комплексов, открытого типа и расстояние до входа не превышает 50 метров;

4. Поверхность парковочного места и маршрут следования к входу в Спортивный комплекс ровная, гладкая и выложена тротуарной плиткой, имеется бордюрный пандус;

5. Входы в спортивные комплексы оборудованы пандусом, ровной площадкой и кнопкой вызова персонала спортивного комплекса;

6. Все стеклянные двери на пути следования промаркированы контрастными желтыми кругами;

7. В спортивном комплексе оборудованы раздевалки (№6 и №7) для посетителей, относящимся к категории МГН с оборудованными душевыми комнатами и туалетами;

8. Проезд в универсальный спортивный зал и на ледовую арену осуществляется через шлюзы для инвалидов колясочников, шлюзы оборудованы накатными пандусами;
9. Душевые комнаты и туалеты оборудованы поручнями, специальными унитазами и кнопками вызова сотрудников спортивного комплекса;
10. В спортивной школе организована возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, с использованием ими вспомогательных технологий;
11. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта возлагается на администраторов и сотрудников спортивной школы;
12. Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
13. В спортивной школе размещены носители информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да

12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на нет контрастном фоне нет	да
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	да
14	иные	да

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет

8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения (в годах)</b>
1.	Оборудовать путь ко входу в здание указателями направления движения	<b>2026</b>
2.	Оборудовать тактильный напольный указатель перед наружной лестницей на входе вверху и внизу на ширину всего лестничного марша	<b>2026</b>
3.	Лестницу на входе оборудовать согласно требованиям СП 59.13330.2020	<b>2026</b>
4.	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8-10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	<b>2026</b>
5.	Обновить дорожную разметку на автостоянке	<b>2026</b>
6.	Оборудовать отбойниками внизу с правой стороны все столбики пандуса	<b>2026</b>
7.	В раздевалке № 7 (мужская) установить информирующие тактильные таблички для идентификации помещения, обозначения кнопки вызова сотрудника, оборудовать угловой поручень для умывальника	<b>2026</b>
8.	В раздевалке № 6 (женская) установить информирующие тактильные таблички для идентификации помещения, обозначения кнопки вызова сотрудника	<b>2026</b>
9.	Оборудовать поручнями (не менее трёх) наружную лестницу на входе	<b>2026</b>

**Вывод : С учётом мероприятий по адаптации воздухоопорный универсальный спортивный комплекс «Солнечный» доступен для инвалидов (МГН)**