

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Объект: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 г. Брянки»**

адрес: 294100, Луганская Народная Республика, г.о город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

Дата составления: 09 декабря 2025г.

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Луганской региональной
организации ВОИ

Е.А. Рожкова

/Е.А. Рожкова/

Директор МБУ ДО
«ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»

Приказ от «09» декабря 2025г. №211

Г.В. Мишина

/Г.В. Мишина/

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1 от 09 декабря 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования

1.2. Адрес объекта: 294100, Луганская Народная Республика, г.о город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

1.3. Сведения о размещении объекта(территории):

Число этажей – 1(внутри стоящее здание многоэтажного жилого дома)

Общая площадь – 519,6 м²:

площадь подвала – 156,6 м²

основная площадь – 363,0 м²

наличие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания: 1988 г.

1.5. Дата предстоящего плановых работ: текущего –нет,
капитального- нет. _____

Сведения об организации, расположенной на объекте (территории)

1.6. Название организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 Г.БРЯНКИ», МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»

1.7. Адрес организации (учреждения):

Юридический адрес: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

Фактический адрес: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел культуры Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Брянка Луганской Народной Республики

1.12. Адрес вышестоящей организации: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, ул. Дворцовая, д. 1а

1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: Тел. (8-857) -5-11-77,
Факс – нет, E-mail: kulturabryanka@gmail.com

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41.2 – образование в области культуры
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (территории)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (возраст от 5-до 17 лет).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта, дети ОВЗ.
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 127 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

2. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Дворец», автобусные маршруты № 1, 3, 7, 7А, 11, 17
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300-350 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 4-7 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да
- 3.2.4. Перекрестки наличие: есть
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие)- визуальная.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути *есть, нет* (описать): есть (перепады высоты между остановкой и тротуаром).
- 3.2.7. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована). ТСР - технические средства реабилитации; МГН-маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД, ДУ (С, Г, У, О) ДЧ-И,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД, (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД, (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД, (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С,), ДЧ-И (Г, О, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – дост (*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг 3 в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект можно признать временно недоступным для людей, передвигающихся на кресле-коляске, условно доступным для людей с нарушением зрения и слуха и частично доступным, для людей с нарушением опорно-двигательного и умственного развития и детей с ОВЗ.

4. Управленческие решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (замена дорожного покрытия)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: 2026-2030 г. г.

в рамках исполнения Плана

(указывается наименование документа: (программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. **согласование на Комиссии: №211 от 09.12.2025г.**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников).

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала):
<https://brvankadshi2.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ № 1 от 09.12.2025г.
2. Акта обследования ОСИ (МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»).

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 от 09 декабря 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 г. Брянки»
- 1.2. Адрес объекта: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Число этажей – 1 (внутри стоящее здание многоэтажного жилого дома)
Общая площадь – 519,6 м²:
площадь подвала - 156,6 м²
основная площадь – 363,0 м²
Земельный участок – нет
- 1.4. Год постройки здания – 1988 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего -нет, капитального -нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 Г.БРЯНКИ», (МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»).
- 1.7. Адрес организации (учреждения):
Юридический адрес: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3
Фактический адрес: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел культуры Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Брянка Луганской Народной Республики
- 1.12. Адрес вышестоящей организации 294100, Луганская Народная Республика, г.о.город Брянка, ул. Дворцовая, д. 1а
- 1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: Тел. (8-857) -5-11-77, Факс – нет, E-mail: kulturabryanka@gmail.com

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности ОКВЭД 85.41.2 – образование в области культуры
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования детей и взрослые.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети возраст с 5-до 17 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательной аппарата, инвалиды нарушениями зрения, инвалиды нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта, дети ОВЗ.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 127 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
остановка «Дворец», автобусные маршруты № 1,3,7,7А,11,17
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___ -
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 240-310 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 4-7 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да
- 3.2.4. Перекрестки наличие -есть
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути *есть, нет* (описать): есть (перепады высоты между остановкой и тротуаром) да
- Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* А - доступность всех зон и помещений – универсальная; Б-доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; ВНД-не организована доступность; ТСР -технические средства реабилитации; МГН-матомобильные группы населения (инвалиды всех категорий).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (Г, У), ДУ (К, О,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДЧ-И(Г), ДУ (С, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно временно недоступным для людей, передвигающихся на креслах -коляске, условно доступным для людей с нарушением зрения и слухам частично доступным, для людей с нарушение опорно-двигательного аппарата и умственного развития, и детей с ОВЗ.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (замена дорожного покрытия)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://bryankadshi2.ru/>
(наименование сайта, портала)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 г. Брянки».

1.2. Адрес объекта: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Число этажей – 1 (внутри стоящее здание многоэтажного жилого дома)

Общая площадь – 519,6 м²

площадь подвала – 156,6 м²

основная площадь – 363,0 м²

Земельный участок – -

1.4. Год постройки здания – 1988 г.

1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего-нет, капитального-нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 Г.БРЯНКИ», (МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»).

1.7. Адрес организации (учреждения):

Юридический адрес: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

Фактический адрес: 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, г. Брянка, мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел культуры Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Брянка Луганской Народной Республики

1.12. Адрес вышестоящей организации 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка, ул. Дворцовая, д. 1а

1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации :Тел. (8-857) -5-11-77, kulturabryanka@gmail.com ,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности ОКВЭД 85.41.2 образование в сфере культуры.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования детей и взрослых.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети возраст с 5-до 17 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта, дети ОВЗ.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 127 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Дворец», автобусные маршруты № 1,3,7,7А,11,17 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 240-310 м
- 3.2.2. Время движения (пешком): 4-7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4. Перекрестки: есть.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная .
- 3.2.6. Перепады высоты на пути есть, нет (описать): есть (перепады высоты между остановкой и тротуаром
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет .

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* А - доступность всех зон и помещений – универсальная; Б-доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; ВНД-не организована доступность; ТСР -технические средства реабилитации; МГН- маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (О, С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К), ДЧ-И(Г), ДУ (С, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

(*)- состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать временно недоступным для людей, передвигающихся на кресле -коляске, условно доступным для людей с нарушением зрения и слуха и частично доступным, для людей с нарушение опорно-двигательного аппарата, умственного развития и с ОВЗ.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (замена дорожного покрытия)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026-2030 г. г.

в рамках исполнения указывается наименование документа: (программы, плана)- Плана

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта маломобильным группам населения. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников).

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации-нет.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст.15ФЗот 24.11.1995г.№181-ФЗ» О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://bryankadshi2.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 09.12.2025 года Комиссией, состав, который утвержден приказом № 211 (акт и анкета прилагаются).

МБУ ДО «ДШИ №2 Г.БРЯНКИ») оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры ОСИ и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно -новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства .

Приложения:

Результаты обследования:

Приложение № 1 - Территории, прилегающие к объекту	на 3 л.
Приложение № 2 –Входа (входов) в здание	на 6л.
Приложение № 3 – Путей движения в здании	на 4 л.
Приложение № 4 – Зоны целевого назначения здания;	на 4 л.
Приложение № 5 – Санитарно – гигиенических помещений;	на 3 л.
Приложение № 6 – Системы информации на объекте.	на 3 л.


Результаты фотофиксации на объекте (фото и видео файлы)

Директор


(подпись)

Г. В. Мишина

Заместитель директора


(подпись)

О. В. Тищенко

Секретарь


(подпись)

Т. В. Мишукова

Заведующий хозяйством


(подпись)


Е. В. Дерешева

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»

294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка,
кр. Тополь, д. 38, помещ. 3.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Присутствуют неровности и выбоины на пути движения к объекту. Ширина 3,6м. Длина 5м. Покрытие асфальт, с глубокими выбоинами.	К, О, С	Необходимо устранить неровности и выбоины на пешеходном пути, которые не создающим вибрацию при движении по нему, а также обозначение дорожной разметкой на поверхности покрытия тактильной пиктограммой доступности для инвалидов (п.5.1.11 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Места для транспорта инвалидов отсутствуют	К, О, Г, С, У	Обратиться в администрацию с предложением выделить 10% машиномест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество	- Капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне																																																									

II. Включенные по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию	ВНД	-	Фото 1-2	Организационные мероприятия, капитальный ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: до устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью, отсутствует выделенные места для парковки с инвалидностью отсутствует разметка на асфальте. Необходимы организационные мероприятия, капитальный ремонт дорожного покрытия на территории учреждения.


1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
 МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»
 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка,
 Мкр. Гополь, д. 38, помещ. 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвентаризации (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		есть/нет	N на плане					N фото
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	Отсутствует поручни, контрастные полосы на первой и последней ступенях. при входе в здание Ширина и высота отличается друг от друга марша ступеней -0,10м-0,80мм-2900мм 0,15-мм 0,40мм-2900мм. Отсутствует контрастная маркировка на проступи нижней и верхней ступени на всю ширину.	К, О, С, У	Все ступени разного марша следует выполнить одинаковыми по размерам ширины проступи и высоты подьема ступеней. Высота подступенка должна быть от 0,12до 0,15м (п.5.1.12 СП 59.13330.2016). Вдоль обеих сторон ступеней необходимо установить ограждения с поручнями. На боковой, внешней по отношению марша. (п. 6.2.11 СП59.13330.2020,	Капитальный ремонт	
				 <p>Фото 03</p>  <p>Фото 04</p>				

			<p>Перед ступенями отсутствует кнопка вызова ситуационной помощи персонала.</p>	<p>О, С, У, Г</p>	<p>Необходимо выделить проступи краевых ступеней (например, ярко желтого цвета) имеющую общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой от 0,03 до 0,04м (п.6.2.8. СП 59.13330.2020). Рекомендуется разместить кнопку вызова сотрудников на высоте не более 1.1м и не менее 0,85м от поверхности пешеходного пути (п.6.4.2 СП 59.13330.2020) X</p>	<p>Текущий ремонт</p>
2.2	Пандус (наружный)	нет	Отсутствует пандус для людей, передвигающихся на креслах-колясках и МГН.	К, О	<p>Рекомендуется оборудовать вход нормативным пандусом. У внешних ступеней для подъема МГН следует обустроить пандус с уклоном не круче 1:20(5%). Поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022. Пандус должен иметь двухстороннее</p>	<p>Капитальный ремонт</p>

	<p>учетом технических требований к опорным стационарным устройствам (ГОСТ Р 51261) верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша ступеней или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. По продольным краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05 м (п.6.1.2,5.1.16СП 59.13330.2020). Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами проходной части, не менее: на обших</p>
--	---

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	<p>Фото 05</p>  <p>Фото 06</p>  <p>Фото 07</p> 	<p>-Размеры входной площадки не нормативные 2,7*1,48 м</p> <p>-Ступенька перед входной дверью высотой 10см Завышен порог входной двери 0,06м</p> <p>-Входной узел не обозначен тактильной</p>	К, О С, К, О К, О, С, Г, У	<p>Переоборудовать входную площадку обеспечив ее размеры (ширина x глубина) не менее 2,2*2,2м При реконструкции или в рамках «разумного приспособления»- 1,4*1,8/(6.1.4 СП59.13330.2020)</p> <p>-Необходимо выронить ступеньку на уровень входной площадки, в проемах дверей доступных для МГН допускаются пороги высотой не более 0,014м, необходимо перекагнить пандус.</p> <p>Обозначить вход тактильной пиктограммой</p>	<p>выявлены трещины 1,8 м длина 1,5м при каждом изменении направления в одном направлении- ширина-1,5м, длина 1,5м при каждом изменении направления пандуса 1,5*1,5м. (5.1.16 СП 59.13330.2020).</p> <p>Капитальный ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
-----	---------------------------------	------	---	---	---	--	--	--

2.4	Дверь (входная)	нет	-	<p>Отсутствует яркая контрастная маркировка на стеклянном пластиковом полотне входной двери.</p> <p>Задержка закрывания двери 6 сек.(доводчик) -Ширина проема света 0.63мм на 0,89мм. входной</p>	С	<p>Переоборудовать входную дверь, обеспечив ее размеры (ширина/глубина) не менее 2,2х2,2м. При реконструкции или в рамках «разумного приспособления» 1,4х1,8 (п.6.1.4 СП 59.13330.2020). Разместить на полотне входной двери яркую</p>	Текущий ремонт
			 <p>Фото 08</p>	<p>Информационная вывеска с названием организации не продублирована шрифтом Брайля.</p>	С	<p>инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020)</p> <p>Заменить или добавить тактильную табличку с названием учреждения</p> <p>временем работы на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля, на стене здания со стороны ручки рабочей створки, отступив от двери 0,1м на высоте 1,2-1,6 м, п.6.5.9 СП 59.13330.2020.</p>	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	-	<p>На покрытии пола имеется плитка в тамбуре которое может вызвать скольжений, а</p>	К, О, С	<p>Покрытие на пути движения следует плотно закрепить, особенно на стыках полотен и по границе</p>	Текущий ремонт
				<p>Отсутствует контрастная маркировка проемов входной и внутренней двери ,дверные ручки не выделены цветом</p>	С	<p>Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна, ручки -двери, п.6.4.1СП59.13330.2 (020)</p>	Текущий ремонт
				<p>Завышен порог входной двери - 0,006м</p>	С, О	<p>В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются порог высотой не более 0,014м (п.6.2.4. СП59.13330.2020)</p> <p>Рекомендуется использовать перекатного пандуса.</p>	Текущий ремонт
				<p>Высота ступени (100-150мм)</p>		<p>расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях :0,9-1,0м и 1,3-1,4 м.</p>	Текущий ремонт

				незакрепленный грязи-сборные коврик, который может создать помеху при движении МПН. Ширина 1,48длина 1,7м	рейки (п.6.2.7 СП 59.13330.2020
			Фото 09		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ВНД, ДП-И(Г), ДУ (К,С,О,У)	-	4-9	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход (выход) в здание недоступно ВНД (для устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание .

1. Результаты обследования:
 3. Пути (путей) движения внутри здания
 (в т.ч. путей эвакуации)
 МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»
 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка,
 мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на плане				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	В зоне ожидания отсутствует доступные места, предназначенные для людей с инвалидностью, в том числе для инвалидов на кресла-колясках. Не обозначены зоны ожидания для людей с инвалидностью. Ширина 2,6м, 5,5м	К, О, С	Предусмотреть зоны отдыха для людей с инвалидностью в том числе на креслах-колясках.(р.6.2.5 СП 59.13330.2020) обозначить их пиктограммой доступности. -Оборудовать тактильной схемой движения, тактильной разметкой перед дверью (п.4.2.2 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875) Оборудовать настенными опорными поручнями согласно п.6.2.12 СП 59.13330.2020ГОСТ Р 515161м)	Капитальный ремонт
				-Отсутствует тактильная схема движения, тактильная разметка перед дверью.	К, С, О,	Текущий ремонт	




Фото 12





Фото13

3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	<p>Фото 14</p> 	<p>-Отсутствует отбойник на стенах и дверях.</p>	С	<p>Оборудовать контрастной маркировкой габариты дверных проемов (п.6.1.7СП 59.13330.2020)</p>	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		<p>-Отсутствует контрастная маркировка габаритов дверных проемов</p>	К, О, С, Г, У	<p>Оборудовать системой вызова (п.6.1.6 СП59.13330.2020)</p>	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		<p>- Отсутствует система вызова</p> <p>- Отсутствует тактильная – звуковая мнемосхема</p> <p>- Отсутствует информационная бегущая строка</p>	С, Г, Г	<p>Оборудовать тактильно-звуковой мнемосхемой (п.6.5.3СП59.13330.2020)</p> <p>Оборудовать холл информационной бегущей строкой (п.6.5.3,6.5,4,6.5.7 СП59.13330.2020)</p>	Капитальный ремонт Текущий ремонт




Фото 15




Фото 16



Фото 17

открывания двери «

Доступный вход»

Ширина двери -
0,80

Высота порога -0,5

Отсутствует
система вызова

Отсутствует
система усиления
звука

Отсутствует
тактильно-звуковая
мнемосхема

Отсутствует
информационная
бегущая строка

Узкие коридоры,
ширина коридора
1,1м

открывания двери «

Доступный вход»

(п.6.1.7 СП
59.13330.2020)

-Обеспечить ширину
дверей не менее 0,9м
(п.6.2.4.СП
59.13330.2020)

-Обеспечить высоту
порога дверного проема
не более 0,014м.До
момента адаптации
оборудовать дверной
проем инвентарным
мини пандусом (поб.2.4
СП 59.13330.2020)

-Оборудовать системой
усиления звука и


обозначить его знаками
доступности (п.4.3.8.1.7
п.8.7.4 п.8.7.6 СП
59.13330.32020)

Оборудовать системой
вызова (п.6.1.6 СП
59.13330.2020)

Ширина путей движения
(в коридорах, галереях и
т.п) должна быть не
менее 1.8 м. допускается
ширина коридора 1,5 м с
организацией разьездов
(карманов) для кресел-

колясок длиной не менее
2м при общей с
коридором ширине не
менее 1.8 м в пределах
прямой видимости
следующего кармана

Капитальный ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет -	 <p>Фото 18</p>  <p>Фото 19</p>  <p>Фото 20</p>	<p>На эвакуационном плане отсутствует обозначение путей для людей с инвалидностью.</p> <p>Эвакуация МГН- по главному входу на объект, а также отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации</p>	К, О, Г, С, У	<p>Обеспечить доступность выхода из здания для людей с ограниченной возможностью в соответствии с требованиями п.6.2.19, п.6.2.23 СП 59.13330.2020, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации</p>	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	-	12-20	Организационные мероприятия, Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: до устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
зона обслуживания инвалидов
МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»
294100, Луганская Народная Республика, Г.о. город Брянка,
мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
41	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Отсутствует система открывания двери «Доступный вход»	К,О	Оборудовать системой открывания двери «Доступный вход»(п.6.1.7 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
				Информационная вывеска с названием класса не продублирована шрифтом Брайля	С	Добавить тактильную табличку с рельефным шрифтом Брайля 96.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				Ручка двери должна быть контрастна по отношению к цвету двери	С	Обеспечить контрастность ручек входной двери в классы по отношению к цвету дверей (п.6.4.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт





Фото21



Фото22



Не оборудовано место для обслуживания инвалидов

Г

Капитальный ремонт

просма не более 0,014м. До момента адаптации оборудовать дверной проем инвентарным мини пандусом (п.6.2.4 СП 59.13330.2020

Капитальный ремонт

Обустроить место для обслуживания людей с нарушением слуха и обозначить его знаками доступности (п.8.1.7, п.8.7.4, п.8.7.6 СП 59.13330.2020)


Капитальный ремонт

Обеспечить необходимые размеры для зоны досягаемости инвалидов - колясочников (п.8.1.7СП 59.13330.2020)

Капитальный ремонт

Оборудовать системой усиления звука и обозначить его знаками доступности (п.4.3.8.1 ГОСТР 52131-2019, п.8.1.7, п.8.7.4, п.8.7.6 СП 59.13330.2020,

Фото24




			<p>Информационная вывеска с названием концертного зала не продублирована шрифтом Брайля</p>	<p>С</p>	<p>Тактильную табличку с названием концертного зала на контрастном фоне с использованием рельефных знаков и символов (п.6.5.9 СП 59.13330.2020)</p>	<p>ремонт</p>
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	<p>В концертном зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;</p>	Г	<p>Обустроить место для обслуживания людей с нарушениями слуха и обозначить его знаками доступности (п.8.1.7, п 8.7.4, п.8.7.6. СП 59.13330.2020)</p>	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина	нет	-	-	-	-

Фото 26

Фото 27

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		21-27	Капитальный ремонт/текущий ремонт


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

3. Санитарно-гигиенических помещений
 МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»
 294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка,
 Мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		<p>Снаружи по подходе к санузлу отсутствуют поручни</p> <p>Отсутствует наземная тактильная разметка на входе, вертикально расположена ручка двери</p> <p>Отсутствует система тревожной сигнализации</p> <p>Отсутствует тактильная схема санузла на сходе</p>	<p>К,О</p> <p>С,О</p> <p>С,О</p> <p>К, О, С</p>	<p>Оборудовать поручнями на подходу к санузлу Г.6 СП 136.13330.2012</p> <p>Оборудовать наземной тактильной разметкой вход, вертикально расположенной ручкой на двери (п.6.3.6.СП 59.13330.2020)</p> <p>Оборудовать санузел кнопкой тревожной сигнализации 9кнопка санузла на сходе 9п.6.5.2 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p>
			<p>N фото</p> <p>Фото 28</p> <p>Фото29</p>				



Нет оборудования, предусмотренного на унитаз, не соответствующим нормативам, отсутствуют опорные поручни раковины.	Тактильный	ремонт
Оборудовать опорные поручни из нержавеющей стали с откидным механизмом и фиксатором с одной стороны.	схемой санузла на сходе (п.6.3.6 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
Отсутствует свободное место сбоку от унитаза	Оборудовать опорными поручнями раковины (п.6.3.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
Отсутствует контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании дверь-ручка, санитарный прибор -пол -стена, стена -средств визуальной информации	Оборудовать свободное место сбоку от унитаза не менее 80см для коляски(п.6.3.3С П 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании дверь-ручка, санитарный	

						применение стена, стена- средств визуальной информации (п.6.4.1 СП 59.13330.2020)			
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					Малые габаритные размеры комнаты			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И(У), ДУ-И (К, О, С, Г)		28-29	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: до устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения. Привести санитарно-гигиеническое помещение к норме согласно п.6.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2020


I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО «ДШИ № 2 Г.БРЯНКИ»

294100, Луганская Народная Республика, г.о. город Брянка,

Мкр. Тополь, д. 38, помещ. 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства						
6.2	Система навигации внутри здания	нет	 <p>Фото30</p>	Отсутствует тактильная маркировка габаритов дверных проемов	С	Оборудовать контрастной маркировкой габариты дверных проемов п.6.1.7.СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

			рельефно-графическая информационная мемносхема, отображающая информацию о помещении в здании	мнемосхему отображающую информацию о помещении (п.6.5.7 СП 59.13330.2020)	ремонт	
6.3	Система навигации внутри здания	нет	Отсутствует тактильная схема движения, тактильная разметка перед дверью.	С	Оборудовать тактильной схемой движения, тактильной разметкой перед дверью п.4.2.2, ГОСТ Р 52875 Разместить тактильные указатели перед дверью, открывающимися навстречу по ходу движения, следует учитывать безопасный радиус открывания двери.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствует	К, Г, С	Установка носителей	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У) ДУ-И (Г, С)		30-32	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: до устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МПН.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
40 (сорок) листа(ов)

Директор МБУ ДО
«ДШИ № 2 Г. БРЯНКИ»
Г. В. Мишина
09/11/2025 г.



19 01 2026 г.

Исполнитель секретарь - руководитель Мишукова Т. В.

Города Брянка Луганской Народной Республики

Округа муниципальное образование городское

1 экз. Отдел культуры Администрации городского

1 экз. МБУ ДО «ДШИ № 2 Г. БРЯНКИ»

Отпечатано в 2 экз.