

<p><b>СОГЛАСОВАНО</b>          Председатель          Гатчинской районной организации Ленинградской          областной организации Общероссийской общественной          организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p><i>И.В. Запащикова</i>          «10» декабря 2024 года</p>	<p><b>УТВЕРЖДАЮ</b>          Директор          Муниципального бюджетного          общеобразовательного учреждения «Терволловская          основная общеобразовательная школа»</p> <p><i>Пазухина М.С.</i>          2024 года</p>
---	--

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

#### объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терволловская основная общеобразовательная школа»				
Фактический адрес	188351, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволлово, ул. Школьная, д.1				
Юридический адрес	188351, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволлово, ул. Школьная, д.1				
Телефон	8(81371)66-239				
E-mail	tervolovo9@mail.ru				
Вид деятельности	85.14 Образование среднее общее				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа (1838,5 кв.)				
Прилегающая территория	13032 кв. м				
Количество и назначение входов	1 вход для посещения, 4 выхода для эвакуации, 2 входа для хозяйственных нужд				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)					250 чел./день
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья					есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому					есть
Возможность дистанционного обслуживания					есть
<b>Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания</b>					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	<b>К</b> (на кресле-коляске)	<b>О</b> (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	<b>С</b> (с нарушением зрения)	<b>Г</b> (с нарушением слуха)	<b>У</b> (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	«А»	«А»	«ВНД»	«А»	«А»
Входная группа	«А»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»
Пути движения	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»
Зона оказания услуг	«Б»	«Б»	«Б»	«Б»	«Б»

Санитарно-бытовые помещения	«А»	«А»	«А»	«А»	«А»
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

\* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

### 1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

### Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-



## 2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частично адаптировано	<b>ДЧ-В (К, О, Г, У)</b> <b>ВНД (С)</b>
Вход (входы) в здание	Адаптировано	<b>ДП-В</b>
Путь (пути) движения внутри здания	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И (У)</b> <b>ДУ (К, О, Г, У)</b>
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</b>
Санитарно-гигиенические помещения	Адаптировано	<b>ДП-В</b>
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И (К, О, У)</b> <b>ДУ (С, Г)</b>
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И (Г, У)</b> <b>ДУ (К, О)</b> <b>ВНД (С)</b>

\*\* Указывается:

**ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

## 3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Есть	частично соответствует
3.2	Сменные кресла-коляски	Есть	соответствует
3.3	Адаптированные лифты	Нет	отсутствует необходимость
3.4	Поручни	Есть	частично соответствует
3.5	Пандусы	Есть	соответствует
3.6	Подъёмные платформы	Нет	отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	соответствует
3.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	соответствует
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть	соответствует

3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Есть	соответствует
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Есть	частично соответствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть	соответствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Есть	соответствует
3.15	Индукционная петля	Нет	отсутствует необходимость

\*\*\*Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

### 5. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	На калитке–входе на территорию установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, тактильные информационные таблички и схемы для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019, произвести маркировку поручней пандуса в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Произвести маркировку порогов, лестничных маршей эвакуационных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ



	Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды в рамках текущего ремонта.
Санитарно-гигиенические помещения	Установка дополнительного оборудования (кнопка вызова персонала с тактильной табличкой, зеркало с изменением наклона, крючки для костылей) в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.

\*\*\*\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

#### 6. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Организовать парковочное место для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата соответствующего размера с осуществлением разметки.	2025-2027г.г.
5.2	Установка кнопки вызова персонала, информационной тактильной таблички со шрифтом Брайля на калитке – входе на территорию объекта.	2026-2027 г.г.
5.3	Установка в санитарно-гигиеническом помещении дополнительного оборудования (кнопка вызова персонала с тактильной табличкой, зеркало с изменением наклона, крючки для костылей).	2025-2026г.г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2025-2027 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

## 9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- **На прилегающей территории к объекту** – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», предусмотрена полная доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- **На общедоступных входных группах** – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У», частично доступно для МГН категории «С».
- **Путь следования внутри объекта** – предусмотрена доступность для МГН категории «У», частично доступно для МГН категории «К», «О», «С», «Г». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- **Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)** - предусмотрена частичная доступность для МГН категории «К», «О», «С», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- **Санитарно-гигиенические помещения (туалет)** – предусмотрена полная доступность для МГН категории «К», «О», «С», «Г», «У».
- **Эвакуационные выходы** – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

**Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением слуха («Г»), с нарушением зрения («С»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).**

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 16 августа 2024г.

Дата составления паспорта 09.12.2024г.



## Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «16» августа 2024 г.  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терволовская основная общеобразовательная школа»
Фактический адрес	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово, ул. Школьная, д.1
Телефон	8(81371)66-239
Эл. почта	tervolovo9@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.14 Образование среднее общее
Форма собственности объекта (Аренда/Собственность/Оперативное управление)	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	250 чел. /день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа, (1838,5 кв. м)
Наличие прилегающего земельного участка	13032 кв. м
Количество и назначение входов	1 вход для посещения, 4 эвакуационных выхода, 2 - хозяйственных входа
Год постройки	1975г.
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	есть
Возможность дистанционного обслуживания	есть



### 1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>300 м</b>	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	<b>Автобус №533, 518, 632</b>
Время движения (пешком)	<b>5 мин.</b>	Информация на пути следования к объекту	<b>акустическая - нет тактильная - нет визуальная - есть</b>
<b>Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки</b>			
Наземные тактильные указатели перед переходами	<b>нет</b>	Регулируемые переходы	<b>нет</b>
Наземные тактильные указатели препятствий	<b>нет</b>	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	<b>нет</b>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	<b>нет</b>	Нерегулируемые переходы	<b>есть</b>
Перепады высоты на пути движения	<b>нет</b>	Внеуличные переходы с пандусом	<b>нет</b>
		Внеуличные переходы с подъемником	<b>нет</b>
Лестницы на пути движения	<b>нет</b>	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	<b>есть</b>
Поручни на имеющихся лестницах	<b>нет</b>	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	<b>нет</b>
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	<b>нет</b>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	<b>нет</b>
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	<b>нет</b>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	<b>есть</b>
Поручни на имеющихся пандусах	<b>нет</b>	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	<b>есть</b>

## 2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов для которых доступен элемент объекта
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	<b>1,2 м</b>			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	<b>нет</b>	Разместить табличку с информацией об объекте при входе на территорию		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- кнопка вызова персонала	<b>нет</b>	Установить кнопку вызова персонала				-
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
Расстояние до входа в здание	<b>50 м</b>			50 м и менее	Не более 250 м	К, О, С, Г, У
Количество машино-мест для инвалидов	<b>1</b>	Увеличить габариты машино-места для инвалидов		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)		Произвести разметку парковочного места		3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)		Произвести разметку парковочного места		5,0 м и более		-
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						



- ширина тротуара (пути движения)	<b>1,5 м</b>	Укладка тактильной плитки		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
- указатели направления движения	<b>нет</b>	Установить указатели направления движения		Наличие	Допустимо отсутствие	-
-- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	<b>нет</b>	Установить ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- места отдыха	<b>нет</b>			Наличие		-
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории)</b>						
- высота подъема справочно	-					-
- поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	-
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
<b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки (справочно)	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.</li> <li>- При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.</li> <li>- Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.</li> </ul>					
Высота площадки	<b>1,2 м</b>			Наличие	Отсутствие	
Габариты площадки (ширина) с пандусом	<b>6,30 м</b>			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К, О, С, Г, У
Габариты площадки (глубина) с пандусом	<b>1,15 м</b>			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К, О, С, Г, У
Габариты площадки (ширина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	-
Габариты площадки (глубина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	-
Ограждение площадки (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	<b>есть</b>			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Навес	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	<b>есть</b>			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Кнопка вызова персонала	<b>нет</b>	Установка кнопки вызова персонала и тактильной таблички				-
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем сверху и внизу	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	С



За 0,6 м до марша						
Маркировка ступеней	<b>есть</b>			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон	<b>есть</b>			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С, Г, У
- на высоте (верхний поручень)	<b>1,1 м</b>			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний поручень)	<b>0,87 м</b>			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С, Г, У
- завершения поручней за пределами марша	<b>нет</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- не травмирующие окончания	<b>есть</b>			Наличие		О, С, Г, У
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	<b>8%</b>			8 % и менее	не более 16,5% (9°)	К,О
Высота подъема пандуса (полная)	<b>0,8 м</b>					К,О
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	<b>1 м</b>			0,9 м и более	не менее 0,85 м	К,О
Высота подъема одного марша (максимальная)	<b>0,8 м</b>			0,8 м и менее	не ограничена	К,О
Длина подъема одного марша	<b>11 м</b>			на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		К,О
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)						
-промежуточная прямая, длина	<b>1,2 м</b>			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К,О
-промежуточная прямая, ширина	<b>1,0 м</b>			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К,О
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	<b>1,2 м</b>			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К,О
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	<b>1,2 м</b>			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К,О
Поручни с двух сторон:	<b>есть</b>			Наличие	Отсутствие, несоответствие	К,О
- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>			0,7-0,9 м		К,О

- на высоте (верхний поручень)	0,9 м			0,8-1,0 м	Допустимо отсутствие	К,О
- горизонтальные завершения поручней	есть			Наличие		К,О
- не травмирующие окончания	есть			Наличие		-
- маркировка поручней	нет	Произвести маркировку поручней		Наличие		К,О
Нескользящее покрытие (при намокании)	есть			Наличие	Мобильный подъемник при необходимости	-
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	Нет необходимости		Наличие при необходимости		-
<b>Звуковой маяк у входа</b>	нет	Установить звуковой маяк		Наличие	Допустимо отсутствие	-

### 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

#### Тамбур

Двери распашные	есть			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Двери автоматические	нет			Наличие	-	-
- ширина дверного проема в свету	0,9 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, С, Г, У
Усиление открывания двери	-			50 Ньютон-метров (Нм)	Не должно превышать 50 Ньютон-метров (Нм)	-
Скорость закрывания двери	11 сек.			11 сек.	Менее 11 сек	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
- высота порога наружного/внутреннего	0,025	Маркировка порога		0,014 м и менее	более 0,025 м	О, С, Г, У
Глубина	3,0 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У
Ширина	2,7 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У



Арочный металлодетектор	нет			Наличие	-	-
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	нет			Обязательное наличие.	Обязательное наличие.	-
Пандус переносной	нет			-	Наличие	-
Подъемник для инвалидов				Наличие	-	-
- стационарный	нет			-	Наличие	-
- мобильный	нет			-	Наличие	-
<b>Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная)</b>						
Ширина лестничного марша	1,3 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть			Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	
- на высоте (верхний)	1,0 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,95 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установить поручни с горизонтальным завершением		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	нет	Установить поручни с не травмирующими окончаниями		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет	Установить номера этажа на поручне (тактильные)		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Установить указатели номера этажа (пиктограммы)		Наличие	-	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Разворотная	2,0 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У

площадка(межэтажная), ширина		Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	3,0 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	-
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	-
Указатели направления движения, входа, выхода	нет	Разместить указатели направления движения, входа, выхода		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет	Установить пиктограммы (доступность, вход, выход)		Наличие		-
Речевые информаторы и маяки	нет	Установить речевые информаторы и маяки		Наличие		-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие		К, О, С, Г, У
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Наличие		-
Тактильная схема	есть			Наличие	Наличие	К, О, С, Г, У
<b>Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- зона для коляски на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	-
<b>Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)</b>						
Ширина лестничного марша	1,3 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть			Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У



Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте (верхний)	1,0 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,95 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установить поручни с горизонтальным завершением		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	нет	Установить поручни с не травмирующими окончаниями		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет	Установить номера этажа на поручне (тактильные)		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Установить указатели номера этажа (пиктограммы)		Наличие	-	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	2,0 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
<b>Лифт пассажирский</b>						
<b>Кабина:</b>						
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- поручни	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Световая информация	-			Наличие		-
Звуковая информация	-			Наличие		-
Знак доступности	-			Наличие		-
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		-

**Обслуживание в кабинете ( классе)**

Ширина проема двери в свету	<b>0,95 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	<b>нет</b>			0,014 м и менее	Более 0,025 м	-
Информация тактильная о назначении кабинета	<b>нет</b>	Установить тактильную табличку		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	<b>нет</b>			1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	<b>есть</b>			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	<b>1,8 м</b>			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	<b>0,1 м</b>			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	<b>есть</b>			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	<b>есть</b>			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	<b>соответствует</b>			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У

**Зал (спортивный)**

Ширина проема двери в свету	<b>1,27 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	<b>нет</b>			0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	<b>нет</b>	Установить тактильную табличку		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
Доля мест для колясочников от общего числа мест	<b>2%</b>			2% и более	Не менее одного места	К, О, С, Г, У
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	<b>1,2 м</b>			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О, С, Г, У
Доля мест для лиц с нарушением слуха	<b>нет</b>			2 % и более	Не учитывается	-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	<b>соответствует</b>			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	<b>нет</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	-



Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	<b>есть</b>		Кабинет труда (технологии)	Имеется	Не требуется	К, О, С, Г, У
Знак доступности помещения	<b>нет</b>	Установить знак доступности помещения		Наличие	-	-
Тактильная маркировка	<b>нет</b>	Установить тактильную табличку		Наличие	-	-
Габариты	<b>12 кв.м.</b>			Не менее 12 кв. м	Допустимо менее 12 кв. м	К, О, С, Г, У
Ширина проема двери в свету	<b>0,95 м</b>			0,8 и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	<b>нет</b>			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	<b>соответствует</b>			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
<b>4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>						
<b>Санузел для посетителей</b>	<b>есть</b>			Наличие	-	Г, У
<b>Санузел для инвалидов (отдельная кабина)</b>	<b>есть</b>					
Знак доступности кабины	<b>есть</b>			Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г, У
Тактильная маркировка	<b>есть</b>			Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г, У
Ширина дверного проема	<b>0,9 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	<b>3,0 м</b>			1,8 и более	1,6 м	К, О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	<b>2,0 м</b>			1,65 м и более	1,5 м	К, О, С, Г, У
Опорные поручни	<b>есть</b>			Наличие	Стационарный у стены	К, О, С, Г, У
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К, О, С, Г, У
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	<b>1,2 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
зона у раковины (глубина)	<b>0,8 м</b>			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к	К, О, С, Г, У
зона у раковины (ширина)	<b>1,2 м</b>			0,8 м и более		К, О, С, Г, У

					раковине)	
высота раковины	<b>0,9 м</b>			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К, О, С, Г, У
опорный поручень у раковины	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- крючки для костылей	<b>нет</b>	Установить крючки для костылей		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- крючки для одежды	<b>нет</b>	Установить крючки для одежды		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- кнопка вызова персонала	<b>нет</b>	Установить кнопку вызова персонала		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- зеркало с изменением наклона	<b>нет</b>	Установить зеркало		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	<b>соответств ует</b>			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

**Использовавшиеся технические средства:** рулетка.

### ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- организация и разметка парковочного места для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- **на территории объекта** – на калитке–входе на территорию установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
- **на входной группе** – установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, тактильные информационные таблички и схемы для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019, произвести маркировку поручней пандуса.
- **на путях передвижения на объекте** – произвести маркировку порогов, лестничных маршей эвакуационных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей.



- в зоне оказания услуг – установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды.
- в санитарных помещениях – установка дополнительного оборудования (кнопка вызова персонала с тактильной табличкой, зеркало с изменением наклона, крючки для костылей).

**Ответственные за проведение обследования объекта:**

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Тервеловская основная общеобразовательная школа»

Пазухина М.С.

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР

МБОУ «Тервеловская основная общеобразовательная школа»

Иванова А.А.

Заместитель по АХЧ МБОУ «Тервеловская основная общеобразовательная школа»

Матоляк Е.М.