

Акт контрольно-аналитического мероприятия по установлению достоверного уровня доступности объекта образования

06.03.2019 г.

1. **Наименование организации:** Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»
2. **Краткие сведения о составе объекта** 1
(количество зданий)
3. **Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)**
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения № 3 от 15.04.2016 г.
4. **Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)**
соответствует
(соответствует, не соответствует)

5. **Наличие достоверной информации об объекте в публичном информационном уровне территориальной информационной системы Югры (ТИС Югры) «Доступность объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения», дата размещения паспорта доступности в ТИС Югры** информация размещена на карте доступности субъекта Российской Федерации magrokol.ru, Интерактивная карта «Жить вместе».

6. **Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плане финансово-хозяйственной деятельности), наличие возможности для выражения инвалидами мнения об уровне доступности модернизированного (приспособленного) объекта**
Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» на 2016 год.

7. **Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению** magrokol.ru, версия для слабовидящих

8. **Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)**

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

- к - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
- о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с - инвалиды с нарушениями зрения;
- г - инвалиды с нарушениями слуха;
- у - инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Критерии инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				

- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	1,25
- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	есть
Автостоянка и парковка для посетител посетителя (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	100
Количество машино - мест для инвалидов	%	10% и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино- места)	к	10%
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	3,6
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	6,0
Путь к выходу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов»)	к	1,8
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	нет
-ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	есть
-места отдыха	наличие	есть	к, о	есть
Открытая лестница:				
-высота подъема	м	справочно		0,12
-поручни на высоте	м	0,85 – 0,92	о, с	0,90
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	есть
- выделение краевых ступеней цветом или фактурой	наличие	есть	с	есть
ширина марша	м	1,35 и более	о, с	8,0
ширина проступей	м	0,35-0,4	о, с	0,37
высота подступенка	м	0,12-0,15	о, с	0,15
Пандус на рельефе				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	0,8
- уклон	%	1:20 (5%) и менее	к	8

Длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	3
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	0,85
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно		1,20
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	2,80
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	2,40
Поручни (ограждение)	наличие	есть	к, о, с	есть
Навес	наличие	есть	к, о	есть
Информация об объекте	наличие	есть	г	есть
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	есть	с	есть
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон	наличие	есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,9
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о, с	есть
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть
Пандус наружный				
Уклон	%	1:20(5%) и менее	к	5%
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9-1,0	к	0,9
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	0,6
Длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и более	к	
Разворотные площадки:				
- при выезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	1,5
- при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	1,5
- промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	1,5

- промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	1,5
- промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	2,3
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1.5 и более	к	1,5
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к. о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,95	о	0,85
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	есть
- на травмирующие окончания	наличие	есть	к, о	есть
Нескользящее покрытие	наличие	есть	к	есть
Наружный подъемник	наличие	есть	к	нет
Звуковой маяк у входа	наличие	есть	с	есть
Тамбур				
Глубина	м	1,8 и более	к	1,8
Ширина	м	2,2 и более	к	3,2
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть
Двери автоматические	наличие	справочно	-	есть
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	1,57
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,014 и менее	к	0,01
3. Пути движения на объекте				
Лестница на уровень 1-го этажа				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон	наличие	есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,85
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	есть
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				есть
Ширина марша	м	1,0 и более	к	1,38

Уклон	%	1:20 (5%) и менее	к	5%
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	2,5
Поручни с двух сторон	наличие	есть	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	к, о	0,85
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	есть
Пандус переносной	наличие	есть	к	есть
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие	есть	к	нет
- мобильный	наличие	есть	к	есть
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	2,10
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	2,10
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и более	к	1,5
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	есть
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	есть
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	есть
Экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	есть
Тактильная схема	наличие	есть	с	есть
Место отдыха и ожидание				есть
- места для ожидания на каждом этаже	наличие	есть	о	есть
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	есть
Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	0,1
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	есть

Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	есть
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	есть
Пандус внутренний на этаже				-
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-
Уклон	%	8 и менее	к	-
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	-
Лестница межэтажная (в зону оказания услуг)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	-
Поручни с двух сторон	наличие	есть	о, с	-
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	-
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	-
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	-
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	-
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
Лифт пассажирский				нет
Кабина:				-
- длина	м	1,4 и более	к	-
- ширина	м	1,1 и более	к	-
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	-
- поручни	наличие	есть	о	-
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	-
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	-
Знак доступности	наличие	есть	к	-
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		-

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
Обслуживание через окно/прилавок				нет
Высота рабочей поверхности	м	не более 0,85	к	-
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	-
Высота порога	м	0,014 и менее	к	-
Информация тактильная	наличие	есть	с	-
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	-
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	-
- высота прописных букв	м	0.025 и более	с	-
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				-
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	-
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и пр.)				-
Длина	м	1,8 и более	к	-
Ширина	м	1,6 и более	к	-
Место для сидения	наличие	есть	о	-
Крючки для костылей	наличие	есть	о	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				-

Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	-
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	-
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания Инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	-
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				есть
Знак доступности помещений	наличие	есть	к	есть
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	есть
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	0,9
Раковина				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	1,74
-- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	0,85
- высота раковины	м	0,75 – 0,85	к	0,80
- опорный поручень	наличие	есть	о	есть
Кабины для инвалидов:				нет
- количество кабин	ед.	справочно	к, с	-
Доля доступности кабин	%	7, но не менее 1 единицы	к, с	-
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	к	-
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	-
- габариты кабины (глубина)	м	1,8 т более	к	-
Габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	-
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	есть
т.ч. откидные	наличие	есть	к	есть
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	0,9
- крючки для костылей	наличие	есть	о	нет

Тревожная сигнализация	наличие	есть	к, с	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

9. Достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей), предусмотренных в «дорожной карте» за 2018 год:

- Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности – 100%.

- Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне – 100%.

10. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

Специалиста для оказания ситуационной помощи, закрепленного приказом нет.

11. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно) Например: ДП-И (к, о); ДУ (с); ВНД (г, у) или ДП-И (к, о); ДЧ-И (с, г, у).

ДЧ-В (К, О, Г, У)

12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы: продолжить выполнение работ по реконструкции жилого помещения, по оснащению рабочего (учебного) места приспособленного для инвалидов (с нарушением опорно двигательного аппарата) специальной оргтехникой.

13. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на _____ слайдах (направляется в электронном виде не более 2 фотографий одного объекта на адрес электронной почты: nagornovsju@doinhmao.ru

14. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте: Пастушок Елена Викторовна, тел. 8-900-388-5169, 8 (34677)32-683

Руководитель организации



подпись

Н.Н. Лунина
расшифровка подписи

Специалист, ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды



подпись

Е.В. Пастушок
расшифровка подписи

Представители общественных организаций

В.И.Кал

подпись

[подпись]

подпись

Васу-

подпись

Мамедова В.А.

расшифровка подписи

[подпись]

расшифровка подписи

Васильева С.В.

расшифровка подписи

Председатель Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

подпись

расшифровка подписи

*- подготовка итогового заключения осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».