

  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУДО «Большеижорская ДШИ»  
В.В. Максимова  
14 октября 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 20/24**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКОУДО «Большеижорская ДШИ».  
1.2. Адрес объекта: 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- на первом этаже 5 (пяти) этажного жилого здания, 167,0 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 м.  
1.4. Год постройки здания: 1970, последнего капитального ремонта:  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026 г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Большеижорская детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (МКОУДО «Большеижорская ДШИ»).  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13.  
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.  
1.9. Форма собственности - муниципальное.  
1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Учредителем Учреждения является администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности – дополнительное образование, культура.  
2.2 Виды оказываемых услуг: - дополнительное образование детей и взрослых.  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 15 чел.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет), нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус №401, 402, 403, 691 до остановки в центре в гп. Большая Ижора; в пешей доступности.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

<\*> \* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, О) ДУ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У, О, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С, О, Г, У, К),
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с умственными нарушениями, условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения.

При посещении учреждения инвалидов передвигающихся на креслах колясках доводить информацию о недоступности санитарно-гигиенических помещений.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Нет закрепленной территории</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСП капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>организационные мероприятия</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>организационные мероприятия</i>
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения **ПФХД**.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация размещена (обновлена) Сайт: <http://bol-dsi.lmn.su>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л. (фото 34)

Руководитель  
рабочей группы

*Присорбавалев Романов А. В.* *Р.В.*  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы  
Директор ЧОУ ДПО «Ресурсный институт  
социальной практики» Потапов М.П



В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной  
организации инвалидов «Центр экспертизы  
и консультирования – «Доступная среда».  
Ю.Ю. Платонова



представители организации,  
расположенной на объекте

*директор Макашова В. В.* *В.В.*  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 20/24  
от 14 октября 2024 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МКОУДО «Большеижорская ДШИ»**  
**188531, Ленинградская область, Ломоносовский район,**  
**гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию			1,2,3	<i>Нет закрепленной территории</i>

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно,  
ВНД - недоступно.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 20/24  
от 14 октября 2024 г.

**I Результаты обследования:  
2. Главный вход.**

**МКОУДО «Большеижорская ДШИ»**  
**188531, Ленинградская область, Ломоносовский район,**  
**гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (внутренняя, до уровня первого этажа)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,5 .6				
2.4	Дверь (входная)	есть		7,8 .9		К	Входные двери двухстворчатые, при необходимости, помощь оказывают сотрудники организации.	Орг.
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	

зоны	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	<i>ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)</i>		4-9	ТСР, Орг.

<\*> Указывается: ДП-В - **доступно** полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - **доступно** полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - **доступно частично всем**;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - **доступно частично** избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - **доступно условно**,

ВНД - **недоступно**.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 20/24  
от 14 октября 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МКОУДО «Большееижорская ДШИ»**  
**188531, Ленинградская область, Ломоносовский район,**  
**гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		10, 12, 23				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13	Внутренняя лестница дублируется пандусом			
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		14	Технические характеристики пандуса не соответствуют нормативным требованиям.	К	Использование пандуса возможно только с посторонней помощью.	Орг.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		15, 17, 19, 21	Информирующие обозначения помещений внутри здания дублируются рельефными знаками, шрифтом Брайля	С, К	В зонах обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках - при капитальном ремонте, снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см). Увеличить ширину проема рабочего полотна до- 0,9 м.	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)</i>		10-15, 17,19, 21, 23	Орг. КР.

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ - доступно условно,  
 ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)</i>		10-15, 17,19, 21, 23	Орг. КР.

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 20/24  
от 14 октября 2024 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**МКОУДО «Большееижорская ДШИ»**  
**188531, Ленинградская область, Ломоносовский район,**  
**гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		16,18, 20,22				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		11		Г,С,К	Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, дополнительных общеобразовательных программ (п. 8.6.3 СП 59.13330.2020);	Орг.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне					все	Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	Орг
--	-------------------------	--	--	--	--	-----	--	-----

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДП-И (У, О) ДУ-И (Г, С, К)</i>		11,16,18 20,22	организационные мероприятия

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 20/24  
от 14 октября 2024 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МКОУДО «Большеижорская ДШИ»**  
**188531, Ленинградская область, Ломоносовский район,**  
**п. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		23,24, 25,26	Нет туалетных кабин, доступных для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.	О	- необходима реконструкция помещения с приведением габаритов к нормативным требованиям, увеличения дверного проема и т.д. в соответствии с (п. 6.3. СП 59.13330.2020) -установить опорный поручень, крючок для костылей.	ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У, О, С), ВНД (К)	23,24,25 ,26	ТСР, КР
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	---------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках доносить информацию о временной недоступности туалетных комнат.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 20/24  
от 14 октября 2024 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации (и связи) на объекте**

**МКОУДО «Большеижгорская ДШИ»**  
**188531, Ленинградская область, Ломоносовский район,**  
**гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		27-31, 34		К,Г,О,У	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха.	Орг,
6.2	Акустические средства	нет				С	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха.	Орг,
6.3	Тактильные средства	есть		27-33		С	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха.	Орг,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-П		27-34	организационные мероприятия

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной  
формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (п. 6.5 СП 59.13330.2020).

**Акт**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной  
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до  
проведения реконструкции или капитального ремонта)

23 октября 2024 г.

**Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Большеижжорская детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский  
муниципальный район Ленинградской области**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: **188531,  
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13.**

Сведения об Объекте:

- на первом этаже 5 (пяти) этажного жилого здания, **167,0 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**

Основание для пользования Объектом - **оперативное управление.**

Форма собственности – **муниципальное.**

Административно-территориальная подведомственность – **муниципальная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Учредителем Учреждения является  
администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 198412,  
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - **дополнительное образование,  
культура.**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): - **дополнительное образование детей и  
взрослых.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,  
пропускная способность): - **15 чел.**

Форма способа оказания услуг: **на объекте.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории.**

Категории обслуживаемых инвалидов: **К, О, С, Г, У.**

Мы, нижеподписавшиеся, директор МКОУДО «Большеижжорская ДШИ» Максимова Виктория Владимировна с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
2. Пандус стационарный наружный: «нет».
3. Пандус стационарный внутренний: «нет».
4. Пандус инвентарный, внутренний: «да».
5. Наружная лестница входной зоны: «нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «нет»
8. Поручни внутренние входной зоны: «нет».
9. Дверные проемы входной зоны: «д.»
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «да»
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, не соответствует К».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «да»
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «да».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: «нет».  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «да».
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «да».
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «есть».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «есть».

**IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МКОУДО «Большееижорская ДШИ» расположенного по адресу 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13 и учитывая помещения в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным (О, Г); доступным условно (с посторонней помощью) (У, С), доступным условно (с посторонней помощью) кроме санитарно-гигиенического помещения для (К) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 419-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов,	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
-------	----------------------	---	-----------------

	для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У		
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории).</b>	<i>Нет закрепленной территории</i>
2		<b>Зона: Вход.</b>	
2.1	все	-организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 151 <i>от 02.09.2024</i>
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации).</b>	
3.1	все	- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 151 <i>от 02.09.2024</i>
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов.</b>	
4.1	все	-места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные кабины).</b>	
5.1	К,О	-установить опорный поручень, крючки для одежды и костылей.	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте.</b>	
6.1	К, О, С, Г, У	- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения. - обеспечено получение своевременной информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.	Приказ № 151 <i>от 02.09.2024</i>
<b>Дополнительные меры (при наличии).</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту.</b>	
		- организовать информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта.	

#### V. Рекомендации:

Инвалидам, передвигающимся на креслах колясках доносить информацию о временной недоступности туалетной комнаты.

#### Организовать:

- возможность с помощью сопровождающих лиц передвижения по объекту;

- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта.

Директор  
МКОУДО «Большеижорская ДШИ»



М.П.

/ В.В. Максимова /

Председатель Региональной  
общественной организации инвалидов  
«Центр экспертизы и  
консультирования – «Доступная  
среда».



М.П.

/ Ю.Ю. Платонова /

Приложение - Фото-фиксация основных зон и элементов  
МКОУДО «Большеижорская ДШИ»  
188531, Ленинградская обл., Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.13



Фото № 1 – Подходы к объекту.



Фото № 2 – Подходы к объекту.



Фото № 3 – Подходы к объекту.



Фото № 4 – Входная площадка.



Фото № 5 – Тактильная плитка (поле «стоп»).



Фото № 6 – Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля. Кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи. Тактильная пиктограмма "Доступно для инвалидов".

Приложение - Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 7 – Внешняя входная дверь.



Фото № 8 – Внутренняя входная дверь.



Фото № 9 – Внутренняя входная дверь.



Фото № 10 – Пути движения внутри здания.  
Зона отдыха ожидания.



Фото № 11 – Зона целевого назначения  
(целевого посещения объекта).



Фото № 12 – Пути движения внутри здания.

Приложение - Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 13 – Пути движения внутри здания (лестница).



Фото № 14 - Пути движения внутри здания (лестница). Пандус.



Фото № 15 – Пути движения внутри здания (двери).  
Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.



Фото № 16 – Зона целевого назначения  
(целевого посещения объекта).



Фото № 17 – Пути движения внутри здания (двери).  
Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.




Фото № 18 - Зона целевого назначения  
(целевого посещения объекта).

Приложение - Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото №19 – Пути движения внутри здания (двери).  
Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.



Фото № 20 – Зона целевого назначения  
(целевого посещения объекта).



Фото № 21 – Пути движения внутри здания (двери).  
Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.



Фото № 22 – Зона целевого назначения  
(целевого посещения объекта).



Фото № 23 – Пути движения внутри здания



Фото № 24 – Санитарно-гигиеническое помещение.

Приложение - Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 25 – Санитарно-гигиеническое помещение.



Фото № 26 – Санитарно-гигиеническое помещение.  
Кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи.



Фото № 27 – Информация на объекте. Мнемосхема туалета.




Фото № 28 – Информация на объекте. Мнемосхема.



Фото № 29 – Информация на объекте. Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.



Фото № 30 – Информация на объекте. Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.

Приложение - Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 31 – Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля. Кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи.  
Тактильная пиктограмма "Доступно для инвалидов"



Фото № 32 – Информация на объекте.  
Тактильная плитка (поле «стоп»)



Фото № 33 – Информация на объекте.  
Выделенные ступени марша лестницы.




Фото № 34 – Информация на объекте.