



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 2

г. Мегион

«25» 10 2019 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное общеобразовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628684, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Заречная, дом 16/4  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2177 кв.м  
- часть здания 1 этажей (или на 1 этаже), 1074,4 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,6021 га кв.м  
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Буратино»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628684, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная, дом 16/4

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование  
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 211/160

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  
нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

##### Маршрутное такси №1, 2 до остановки Аптека № 286

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
*нет* регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
*нет* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать: бордюры, искусственные неровности, перепады высоты дороги) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2,3

2	Вход (входы) в здание	ДУ	65	2,3,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	64, 10, 52	4,5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	3, 5, 4, 38, 55, 56	7,8,8.1,9,10,11,12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	7	14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		17,17.1, 17.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

На данном объекте МАДОУ «Детский сад №6 «Буратино» содержание детей – инвалидов в настоящее время не организовано. При необходимости содержания детей - инвалидов, необходимы работы по созданию условий доступности для всех категорий инвалидов и МНГ.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация

		альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Целевой программы Ханты - Мансийского автономного округа «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступны специально выделенные участки и помещения  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**;

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **Департаментом образования и молодежной политики города Мегиона**

4.4.3. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется согласование с городской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»** ;

4.4.4. другое **требуется согласование с надзорными органами в сфере архитектуры и градостроительства, с муниципальным казенным учреждением «Капитальное строительство».**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |   |       |    |
|--|----------|---|-------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | 3 | _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | 3 | _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | 4 | _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | 3 | _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | 3 | _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | 2 | _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Заместитель заведующего  
МАДОУ «ДС №6 «Буратино»  Т.А.Вознюк

Председатель общественной  
организации Мегионская городская  
организация ООО «Всероссийское  
общество инвалидов»  А.С.Карымов

Главный специалист отдела реализации  
социальных программ Управления социальной  
защиты населения по г. Мегиону  
Департамента социального развития  
Ханты-Мансийского автономного  
округа-Югры  А.М.Воротникова

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

от «31» № 10 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Дошкольное учреждение, Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная дом 16/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2;3		К,О,С, Г		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1;2; 2.3; 3	- нет указателей направления движения; -отсутствует ограждение; -отсутствует бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара; - отсутствует место отдыха	К,Г,С, О	- установить указатели движения направления; - установить ограждение; - установить бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара; - организовать место отдыха	капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			„			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			„			
	ОБЩИЕ требования к зоне				-отсутствует автостоянка для посетителей;	К,О,С, Г	-организовать автостоянку для посетителей;	капитальный ремонт

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- нет указателей направления движения;</li> <li>- отсутствует ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара;</li> <li>- отсутствует место отдыха;</li> <li>- высота подъема не соответствует нормативу;</li> <li>- отсутствуют поручни;</li> <li>- отсутствует тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу);</li> <li>- отсутствует выделение краевых ступеней цветом или фактурой;</li> <li>- ширина марша, проступей не соответствует нормативу;</li> <li>- не соответствует нормативу высота подступка</li> <li>- отсутствует пандус</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить указатели движения направления;</li> <li>- установить ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара;</li> <li>- организовать место отдыха</li> <li>- установить высота подъема в соответствии с нормативом;</li> <li>- установить поручни;</li> <li>- установить тактильную полосу перед маршем (вверху и внизу);</li> <li>- выделить краевые ступени цветом или фактурой;</li> <li>- привести в соответствие ширину марша, проступей;</li> <li>- привести в соответствие с нормативом высоту подступка;</li> <li>- установить пандус на рельефе</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

территории прилегающей к зданию	ДУ		1,2	капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно

Необходимо запланировать и провести ремонтные работы по:

- организовать автостоянку для посетителей;
- установить указатели движения направления;
- установить ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара;
- организовать место отдыха
- установить высоту подъема в соответствии с нормативом;
- установить поручни;
- установить тактильную полосу перед маршем (вверху и внизу);
- выделить краевые ступени цветом или фактурой;
- привести в соответствие ширину марша, проступей;
- привести в соответствие с нормативом высоту подступка;
- установить пандус на рельефе



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 2  
от «31» 10 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Дошкольное учреждение, Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная дом 16/4  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	- отсутствует тактильная полоса перед маршем вверх и вниз; - отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней; - отсутствуют поручни с двух сторон	О,С	-установить тактильную полосу перед маршем вверх и вниз; - установить контрастную маркировку крайних ступеней; -установить поручни с двух сторон	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	- отсутствуют поручни (ограждения)	К,О,С, Г	-установить поручни (ограждения)	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3	- высота порога не соответствует (более 0,025м), -отсутствует противоударная полоса, яркая маркировка	К,О,С	-демонтаж порога, - оборудовать маркировкой и противоударной полосой	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	65	-	-не соответствуют размеры тамбура;	К,О	-оборудовать тамбур	технические

					-отсутствуют автоматические двери	К,О	- согласно нормативам; - установить автоматические двери	решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствуют поручни (ограждения); - отсутствует тактильная полоса перед маршем вверх и вниз; - отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней; - отсутствуют поручни с двух сторон; - отсутствует пандус (наружный); - отсутствует наружный подъемник; - отсутствует звуковой маяк; - не соответствуют размеры тамбура; - отсутствуют автоматические двери	К,О,С, Г,У	-установить поручни (ограждения); -установить тактильную полосу перед маршем вверх и вниз; - установить контрастную маркировку крайних ступеней; -установить поручни с двух сторон; -установить наружный пандус; -установить наружный подъемник; -установить звуковой маяк; - оборудовать тамбур согласно нормативам; - установить автоматические двери	текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДУ	65	3	текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению: Зона доступна условно

Необходимо запланировать и провести ремонтные работы по:

- установке поручней (ограждения);
- установке тактильной полосы перед маршем вверх и вниз;
- установке контрастной маркировки крайних ступеней;
- установке поручней с двух сторон;
- установке наружного пандуса;
- установке наружного подъемника;
- установке звукового маяка;
- оборудованию тамбура согласно нормативам;
- установке автоматических дверей

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

от «31» 10<sup>№ 2</sup> 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Дошкольное учреждение, Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная дом 16/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	64	4	-ширина коридора не соответствует нормам; -отсутствуют указатели направления движения, входа, выхода; -отсутствуют пиктограммы (доступность, вход, выход); - отсутствуют речевые информаторы и маяки; - отсутствуют экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; - отсутствуют аудиовизуальные информационно-справочные	К,Г,С	-привести в соответствии ширину коридора в соответствие с нормами; -установить указатели направления движения, входа, выхода; -установить пиктограммы (доступность, вход, выход); -установить речевые информаторы и маяки; -установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; -установить аудиовизуальные информационно-	технические решения невозможны - альтернативная форма обслуживания

					системы; - отсутствует тактильная схема		справочные системы; -установить тактильную схему	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		5.6	- отсутствует маркировка крайних ступеней; -отсутствуют поручни с двух сторон с указанием номера на этаже на поручне тактильные	С,О	-установить маркировку крайних ступеней; -установить поручни с двух сторон с указанием номера на этаже на поручне тактильные	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			—	—	—	—
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			—	—	—	-
3.5	Дверь	есть			- высота порогов не соответствует нормам; - ширина дверных проемов не соответствует нормам; - нет информирующих обозначений помещений	К,Г,С,О, У	-демонтаж порогов в соответствие с нормами; информационно обозначить помещения; - увеличить ширину дверных проемов согласно нормативов	капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			- высота порогов не соответствует нормам; -ширина дверных проемов не соответствует нормам; - отсутствуют пандусы; -отсутствуют поручни	К,Г,С,О, У	- демонтаж порогов в соответствие с нормами; увеличить ширину дверных проемов согласно нормативов; - оборудовать пандусами и поручнями	капитальный ремонт + альтернативная форма обслуживания

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-ширина коридора не соответствует нормам;</li> <li>-отсутствуют указатели направления движения, входа, выхода;</li> <li>-отсутствуют пиктограммы (доступность, вход, выход);</li> <li>- отсутствуют речевые информаторы и маяки;</li> <li>- отсутствуют экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации;</li> <li>- отсутствуют аудиовизуальные информационно-справочные системы;</li> <li>- отсутствует тактильная схема</li> <li>- отсутствует маркировка крайних ступеней;</li> <li>-отсутствуют поручни с двух сторон с указанием номера на этаже на поручне тактильные;</li> <li>- высота порогов не соответствует нормам;</li> <li>- ширина</li> </ul>	<p>К,Г,С,О, У</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-привести в соответствие с нормативами ширину коридора;</li> <li>-установить указатели направления движения входа, выхода;</li> <li>-установить пиктограммы (доступность, вход, выход);</li> <li>- установить речевые информаторы и маяки;</li> <li>- установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации;</li> <li>- установить аудиовизуальные информационно-справочные системы;</li> <li>- установить тактильную схему</li> <li>- установить маркировку крайних ступеней;</li> <li>-установить поручни с двух сторон с указанием номера на этаже на поручне тактильные;</li> <li>- привести высоту порогов в соответствии с нормами;</li> </ul>	
--	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	---	--

					дверных проемов не соответствует нормам; - нет информирующих обозначений помещений -отсутствуют пандусы;		- привести ширину дверных проемов в соответствие с нормами; - установить информирующие обозначения помещений -установить пандусы	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	64, 10, 52	4,5,6,7	капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

Необходимо запланировать и провести работы по:

- привести в соответствие с нормативами ширину коридора;
- установить указатели направления движения входа, выхода;
- установить пиктограммы (доступность, вход, выход);
- установить речевые информаторы и маяки;
- установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации;
- установить аудиовизуальные информационно-справочные системы;
- установить тактильную схему
- установить маркировку крайних ступеней;
- установить поручни с двух сторон с указанием номера на этаже на поручне тактильные;
- привести высоту порогов в соответствии с нормами;
- привести ширину дверных проемов в соответствие с нормами;
- установить информирующие обозначения помещений;
- установить пандусы

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

от «31» № 2  
10 2010 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Дошкольное учреждение, Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная дом 16/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3, 4	7, 8, 8, 1, 9	-не соответствует нормам ширина проема двери в свету, - не соответствует нормативам высота порога; - отсутствует тактильная информация; -отсутствует визуальная контрастная информация; - отсутствует зона для кресла-коляски	К,О,С,Г,У	-привести в соответствие нормам ширину проема двери в свету; - привести в соответствие высоту порога; - установить тактильную информацию; -установить визуальную контрастную информацию; -оборудовать зону для кресла-коляски	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	38, 55, 56	10, 11, 12, 13	- высота порогов не соответствует нормативам; - ширина дверных проемов не соответствует нормативам; - нет информирующей	К,О,С,Г,У	- провести демонтаж порогов в соответствие с нормативами; - увеличить ширину дверных проемов	капитальный ремонт



					обозначений помещений; - нет специального реабилитационного оборудования		согласно нормативам; - оборудовать специальным реабилитационным оборудованием; - установить информирующие обозначения	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			–	–	–	–
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			–	–	–	–
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет			–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне				-не соответствует нормам ширина проема двери в свету, - не соответствует нормативам высота порога; - отсутствует тактильная информация; -отсутствует визуальная контрастная информация; - отсутствует зона для кресла-коляски - высота порогов не соответствует нормативам; - ширина дверных проемов не соответствует нормативам;	К,О,С,Г,У	-привести в соответствие нормам ширину проема двери в свету; - привести в соответствие высоту порога; - установить тактильную информацию; -установить визуальную контрастную информацию; -оборудовать зону для кресла-коляски - провести демонтаж порогов в соответствие с нормативами;	Капитальные ремонт

					- нет информирующих обозначений помещений; - нет специального реабилитационного оборудования		- увеличить ширину дверных проемов согласно нормативам; - оборудовать специальным реабилитационным оборудованием; - установить информирующие обозначения	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	3,5,4,38, 55, 56	8,9,10,11, 12,13,14,15	капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно.

Необходимо провести и запланировать работы по:

- привести в соответствие нормам ширину проема двери в свету;
- привести в соответствие высоту порога;
- установить тактильную информацию;
- установить визуальную контрастную информацию;
- оборудовать зону для кресла-коляски;
- провести демонтаж порогов в соответствии с нормативами;
- увеличить ширину дверных проемов согласно нормативам;
- оборудовать специальным реабилитационным оборудованием;
- установить информирующие обозначения

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			–	–	–	–

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			–	–	–	–

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

от «31» <sup>№ 2</sup>10 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Дошкольное учреждение, Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная дом 16/4  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7	14, 15	- нет универсальной кабины для всех категорий; кабинки туалета не оборудованы: -знаком доступности помещения; -тактильной маркировкой санузла; - раковины с поручнем; -двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка в дежурную комнату; - нет аварийного освещения; - отсутствуют поручни, крючки	К,Г,У,С,О	- установить универсальную кабину для всех категорий; кабинки туалета оборудовать: -знаком доступности помещения; -тактильной маркировкой санузла; - раковины с поручнем; -двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка в дежурную комнату; - установить аварийное освещение; - установить поручни, крючки	капитальный ремонт

5.2	Душевая/ ванная комната	нет			–	–	–	–
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне				- нет универсальной кабины для всех категорий; кабинки туалета не оборудованы: -знаком доступности помещения; -тактильной маркировкой санузла; - раковины с поручнем; -двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка в дежурную комнату; - нет аварийного освещения; - отсутствуют поручни, крючки	К,Г,У,С,О	- установить универсальную кабину для всех категорий; кабинки туалета оборудовать: -знаком доступности помещения; -тактильной маркировкой санузла; - раковины с поручнем; -двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка в дежурную комнату; - установить аварийное освещение; - установить поручни, крючки	капитальн ый ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	7	16,17	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно.

Необходимо провести и запланировать работы по:

- установке универсальной кабины для всех категорий;
- кабинки туалета оборудовать:
  - знаком доступности помещения;
  - тактильной маркировкой санузла;
  - раковиной с поручнем;
  - двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка в дежурную комнату;
  - установить аварийное освещение;
  - установить поручни, крючки

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 2  
от «31» 10 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Дошкольное учреждение, Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная дом 16/4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		17, 17.1; 17.2	- отсутствуют ориентированные - опознавательные знаки мест посещения	С	- оборудовать места посещения ориентированные опознавательными знаками	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			- отсутствует маячок	Г	-оборудовать маячками	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствуют тактильными средствами	С	-оборудовать тактильными средствами	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				- система информации не оборудована визуальными, акустическими, тактильными средствами информации	Г,С	- оборудовать систему информации визуальными, акустическими, тактильными средствами информации	текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		17, 17.1; 17.2	текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно.

Необходимо провести и запланировать работы по:

- оборудовать места посещения ориентированно опознавательными знаками;
- оборудовать маячками;
- оборудовать систему информации тактильными средствами информации;
- оборудовать систему информации тактильными другими средствами информации