

Согласовано

Председатель общества инвалидов
Надеждинского муниципального района



Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 5
Е.И. Мазитова
Приказ от 16.08.2016 № 221-а



ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
Услуг в сфере образования (далее-услуги)
В МБОУ СОШ № 5

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга(услуги):
692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 9

Наименование предоставляемой(-мых) услуги(услуг):
Общее образование, дополнительное образование, деятельность детских лагерей на время каникул

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3296,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18826 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование-согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района» (МБОУ СОШ № 5)

Адрес места нахождения организации:

692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 9
mmbousoh5@mail.ru

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации Надеждинского муниципального района
692491 п. Новый, ул. Первомайская, д. 43

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) : до 500

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети 6,5-18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно гигиенические помещения	есть
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (места предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов , имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выделенными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
иные	нет	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет

2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других и необходимых для получения услуги действий	есть
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	постоянно
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ от 16.12.2019 № 221-а
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводсика, тифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социального развития РФ	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями	Сроки
-------	--	-------

	законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1	Оборудовать главный вход пандусом, перилами, знаками доступности; установит маркировку на входные двери, выделить краевые ступени	2020-2023 г. (в пределах финансирования)
2	Территория прилегающая к зданию: укладка асфальта	2021-2022 г. (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: Установить поручни, крючки	2021-2022 г. (в пределах финансирования)
4	На парковке установить таблички для инвалидов	2020 г.
5	Установить табличку и звонок на входную центральную дверь	2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района»

к Паспорту доступности ОСИ

Приморский край
Надеждинский муниципальный район

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района»
- 1.2. Адрес объекта 692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельное здание 3 этажа, 3296,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да; **общая площадь земельного участка – 18826 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1974**, последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2020 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района», МБОУ СОШ № 5
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьные автобусы. Маршрут: п.Девятый Вал-ул. Набережная- магазин «Лагуна»- Шахта-Центр – КБО- МБОУ СОШ № 5; ул.Шахтерская – ул.Геологов – ул.Индустриальная – МБОУ СОШ № 5 ; с.Давыдовка – РВС – МБОУ СОШ № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м**

3.2.2 время движения (пешком): **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А»-доступность всех зон и помещений (универсальная)

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудников организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (Временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (О, С, К) ДП И (У, Г)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ДУ И (К, С, О)</i>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С,К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ (К,О,Г,С,У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С,К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (С) ДЧ-И (Г,У) ДП-И (К,О)</i>

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,С,О,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД –недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ-И (К,С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории школы
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, установка пандуса, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные

		мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущий ремонт 2020 - 2023 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.5. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъект РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда». Учимся вместе! Информационный портал (zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии – заместитель
директора по АХЧ Братцева А.А.

(подпись)

Член комиссии – заместитель начальника
Управления образования администрации Надеждинского
Муниципального района Озерова В.Л.



(подпись)

Член комиссии- председатель общества
инвалидов Надеждинского муниципального района

(подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района», 692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	7	1,2	- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ или не выявлено	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСП, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	7	3,4,5	Нет должного асфальтового покрытия.	С,К,О	Укладка асфальтового покрытия	ТР,
1.3	Лестница (наружная)	есть			Не выявлено			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	К,О	Установить пандус	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет таблички для парковки инвалидов		Установить таблички	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет должного асфальтового покрытия		Укладка асфальтового покрытия	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,С,К), ДП-И (У.Г)	1	3,4,5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
----------------------------------	-----------------------------	---	-------	--

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «26» 12 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района», 692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул.Квартальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ наплане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть	3,4,5	11, 12, 13	Не выявлены			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7,8		- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; - нет пандуса	О, С	нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней. Установка пандуса не возможна, нет технических условий	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Установка невозможна, нет технических условий	К	Организация альтернативной формы обслуживания	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Установка невозможна, нет технических условий			
3.5	Дверь	есть	6,7,8	8,9				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,4,5	18	Не выявлены			

	ОБЩИЕ требования к зоне			Не нанесена яркая контрастная маркировка на первой и последней ступенях лестничных маршей. Нет пандуса	С,О	нанести яркую контрастную маркировку на первой и последней ступенях лестничных маршей.	ТР
--	-------------------------	--	--	--	-----	--	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДЧ-И (О, Г, У, ДУ-И (С, К)</i>	3,4,5	18	Организационные мероприятия, ТР, текущий ремонт

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от « 25 » 12 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района», 692496,

Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул.Квартальная, д.9
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		20	Не выделены контрастным цветом дверные проемы	С,Г	Выделение контрастным цветом дверных проемов	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выделены контрастным цветом дверные проемы		Выделение контрастным цветом дверных проемов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ (У,О, К,Г,С)</i>			Организационные мероприятия, текущий ремонт

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от 25.12 2019 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района», 692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул.Квартальная, д.9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 2	19	Отсутствует кнопка вызова, поручни, крючки	К, О	Установить кнопку вызова, поручни, крючки	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м, ширина двери – 0,9 м, крючки для одежды, кнопку вызова, поручни	К,О	Установить кнопку вызова, поручни, крючки	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, У, Г), ДУ--И (С, К)</i>	12	19	Организационные мероприятия, текущий ремонт

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Тавричанка Надеждинского района», 692496, Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул.Квартальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не выявлено			
6.2	Акустические средства	есть			Не выявлено			
6.3	Тактильные средства	нет			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет технических возможностей			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-И (С), ДП-И (К,О) ДЧ-И (Г,У)</i>			Организационные мероприятия, ТР

Комментарий к заключению: нет технических возможностей



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 5
Е.И.Мазитова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Оборудовать главный вход пандусом, перилами, знаками доступности; установит маркировку на входные двери, выделить краевые ступени	2020-2023 г. (в пределах финансирования)
2	Территория прилегающая к зданию: укладка асфальта	2021-2022 г. (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: Установить поручни, крючки	2021-2022 г. (в пределах финансирования)
4	На парковке установить таблички для инвалидов	2020 г.
5	Установить табличку и звонок на входную центральную дверь	2020 г.