



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ

 М.В. Герасимов  
" 12 " марта 20 21 года

СОГЛАСОВАНО

 Президент РСО  
М.В. Вишневская

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Адрес объекта

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, 12

1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа;
- площадь внутренних помещений: 2250,10 м<sup>2</sup>;
- площадь прилегающего земельного участка: 8304,00 м<sup>2</sup>;

1.3. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: не задано

1.4. Дата плановых ремонтных работ - текущего: 01.01.2021, - капитального: не задано

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.5. Наименование организации (учреждения):

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки"

1.6. Юридический адрес организации (учреждения):

186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, 5 этаж, каб. 9

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8. Форма собственности: государственная

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.10. Наименование вышестоящей организации:

Администрация Сортавальского муниципального района Республики Карелия

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

- Образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг:

- ✓ на объекте
- с длительным пребыванием
- с проживанием
- на дому
- дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения (по возрасту):

- ✓ дети
- взрослые трудоспособного возраста
- пожилые
- все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- Передвигающиеся на креслах-колясках
- С нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С нарушениями зрения
- С нарушениями слуха
- ✓ С нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость: 260 чел/день
- вместимость: 260 чел
- пропускная способность: 260 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

рейсовый автобус

3.1.1. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки:

- нерегулируемые
- ✓ регулируемые
- со звуковой сигнализацией
- с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

- акустическая
- тактильная
- ✓ визуальная

3.2.6. Описание перепадов высоты на пути:

крыльцо

Обустройство перепадов высоты на пути для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

Категория инвалидов	Форма обслуживания
Все категории инвалидов и МГН	не задано
Передвигающиеся на креслах-колясках	не задано
С нарушениями зрения	не задано
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	не задано
С нарушениями слуха	не задано

Категория инвалидов	Форма обслуживания
С нарушениями умственного развития	А

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Структурно-функциональная зона	Состояние доступности
	у
Вход (входы) в здание	ДП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП
Санитарно-гигиенические помещения	ДП
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

*созданы комфортные условия для социальной адаптации детей инвалидов с задержкой психического развития, в 2020 году вход в здание оборудован пандусом, установлены перила по коридору, сняты пороги.*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Структурно-функциональная зона	Рекомендации по адаптации
Вход (входы) в здание	<i>Не нуждается</i>
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Не нуждается</i>
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт</i>
Санитарно-гигиенические помещения	<i>Не нуждается</i>
Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт</i>

4.2. Период проведения работ: *с не задано по не задано*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

*Создание комфортных условий для адаптации детей-инвалидов.*

4.4. Согласовано с:

*Администрацией Сортавальского муниципального района*

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте и карте доступности

нет