

Доступная среда



МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23

Пандусы на центральном входе

(корпус № 1, ул. Дружбы народов, 23)



Пандусы на центральном входе

(корпус № 2, ул. Победы, д.12)

До ремонта



После ремонта



**Дверные проемы расширены на
центральном входе в здание**
(корпус № 1, ул. Дружбы народов, 23)



Перекатной пандус
на центральном входе в здание
(корпус № 1, ул. Дружбы народов, 23)



Демонтаж дверных порогов на центральной входе в здание

(корпус № 2, ул. Победы, 12)

Во время ремонта



После ремонта



Перила при входе в группу компенсирующей направленности

(корпус № 1, ул. Дружбы народов, 23)

До ремонта



После ремонта



Поручни вдоль стен внутри здания

(корпус № 1, ул. Дружбы народов, 23)



Поручни вдоль стен внутри здания

(корпус № 2, ул. Победы, 12)



Оснащение детского санузла

(корпус № 1, ул. Дружбы народов, 23)



Подъемник

(корпус № 9, Переулок Первомайский, 1)




Тактильная табличка со шрифтом Брайля (корпус № 9, Переулок Первомайский, 1)



Поручни на лестницах

(корпус № 9, Переулок Первомайский, 1)



Санузел для МГН, кнопка вызова

(корпус № 9, Переулок Первомайский, 1)



Лифт, кнопка вызова

(корпус № 9, Переулок Первомайский, 1)



Отсутствие порогов

(корпус № 9, Переулок Первомайский, 1)

Вход в музыкальный зал



Вход в спортивный зал

