

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н
Дата обследования «29» декабря 2018 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154

Наименование объекта

183025 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 43

Адрес

№ п/п	Структурно- функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследова- ния	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об объекте. (Все) 1.2. Отсутствуют места отдыха. (Все) 1.3. Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание. (С-п) 1.4 Отсутствует пандус. (К) 1.5 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов. (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию. 1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения.	1.1 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1). 1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него. 1.3 Организовать места отдыха.	K - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	K - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	K - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп

2.	Вход в здание <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (наружная) - пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур 	<p>2.1 Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством. (К)</p> <p>2.2 Отсутствие нормативной информации об ОСИ. (С-п, С-ч)</p> <p>2.3 Отсутствует кнопка вызова. (Все)</p> <p>2.4 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы. (С-ч)</p> <p>2.5 Порог на входе более 2,5 см. (К)</p> <p>2.6 Отсутствие нормативных поручней на лестнице. (О-н, С-п)</p> <p>2.7 Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек. (К)</p> <p>2.8 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию.(С-п)</p> <p>2.9 Ширина двери менее 1,2м в просвете.</p> <p>2.10 Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто», «закрыто». (К)</p>	<p>2.1 Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки.</p> <p>2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.</p>	<p>2.1 Отрегулировать доводчик.</p> <p>2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней.</p> <p>2.3 Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала).</p> <p>2.4 Установить фиксаторы для дверей.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p> <p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p> <p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>

3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению. (С-п) 3.2 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж. (О-н, С-п, С-ч) 3.3 Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. (Все) 3.4 Проемы шириной 0,80м. (К) 3.5 Ширина дверей менее 0,90м. (К) 3.6 Отсутствуют карманы для разъезда инвалидов-колясочников. (К) 3.7 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам. (Все) 3.8 Лестница не дублируется пандусами или иными подъёмными устройствами. (К) 3.9 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц. (С-ч) 3.10 Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. (Все)	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету. 3.2 Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.	3.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней. 3.2 Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.	K - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	K - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	K - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания	4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению. (С-п) 4.2 При оказании услуг не организован сурдоперевод. (Г-п) 4.3 Отсутствует индукционная система. (Г-ч) 4.4 Информация о помещениях размещена на дверном полотне. (Все)	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг. 4.2 Организовать допуск сурдопереводчика. 4.3 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука.	4.1 Установить стационарную индукционную систему.	K - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	K - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	<p>5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне. (Все)</p> <p>5.2 Отсутствует система двухсторонней связи, кнопка вызова персонала. (Все)</p> <p>5.3 Отсутствует поручни рядом с унитазом со стороны свободного пространства, штанги, откидные сиденья.(К)</p> <p>5.4 Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. (К)</p> <p>5.5 Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. (Все)</p> <p>5.6 Допуск в помещение ограничен. (Все)</p>	<p>5.1 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки.</p> <p>5.2 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет.</p>	<p>5.1 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения.</p> <p>5.2 Установить крючки для костылей и тростей.</p> <p>5.3 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>
6.	Система информации на объекте - комплексность - единобразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях - Сайт организации	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке. (Все)</p> <p>6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов. (Г-п, Г-ч)</p> <p>6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами. (С-п)</p> <p>6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг. (Все)</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. (см. п.1-5)</p> <p>6.2 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН.</p>	<p>6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>
7.	Пути движения к объекту от остановки	<p>7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению. (С-п)</p>	<p>7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района).</p>		<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>

