

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МКДОУ
детский сад №6
«Белоснежка» р.п.Карсун
Котова О.А.Котова
« 10 » *января* 2022г.

**Акт
обследования МКДОУ детский сад № 6 «Белоснежка» р.п.Карсун
на предмет доступности для детей-инвалидов и других
маломобильных групп населения**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии :

Котова О.А.— заведующая детским садом

Курбатова С.С.- зав.хоз.частью

Акимова Т.Н.—старший воспитатель

Болотнова Е.А.-представитель общества инвалидов Карсунского района
составили настоящий акт о том, что 10 января 2022 года было произведено
визуальное обследование технического состояния здания МКДОУ,
принадлежащего на праве собственности Муниципальному образованию
«Карсунский район» с целью выявления доступности для детей - инвалидов и
других маломобильных групп и предоставления им услуг в сфере образования.
Комиссией установлено:

1. Общие сведения об объекте:

Адрес: 433210 Ульяновская обл., р.п.Карсун, ул.Кирова д.2

1.1. Здание относится к __ группе капитальности административного назначения

1.2. Год постройки: **1991**

1.3. Год и вид последнего ремонта: **частичный ремонт 2008 г,
новая чердачная крыша 2020г.**

1.4. Этажность : **2**

1.5. Наличие подвалов: **имеется**

1.6. Объем здания **6000 м.кв.**

1.7. Площадь здания **1500 кв.м.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

- присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, 10,5-ти часовое пребывание с 07.30 до 18.00, пятидневная рабочая неделя**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **Дети с 1г. до 7 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха – общее заболевание – 1 человек, нарушение речевых функций – 21 человек*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **предельная наполняемость – 160 мест, фактическая – 151 человек, посещаемость – 120 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250 - 300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **4-6 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун

Ульяновская область, р.п.Карсун, ул.Кирова, д.2

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
3	Крыльцо	есть	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию 2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН 3. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) 4. Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 5. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступно частично	—	—	Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун

Ульяновская область, р.п.Карсун, ул.Кирова, д.2

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Крыльцо (наружное)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. удобный) путь к зоне целевого назначения. 2. Гигиенические сертификаты на материалы все (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. 3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	Доступно частично	-	-	Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун

Ульяновская область, р.п.Карсун, ул.Кирова, д.2

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- - жание	Виды работ
1	Коридор	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. 2. Гигиенические сертификаты на материалы все (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. 3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня все пола. Зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	недоступно			Технические решения невозможны

И. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений
МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун

Ульяновская область, р.п.Карсун, ул.Кирова, д.2

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. 2.. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 3. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола. 4. Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками 5. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами и контактирующие с ними 6. Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	недоступно			Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте
МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун

Ульяновская область, р.п.Карсун, ул.Кирова, д.2

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. 2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации. 3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	недоступно			

III. Заключение.

В результате визуального осмотра здания МКДОУ детский сад № 6 «Белоснежка» р.п. Карсун комиссия пришла к выводу: установить противоскользящее покрытие на края ступней; установить кнопку вызова персонала на видном и доступном месте не выше 0,8 м от уровня пола, снизить высоту порогов входных дверей до 0,014м; перед входом в здание на лестнице и в здании выделить конкретной маркировкой ярко-жёлтой полосой первую и последнюю ступени.

Председатель комиссии :

 Котова О.А

Комиссия:

 Курбатова С.С

 Акимова Т.Н

 Болотнова Е.А.