

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МОУ «Ломоносовская гимназия», г.Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, 11**

№ п / п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	a1, a2, a3, a4, a5, a6	1-2	Есть лестницы к воротам, перепады высот	Всем категориям	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-4	Перепады высот, неровное земляное покрытие	Всем категориям		
1. 3	Лестница (наружная)	есть		5	Высокая	Всем категориям		
1. 4	Пандус (наружный)	нет			Нет			
1. 5	Автостоянка и парковка	нет			Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ	a1-a6	1-5	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**МОУ «Ломоносовская гимназия», г.Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, 11**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Высокая	Всем категориям	не нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет	Всем категориям	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	Ровная	Всем категориям	не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть	1а	7	Широкая	Всем категориям	не нуждается	
2.5	Тамбур	есть	9	8	Широкий проход	Всем категориям	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	а1, 9	5-8	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

##### МОУ «Ломоносовская гимназия», г.Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	9	Недостаточно широкий, не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6, 10, 45	10	Неширокая, высокая, отсутствует пандус, не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Нет	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.5	Дверь	есть	а1-а6	11-12	Двери в коридорах двухстворчатые широкие, в кабинеты достаточно широкие, не оборудованы звуковыми и световыми сигналами	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	а1-а6	13	Лестничные проемы неширокие, не оборудованы звуковыми и световыми сигналами, нет пандуса	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	а1-а6	9-13	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МОУ «Ломоносовская гимназия», г.Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, 11**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1-3,5, 7-8,13, 21-27, 30	14	Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами	Всем категориям	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1-3,5, 7-8,13,21-27, 30	14	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

**МОУ «Ломоносовская гимназия», г.Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, 11**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	17, 18, 20	15	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами; Технически не приспособлен а ни для одной из категорий инвалидов	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			нет	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4,47	16	Технически не приспособлена	Всем категория м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	17, 18, 20, 4, 47	15-16	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МОУ «Ломоносовская гимназия», г.Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, 11**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				Всем категориям	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
6.2	Акустические средства	нет				Всем категориям	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
6.3	Тактильные средства	нет				Всем категориям	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_