

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное образовательное учреждение г. Мурманска № 133

183071, г. Мурманск, пр. Связи, д.9

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов (физические, информационные, организационные)	Приложения по созданию условий доступности объектов и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1 этапа	После 2 этапа
1.1	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) -Автостоянка и парковка	1.1.Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию 1.2.Отсутствует тактильная информация на путях движения по направлению к входу в здание 1.3.Отсутствуют парковочные места для инвалидов	1.1. Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию	1.1.Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) 1.2. Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него 1.3. Организовать сопровождение инвалидов на креслах колясках и с нарушениями зрения	К-ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп

2	<p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> -Лестница (наружная) - Пандус(наружный) -Входная площадка (перед дверью) -Дверь (входная) -Тамбур 	<p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч)</p> <p>2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч)</p> <p>2.3Отсутствие пандуса</p> <p>2.4 Отсутствие нормативных поручней на лестнице(О-н, С-п)</p> <p>2.5 Порог на входе более 2,5 см (К)</p> <p>2.6. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)</p>	<p>2.1 Установить информацию об ОСИ</p>	<p>2.1. Установить переговорное устройство для вызова персонала</p> <p>2.2. Установить контрастную и тактильную маркировку крайних ступеней лестницы.</p>	<p>К-ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в- ВНД</p> <p>С-п- ВНД</p> <p>С-ч- ВНД</p> <p>Г-п- ВНД</p> <p>Г-ч- ВНД</p> <p>У- ВНД</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п- ДУ-пп</p> <p>С-ч- ДУ-пп</p> <p>Г-п-ДУ-пп</p> <p>Г-ч- ДУ-пп</p> <p>У- ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п- ДУ-пп</p> <p>С-ч- ДУ-пп</p> <p>Г-п-ДУ-пп</p> <p>Г-ч- ДУ-пп</p> <p>У- ДУ-пп</p>
3	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> -Коридор (вестибюль) -Лестница внутри здания -Пандус внутри здания -Лифт (пассажирский или подъёмник) -Дверь -Пути эвакуации 	<p>3.1. Имеется порог из вестибюля в коридор (К, О-н, С-п)</p> <p>3.2. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2-й этаж(О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.4. Отсутствует информация о направлении движения к местам целевого назначения и туалетам (Все)</p> <p>3.5 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К)</p> <p>3.6. Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней (С-ч)</p> <p>3.7. Отсутствует контрастная маркировка дверей</p>	<p>3.1. Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету</p> <p>3.2. Организовать сопровождение инвалидов на креслах - колясках, с патологией верхних конечностей и нарушениями зрения</p>	<p>3.1. Нанести контрастную маркировку на крайние ступени</p> <p>3.2. Обеспечить контрастную маркировку дверей</p>	<p>К-ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в- ВНД</p> <p>С-п- ВНД</p> <p>С-ч- ВНД</p> <p>Г-п- ВНД</p> <p>Г-ч- ВНД</p> <p>У- ВНД</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п- ДУ-пп</p> <p>С-ч- ДУ-пп</p> <p>Г-п-ДУ-пп</p> <p>Г-ч- ДУ-пп</p> <p>У- ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п- ДУ-пп</p> <p>С-ч- ДУ-пп</p> <p>Г-п-ДУ-пп</p> <p>Г-ч- ДУ-пп</p> <p>У- ДУ-пп</p>

4	<p>Зоны целевого назначения здания -Кабинетная форма обслуживания -зальная форма обслуживания -прилавочная форма обслуживания</p>	<p>4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.2. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.3. Отсутствует индукционная система (Г-ч) 4.4 Отсутствует специальная адаптационная и реабилитационная аппаратура</p>	<p>4.1. Организовать размещение, сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологиями верхних конечностей при получении ими услуг 4.2. Установить информацию при входе 4.3. Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения</p>	<p>4.1. Установить тактильные и контрастные направляющие и предупреждающие указатели 4.2. Обеспечить тактильной и цветовой информацией входы в помещения. 4.3. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука</p>	<p>К-ВНД О-н - ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>
5	<p>Санитарно-гигиенические помещения -Туалетная комната</p>	<p>5.1 Информация о помещении размещена на стене на высоте 1,5 м 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (все) 5.3. Недостаточно места для установки откидного поручня 5.4 отсутствуют крючки для костылей и тростей</p>	<p>5.1. Разместить информацию о туалете 5.2. Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника который может открыть туалет</p>	<p>5.1. Установить крючки для костылей и трости</p>	<p>К-ВНД О-н - ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>
6	<p>Система информации на объекте -комплексность -единообразие и непрерывность -оповещение о чрезвычайных</p>	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке(все) 6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает</p>	<p>6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта 6.2. Разместить</p>	<p>6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>	<p>К-ВНД О-н - ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>

	ситуациях Сайт организации	особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами(С-п) 6.4 На сайте нет раздела касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг(все)	на сайте информацию о доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МНГ				
7	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация		7.1. Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)	К-ВНД О-н - ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп

