

«____» _____ 20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 2**

**Володарский район
р.п.Юганец**

«17»июня 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18(нежилое двухэтажное здание)**

1.2. Адрес объекта **606077, Нижегородская область, Володарский район, р.п Юганец, ул.Парковая, д.15**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1304 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**) _____ кв. м;

1.4. Год постройки здания - **1986 г.**, последнего капитального ремонта _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016 г.**, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18, МБДОУ №18**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **606077, Нижегородская область, Володарский район, р.п Юганец, ул.Парковая, д.15**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **образовательные услуги**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Электропоезд: до станции «392 км»;

Автобус: , М-114, до остановки «Юганец»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **800** м

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин.**

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, **нет** (описать: _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	20,2,13,41,4 2,43,40,31	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	18, 19,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	3,22,35	32,33,34,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	16,21,34	20, 21,22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	23,24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	29

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. **согласование на Комиссии: Совет по делам инвалидов при администрации Володарского муниципального района**
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области **30.08.2013 г. в разделе «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов»**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>5</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 15 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ, фотографии плана эвакуации на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Зам.главы администрации

Володарского муниципального района Михайленко Д.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отдела социального обслуживания, реализации
социальных программ и организации социальных выплат
УСЗН Володарского района, Борисова М.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора

УСЗН Володарского района, Гладкова Н.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист I категории

УСЗН Володарского района, Саргсян Ю.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель начальника управления строительства и ЖКХ администрации
Володарского муниципального района, Ворожцов А.С.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации
Володарского муниципального района, Коровина Т.С.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Инженер по проектно-сметной работе МКУ «АХУ»
Володарского муниципального района, Герасимова Т.П.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Ведущий специалист отдела культуры,
спорта и молодежной политики администрации
Володарского муниципального района, Ширшикова А.Н.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора
ГБУ «ЦСОГПВИИ Володарского района», Бахрова Т.Ю.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). Совет по делам инвалидов при администрации Володарского
муниципального района

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №18 (нежилое двухэтажное здание)**

606070, Нижегородская область, Володарский район,

Р.п. Юганец, ул. Парковая, д.15

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	1, 2	1. Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН. 2. Забор сетчатый полупрозрачный оборудованный: - калиткой одностворчатой на навесных петлях с односторонним действием (наружу) шириной – <u>0,80</u> м; - калиткой двухстворчатой на навесных петлях с двухсторонним действием шириной – <u>3,2</u> м.	Все Все	Оборудование в соответствии с п. 4.1.1, 4.1.3 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии п. 4.1.2 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	1	1. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	С	Оборудование в соответствии с п. 4.1.10 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	1. Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. 2. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. 3. Транспортные проезды на	Все Все Все	Оборудование в соответствии с п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 Оборудование	Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт

				участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.		в соответствии с п. 4.1.4 СП 59.13330.2012	(текущий, капитальный)
				4. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	Все	Оборудование в соответствии с п. 4.3 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1, 2	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, условно доступна.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №18 (нежилое двухэтажное здание)
606070, Нижегородская область, Володарский район,
Р.п. Юганец, ул.Парковая, д.15
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	6	1. Ширина марша – <u>1,27</u> м, должна быть не менее <u>1,35</u> м. 2. Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 3. Все ступени по форме и размерам отличны друг от друга. 4. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы	Все Все О, С О, С	Оборудование в соответствии с п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 5.1.2 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный)
2.2	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	6	1. Ширина - <u>2,03</u> м, должна быть не менее <u>2,0</u> м; длина - <u>1,27</u> м, должна быть не менее <u>1,4</u> м.	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
2.3	Пандус (наружный)	Нет	-	-				
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	6,7,8	1. Выключатели и розетки расположены на высоте <u>1,45</u> м от уровня пола, должны быть на высоте не более <u>0,8</u> м от уровня пола.	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)

					2. Механизм открывания требует применения слишком больших усилий.	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.4.3 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
					3. Наличники дверного полотна и ручки не контрастны по цвету друг с другом.	К	Оборудование в соответствии с п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
					4. Отсутствует символ, указывающий на доступность.	К	Оборудование в соответствии с п. 5.1.6 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
					5. Высота порога в дверном проеме – <u>0,04</u> м, должна быть не более <u>0,014</u> м.	К	Оборудование в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	Есть	42,43 41	25,26 28				
2.6	Дверь (запасной выход)	Есть	-	3,11, 12,13 14, 15,16	1. Высота порога – <u>0,14</u> м, должна быть не более <u>0,014</u> м.	К	Оборудование в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более <u>0,8</u> м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой.	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выходы) в здание	ДУ	1, 2, 3, 4, 5	3,4,5,9	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (выходы) в здание условно доступны.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №18(нежилое двухэтажное здание)**

606070, Нижегородская область, Володарский район,

Р.п. Юганец, ул. Парковая, д.15

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	5, 17,38	29,30 31	<p>1. Выключатели и розетки расположены на высоте <u>1,45</u> м от уровня пола, должны быть на высоте не более <u>0,8</u> м от уровня пола.</p> <p>2. Механизм открывания требует применения слишком больших усилий и значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>3. На входных дверях в специальных помещениях отсутствуют дверные ручки, имеющую поверхность с опознавательными насечками или неровностями, осязаемыми тактильно.</p> <p>4. Отсутствуют звуковые информаторы, текстофоны.</p> <p>5. Фон информационных стендов не отличен по контрасту от представленной информации. Расположена на высоте <u>1,8</u> м, должна быть не более <u>1,5</u> м от уровня пола.</p>	Все Все Все С, Г Все	<p>Оборудование в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.4.3 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.4.4 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.5.6 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.5.6 СП 59.13330.2012</p>	<p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p>
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	18, 19		Все	Оборудование в соответствии с п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)

3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-	37-43	<p>1. Выключатели и розетки расположены на высоте <u>1,45</u> м от уровня пола, должны быть на высоте не более <u>0,8</u> м от уровня пола.</p> <p>2. Механизм открывания требует применения слишком больших усилий и значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>3. Отсутствуют информирующие обозначения помещений.</p> <p>4. Дверь тамбурная двухстворчатая шириной <u>1,37</u> м. Обе рабочие створки шириной <u>0,68</u> м, должны быть по <u>1,2</u> м.</p> <p>5. Высота порогов – <u>0,3 – 0,5</u> м, должна быть не более <u>0,014</u> м.</p> <p>4. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка.</p>	<p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p> <p>К</p> <p>К</p> <p>К, О, С</p>	<p>Оборудование в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.4.3 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.2.4 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.2.4 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.1.5 СП 59.13330.2012</p>	<p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p>
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	-	37-43	<p>1. Двери на путях эвакуации не имеют контрастную окраску со стенами.</p> <p>2. Не применен контрастный защитный угловой профиль, контрастирующий с остальной поверхностью, на каждой ступени по ширине марша для ориентации МГН на ступенях.</p> <p>3. Кромки ступеней и поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, или не наклеены световые ленты.</p>	<p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p>	<p>Оборудование в соответствии с п. 5.2.4 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.2.31 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.2.31 СП 59.13330.2012</p>	<p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p>

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	1. Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой.	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
					2. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учётом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной по цвету окружающего пространства краской для разметки.	С	Оборудование в соответствии с п. 5.2.3 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ	-	44,45,46,47	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) условно доступны.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида №18 (нежилое двухэтажное здание)

606070, Нижегородская область, Володарский район,

Р.п. Юганец, ул. Парковая, д.15

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	3,22,35	32,3334	1. Порог в дверном проеме – <u>0,7</u> м, должен быть не более <u>0,014</u> м	К	Оборудование в соответствии с п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	9,15	35,36	1. Места в спортивном зале находится на расстоянии более 40 м до эвакуационного выхода.	Все	Оборудование в соответствии с п. 7.5.9 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	1. Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). 2. Информирование обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. 3. Помещения, где могут	Все Все К	Оборудование в соответствии с п. 7.1.3 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 5.5.8 СП 59.13330.2012 Оборудование	Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт

				находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов (далее - подъемные платформы) или лифты.		в соответствии с п. 5.1.9 СП 59.13330.2012	(текущий, капитальный)
				4. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Все	Оборудование в соответствии с п. 7.1.3 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
				5. Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой.	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	3,22,35	32,33,34	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) условно доступна.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №18 (нежилое двухэтажное здание)
606070, Нижегородская область, Володарский район,
Р.п. Юганец, ул. Парковая, д.15
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	1,21, 34	20, 21,22	1. В уборной отсутствуют кабинки туалета. 2. Не оборудованы замкнутые пространства. 3. Отсутствие двухсторонней связи. 4. Отсутствуют откидные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. 5. Отсутствуют кабины личной гигиены женщин.	Все Все Все К К	Оборудование в соответствии с п. 5.3 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 5.5.7 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 5.5.7 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 5.3.7 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	1. В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.3.2 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)

				<p>менее одной. В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует проектировать с учетом возможной разницы полов сопровождающего и инвалида.</p> <p>2. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.</p> <p>3. Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой.</p> <p>4. Информирование помещений: - у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.; - доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта); - над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p> <p>5. Водопроводные краны и слив для унитаза: - в доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими и сенсорными</p>	<p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p>	<p>Оборудование в соответствии с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.3.6 СП 59.13330.2012</p> <p>Оборудование в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012</p>	<p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p> <p>Ремонт (текущий, капитальный)</p>
--	--	--	--	---	---	---	---

				<p>кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается;</p> <p>- следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД	1,21,34	20, 21,22	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение временно недоступно.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №18 (нежилое двухэтажное здание)
606070, Нижегородская область, Володарский район,
Р.п. Юганец, ул.Парковая, д.15
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-		1. Фон информационных стендов не отличен по контрасту от представленной информации.	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.5.4 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	Замечаний нет	Все	-	-
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	1. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. 2. Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.	Все Все	Оборудование в соответствии с п. 5.5.2 СП 59.13330.2012 Оборудование в соответствии с п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный) Ремонт (текущий, капитальный)

				<p>Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>3. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.</p>	Все	Оборудование в соответствии с п. 5.5.4 СП 59.13330.2012	Ремонт (текущий, капитальный)
--	--	--	--	--	-----	---	-------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте условно доступны.