



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ
им. Л.С.Соколовой г. Ельца»

Т.Н.Дулова

«14» августа 2019 г.

АКТ

обследования условий МБУДО «ДШИ им. Л.С.Соколовой г. Ельца» на предмет доступности объектов и услуг для инвалидов

«14» августа 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Дополнительное образование, Детская школа искусств
- 1.2. Адрес объекта Липецкая область, г. Елец ул. Мира, д. 94
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-помещение на 3 этажах площадью 1358,4 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
- 1.4. Год постройки здания конец XVIII нач. XIX вв., последнего капитального ремонта 1996
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.С.Соколовой города Ельца»,
краткое наименование: МБУДО «ДШИ им. Л.С.Соколовой г. Ельца».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Липецкая область, г. Елец, ул. Мира, д. 94.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности Дополнительное образование, Детская школа искусств.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусства.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка «пл. Ленина», Маршруты № 1, 5, 7, 9, 10А, 10Б, 18, 20, 21, 25, 416.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 перекрестки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г.О.С.У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	нуждается

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до особых указаний, при наличии финансирования
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

Руководитель рабочей группы

Директор МБУДО «ДШИ им. Л.С.Соколовой г. Ельца»

Т.Н.Дулова

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ

МБУДО «ДШИ им. Л.С.Соколовой г. Ельца»

И.И.Балбукова

Заместитель директора по УВР

МБУДО «ДШИ им. Л.С.Соколовой г. Ельца»

И.С.Колчева

Председатель Елецкой городской организации
Липецкой областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов



В.Л. Голубчик