Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N _1_ от "15" сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**
**средняя общеобразовательная школа с.Козлово**
**171 182 Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул. Культурная, д. 2**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер-жание | Значимо для инва-лида (ка-тегория) | Содер-жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | | нет | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Отсутствуют тактильные обозначения и направляющие движения | К, О, С | Установка тактильных изображений, визуальной информации | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | нет | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | нет | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | | нет | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | | | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта территория будет использоваться, как этап реабилитационной программы для всех категорий инвалидов.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N _1_ от "15" сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**
**средняя общеобразовательная школа с.Козлово**
**171 182 Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул. Культурная, д. 2**
Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер-жание | Значимо для инва-лида (ка-тегория) | Содер-жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Отсутствует тактильная полоса и контрастная маркировка крайних ступеней | С | Установка тактильной полосы и покрытие контрастной краской первой и последней ступени | Запланировано 2022год Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | Отсутствует пандус | К | Установка пандуса | Запланировано август 2022 Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | нет тактильных плиток, звуковых и световых указателей, кнопки вызова | К,С,Г | установка тактильных плиток, звуковых и световых указателей, кнопки вызова | Запланировано август 2022 год Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | высота порога более | К | Технически невозмо | Альтернативная |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,025 м., ширина проема менее 200*175 см | | жно в силу конструктивных причин | форма обслуживания |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | размеры тамбура менее 1,8*2,2 м | К | технические решения невозможны | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Вход в здание | ДУ | | | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта входная группа будет ДП-И (О.С.Г)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __1__ от "15" сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**
**средняя общеобразовательная школа с.Козлово**
**171 182 Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул. Культурная, д. 2**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер-жание | Значимо для инва-лида (ка-тегория) | Содер-жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | | | | | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | | | Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней | С | нанесение контрастной маркировки крайних ступеней | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | | | Отсутствует пандус | К | технически невозможно в силу конструктивных причин | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | Есть | | | нет | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | нет тактильных полос направляющих движения, аудивизуальных средств | К, О, С, Г | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации | ДУ | | | текущий ремонт |

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта пути движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации) будут ДЧ-И О,С,Г,У

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __1_ от "15" сентбяря 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**
**средняя общеобразовательная школа с.Козлово**
**171 182 Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул. Культурная, д. 2**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер-жание | Значимо для инва-лида (ка-тегория) | Содер-жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | Отсутствуют тактильные обозначения, ширина проемов двери - 80 см. | С, К | Установка тактильных табличек и направляющих полос, расширение проемов двери | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | есть | | | Отсутствуют тактильные обозначения, ширина проемов двери - 80 см. | С, К | Установка тактильных табличек и направляющих полос, расширение проемов двери | Текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ-И (О,Г,С,У) | | | Текущий ремонт |
| | | | | |

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта кабинетная зона обслуживания будет ДП-И О,Г,С,У

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __1__ от "15" сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
**Муниципальное общеобразовательное учреждение**
**средняя общеобразовательная школа с.Козлово**
**171 182 Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул. Культурная, д. 2**
Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер-жание | Значимо для инва-лида (ка-тегория) | Содер-жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, ширина проемов дверей менее 90см. Размер помещения не соответствует СНиП | К,С,О | реконструкция помещения не возможна | индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) | ДЧ-И (О,Г,У) | | | Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: по техническим причинам реконструкция туалетной комнаты невозможна

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __1__ от "15" сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
**Муниципальное общеобразовательное учреждение**
**средняя общеобразовательная школа с.Козлово**
**171 182 Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул. Культурная, д. 2**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер-жание | Значимо для инва-лида (ка-тегория) | Содер-жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | отсутствие световых табло для вывода оперативной информации | Г | установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации | текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | отсутствие акустических средств | Г | установка акустических средств | текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | отсутствие тактильных средств | С | установка тактильных средств | текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Системы информации на объекте | ВНД | | | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: устройство визуальных средств информации о предоставлении услуг, размещение надписей, указателей.