

ПРИЛОЖЕНИЕ 10  
к приказу Министерства  
образования и науки Пермского  
края  
от 22.04.2024 № СЭД-26-01-06-  
400

**Акт проверки  
готовности образовательного учреждения  
к началу 2024 - 2025 учебного году**

Составлен «02» августа 2024 г.

Полное наименование образовательного учреждения, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строгановский колледж»

район, улица (село) Пермский край , г.Очер. ул. Революционная, дом № 95  
телефон № (34278)3-13-70

Фамилия, имя, отчество руководителя Десяткова Светлана Викторовна

В соответствии с приказом ГБПОУ «Строгановский колледж» от «02» мая 2024 г. № 64

проверка проводилась комиссией в составе:

председатель комиссии:

Директор Десяткова Светлана Викторовна

Мастер производственного обучения Клячин Андрей Николаевич

Заместитель директора Кузьмина Татьяна Леонидовна

Преподаватель Кузьмин Руслан Леонидович

Преподаватель ответственный за подготовку объектов в Оханском филиале  
Лунегова Татьяна Николаевна

Преподаватель ответственный за подготовку объектов в Частинском филиале  
Голдобин Игорь Николаевич

Преподаватель ответственный за подготовку объектов в Большесосновском филиале  
Кернер Галина Ивановна

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения: - Учебный корпус, Здание ЛПЗ, здание УПМ, Спорткомплекс .
2. Данные по контингенту обучающихся: - 634
3. Год постройки зданий: - 1914 г.

*Принято*

*05.08.2024*

*Суд (Возмещева Т.М.)*

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году: - проведен текущий ремонт кровли актового зала , учебных кабинетов , текущий ремонт спорткомплекса.

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: - Площадь 55790 м.кв.

6.Наличие ограждения территории учреждения и его состояние: - имеется, удовлетворительное

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок: - удовлетворительно.

8. Готовность учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое кол-во	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций по ТБ	Наличие акта разрешения	Наличие и состояние ученической мебели
1.	Методика воспитательной работы	1	1	100%	имеется		удовлетворит.
2.	Инженерной графики	1	1	100%	имеется		хорошее
3.	Русский язык и культура речи	1	1	100%	имеется		хорошее
4.	Социально-экономических дисциплин	1	1	100%	имеется		хорошее
5.	Менеджмент	1	1	100%	имеется		хорошее
6.	Спортивный зал	1	1	100%	имеется		удовлетворит.
7.	Электротехники и электроники	1	1	100%	имеется		хорошее
8.	Проектно-сметного дела, геологии и геодезии	1	1	90%	имеется		хорошее
9.	Экономика и маркетинг	1	1	85%	имеется		хорошее
10.	Информацион. технологий	1	1	80%	имеется		хорошее
11.	Лаборатория обсл.ср-в вычисл.техники	1	1	80%	имеется		хорошее
12.	Вычислительная техника и программирование	1	1	90%	имеется		хорошее
13.	Иностранного языка	2	2	80%	имеется		удовлетворит.

14.	Техническое обслуживание вычислительной	1	1	86%	имеется		хорошее
15.	Технические средства обучения и информ. технологии	1	1	90%	имеется		хорошее
16.	Методика профессионального обучения	1	1	100%	имеется		хорошее
17.	Психология	1	1	90%	имеется		хорошее
18	Техническая механика, основы гидравлики и	1	1	90%	имеется		хорошее
19	Социально-экономический	1	1	90%	имеется		хорошее
20	ТО и ремонт автомобильного транспорта	1	1	90%	имеется		удовлетворит.
21	ПДД, БДД	1	1	90%	имеется		удовлетворит.
22	Строительных машин	1	1	90%	имеется		удовлетворит.

### 9. Готовность мастерских:

№ п/п	Наименование учебных мастерских	Площадь	Рабочие места обучающихся, всего	из них аттестованы	Наличие рабочего места учителя и его оборудование	Наличие оборудования инструмента в мастерских в %	Наличие и состояние мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции
1.	Слесарная мастерская	154,3	15		В наличии, оборудовано	90	удов	плитка	удов.	23.06.2020г	удов
2.	Токарная мастерская	299,9	9		В наличии, оборудовано	70	удов	бетон	удов	23.06.2020г	удов
3.	Электрогазосварочная мастерская	93,6	9		В наличии, оборудовано	90	удов	плитка	удов	23.06.2020г	удов
4.	Мастерская отделочных работ	81,1	15		В наличии, оборудовано	90	удов	бетон	удов	23.06.2020г	удов
5.	Кузнечная мастерская	138,2	10		В наличии, оборудовано	70	удов.	бетон	удов.	23.06.2020	удов
6.	Шиномонтажная мастерская	87,3	14		В наличии, оборудовано	100	удов	плитка	удов.	23.06.2020 г.	удов

7.	УПМ по ТПОП		14		В наличии, оборудовано	90	удов.	плит-ка	удов.	23.06.2020г	удов
8.	УПМ по газовому оборудован.	49,6	9		В наличии, оборудовано	90	удов	плит-ка	удов.	23.06.2020г	удов

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

10.1 Наличие и состояние:

- водоснабжения – имеется, удовлетворительное
- канализации – имеется, удовлетворительное
- отопления – имеется, удовлетворительное

10.2. Наличие столовой - имеется

число посадочных мест 350,

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью - обеспечены санитарное состояние - удовлетворительно

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю - отсутствует

10.3. Наличие буфета - имеется,

число посадочных мест 20,

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью - обеспечены санитарное состояние - удовлетворительно

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю - отсутствует

10.4. Кем осуществляется организация питания - УПМ

10.5. Наличие медицинского кабинета (площадь, состав), наличие лицензии на медицинскую деятельность – нет.

Оснащенность - оснащен

11. Кем осуществляется медицинский контроль за состояние здоровья детей – по договору с ГБУЗ Пермскому краю Очерская ЦРБ

12. Наличие спортивного зала (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать в каком) - в наличии

13. Наличие спортивной площадки (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать в каком) - в наличии

14. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении - имеется

15. Состояние освещения - удовлетворительно коэффициент естественной освещенности-100%

уровень искусственной освещенности -100%

16. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.) - имеется противопожарная сигнализация, установлена система «Стрелец мониторинг».

Выполнение правил пожарной безопасности – выполняются в соответствии с законодательством.

16.1. Дата проведения проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (подтверждается актом) - акт от 19.07.2024 г.

16.2. Дата проведения проверки прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (подтверждается актом) – акт от 27.07.2024 г.

17. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 23.06.2023 г. протокол № 1-29 от 23.06.2023 г.

18. Оценка антитеррористической безопасности - удовлетворительно

19. Наличие утверждённого паспорта места массового пребывания людей (реквизиты паспорта) в наличии утвержден 09.11.2022. Пермский край , г. Очер, ул. Революционная, д. 95

20. Создание условий для получения детьми инвалидами качественного образования (по каждому объекту) - на входе установлена кнопка вызова помощи людям с ограниченными возможностями , установлен пандус с перилами.

20.1. Наличие утверждённого паспорта доступности учреждения (по каждому объекту) 20.06.2024

21. Готовность учреждения к зиме:

состояние отопительной системы - удовлетворительно

дата проведения опрессовки – 29.07.2024 г.

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение – 100%

22. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами - обеспечены

23. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах - 4 человека

**Оханский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж,  
Оханский район, г. Оханск, улица Советская, 20, телефон (34279) 3-00-07  
Фамилия, имя, отчество руководителя И.о. заведующей Оханским филиалом  
Лунегова Татьяна Николаевна**

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения: - Оханский филиал расположен в двух - этажном кирпичном здании, занимает первый этаж. На первом этаже расположен спортзал с тренажерной комнатой, лаборатории по тракторам и автомобилям, библиотека, компьютерный класс. По адресу Советская, ба расположены три учебных бокса с учебными тракторами и автомобилями.
2. Данные по контингенту обучающихся: - 95
3. Год постройки зданий: - 1917 г.
4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году: система оповещения перенесена на пост охраны, увеличено число видеокамер.
5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: - Площадь 0,58 га, дорожки и площадка перед зданием имеет асфальтовое покрытие состояние удовлетворительное.
6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние: - имеется, удовлетворительное
7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок: - удовлетворительно
8. Готовность учебных кабинетов:

Кабинет	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС Полностью /частично	Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение
Кабинет естественнонаучных дисциплин	частично	выполняется
Кабинет русского языка и литературы	полностью	выполняется
Кабинет гуманитарных дисциплин	полностью	выполняется
Кабинет физики и математики	частично	выполняется
Кабинет информатики	полностью	выполняется
Технической механики и материаловедения	полностью	выполняется
Охраны труда, ПДД и БДД	полностью	выполняется

Кабинет организации коммерческой деятельности	полностью	выполняется
Кабинет кулинарного и кондитерского производства	полностью	выполняется

#### 9. Готовность мастерских:

Мастерские	Кол-во рабочих мест	Укомплектованность оборудованием и инструментом	Освещенность	Электрозащита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности
Слесарная мастерская	6	имеется	соответствует	в норме	соответствует
Лаборатория Автомобилей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин	20	имеется	соответствует	в норме	соответствует
Лаборатория Электротехники	6	имеется	соответствует	в норме	соответствует

#### 10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

##### 10.1 Наличие и состояние:

- водоснабжения – имеется, удовлетворительное
- канализации – имеется, удовлетворительное
- отопления – имеется, удовлетворительное

##### 10.2. Наличие столовой - нет

число посадочных мест 0,

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью  
санитарное состояние

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю - отсутствует

##### 10.3. Наличие буфета - нет,

число посадочных мест 0,

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью  
санитарное состояние

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю - отсутствует

##### 10.4. Кем осуществляется организация питания

10.5. Наличие медицинского кабинета (площадь, состав), наличие лицензии на медицинскую деятельность – нет

Оснащенность

11. Кем осуществляется медицинский контроль за состояние здоровья детей – по договору с ГБУЗ Пермскому краю Оханская ЦРБ
12. Наличие спортивного зала (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать в каком) - в наличии
13. Наличие спортивной площадки (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать в каком) - в наличии
14. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении - имеется
15. Состояние освещения - удовлетворительно  
коэффициент естественной освещенности-100%  
уровень искусственной освещенности -100%
16. Оценка пожарной безопасности учреждения:  
Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)- имеется противопожарная сигнализация, установлена система «Стрелец мониторинг». Противопожарные краны оборудованы рукавами, стволами.  
Выполнение правил пожарной безопасности – выполняются в соответствии с законодательством.
- 16.1. Дата проведения проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (подтверждается актом) - акт от 17.07.2024 г.
- 16.2. Дата проведения проверки прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (подтверждается актом) – акт от 27.07.2024 г.
17. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 14.03.2023 г. протокол № 1-4.
18. Оценка антитеррористической безопасности - удовлетворительно
19. Наличие утверждённого паспорта места массового пребывания людей (реквизиты паспорта) 02.11.2022 .Пермский край , г.Оханск, ул. Советская, д. 20
20. Создание условий для получения детьми инвалидами качественного образования (по каждому объекту) - на входе установлена кнопка вызова помощи людям с ограниченными возможностями
- 20.1. Наличие утверждённого паспорта доступности учреждения (по каждому объекту) 20.06.2024
21. Готовность учреждения к зиме:  
состояние отопительной системы - удовлетворительно  
дата проведения опрессовки – 29.07.2024 г.  
обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение – 100%
22. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами - обеспечены



23. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах - 1 человек.

## Частинский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж»

Адрес, телефон: Пермский край, с. Частые, ул. Луначарского-2, тел. факс: 34(268) 2-25-50

Ф.И.О. заведующего филиалом: **Голдобин Игорь Николаевич**

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения: - Учебный корпус №1, Учебный корпус №2, Лабораторно-тракторный корпус, Учебный полигон .
2. Данные по контингенту обучающихся: - 157
3. Год постройки зданий: - 1972 г.
4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году: - проведен ремонт учебных кабинетов замена окон № 2,4,6,7.
5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: - Площадь 15000 м.кв.
6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние: - имеется, удовлетворительное
7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок: - Спортивные мероприятия проводятся на базе МОУ «Детско-юношеской спортивной школы» Договор №2 от 08.09.2008 г.
8. Готовность учебных кабинетов:

Кабинеты	Кол-во	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС		Наличие перспективного плана оборудования кабинета		Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение
		Полностью	Частично	Имеется	Нет	
Кабинет автомобилей	1		Частично	имеется		имеется
Кабинет тракторов и автомобилей	1		Частично	имеется		имеется
Кабинет СХМ	1		Частично	имеется		имеется
Кабинет спец технологий продавцов, поваров	1		Частично	имеется		имеется
Кабинет математики	1		Частично	имеется		имеется
Кабинет русского языка и литературы	1		Частично	имеется		имеется
Кабинет истории и обществознания	1		Частично	имеется		имеется

## 9. Готовность мастерских:

Мастерские	Площадь	Кол-во рабочих мест	Наличие оборудования и инструмента по норме	Освещенность	Электрозащита и вентиляция
Слесарная	70,9м <sup>2</sup>	20	Имеется	соответствует	соответствует
Сварочная	48 м <sup>2</sup>	6	Имеется	соответствует	соответствует
Учебно-торговая лаборатория	30м <sup>2</sup>	3	Имеется	соответствует	соответствует
Лаборатория тракторов	56 м <sup>2</sup>	6	Имеется	соответствует	соответствует
Лаборатория автомобилей	56 м <sup>2</sup>	6	Имеется	соответствует	соответствует

## 10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

### 10.1 Наличие и состояние:

- водоснабжения – имеется, удовлетворительное
- канализации – имеется, удовлетворительное
- отопления – имеется, удовлетворительное

### 10.2. Наличие столовой - имеется

число посадочных мест 60,

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью - обеспечены

санитарное состояние - удовлетворительно

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю - отсутствует

### 10.3. Наличие буфета - нет,

число посадочных мест

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью

санитарное состояние

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, отсутствуют.

10.4. Кем осуществляется организация питания – МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

10.5. Наличие медицинского кабинета (площадь, состав), наличие лицензии на медицинскую деятельность – нет.

Оснащенность

11. Кем осуществляется медицинский контроль за состояние здоровья детей – по договору с ГБУЗ Пермскому краю Частинской ЦРБ

12. Наличие спортивного зала (в разрезе филиалов, если в каком то из филиалов нет, то указать в каком) - нет, заключен договор с МОУ «Детско-юношеской школой»

13. Наличие спортивной площадки (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать в каком) - заключен договор с МОУ «Детско-юношеской школой»

14. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении - имеется

15. Состояние освещения - удовлетворительно  
коэффициент естественной освещенности-100%

уровень искусственной освещенности -100%

16. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)- имеется противопожарная сигнализация, установлена система «Стрелец мониторинг». Противопожарные краны оборудованы рукавами, стволами.

Выполнение правил пожарной безопасности – выполняются в соответствии с законодательством.

16.1. Дата проведения проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (подтверждается актом) - акт от 17.07.2024 г.

16.2. Дата проведения проверки прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (подтверждается актом) – акт от 27.07.2024 г.

17. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 15.03.2023 г. протокол № 7-8.

18. Оценка антитеррористической безопасности - удовлетворительно

19. Наличие утверждённого паспорта места массового пребывания людей (реквизиты паспорта) в наличии утвержден 02.11.2022.Пермский край, с Частые, ул. Луначарского, д. 2

20. Создание условий для получения детьми инвалидами качественного образования (по каждому объекту) - на входе установлена кнопка вызова помощи людям с ограниченными возможностями и пандус.

20.1. Наличие утверждённого паспорта доступности учреждения (по каждому объекту) 20.06.2024

21. Готовность учреждения к зиме:

состояние отопительной системы - удовлетворительно

дата проведения опрессовки – 29.07.2024 г.

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение – 100%

22. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами - обеспечены

23. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах - 1 человек.

**ГПБОУ «Строгановский колледж» филиал Большая Соснова Адрес,  
 телефон: Пермский край, с. Большая Соснова ул. Набережная 80,  
 83425727191**

**Фамилия, имя, отчество заведующего: Кернер Галина Ивановна**

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения: - Учебный корпус, мастерские, гараж .
2. Данные по контингенту обучающихся: - 110
3. Год постройки зданий: - 1980 г.
4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году: - проведен ремонт мягкой кровли учебного корпуса и покраска стен коридоров.
5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: - Площадь ,84436 м.кв.
6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние: - имеется, удовлетворительное
7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок: - удовлетворительно
8. Готовность учебных кабинетов:

Кабинет	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС полностью /частично	Наличие инструкции по ТБ для кабинетов, их выполнение.
Кабинет ПДД	полностью	имеется, выполняется
Устройство тракторов и автомобилей	полностью	имеется, выполняется
Электротехники	частично	имеется, выполняется
Технологии приготовления пищи	полностью	имеется, выполняется
Компьютерный класс	полностью	имеется, выполняется
Общественно-ведческих дисциплин	полностью	имеется, выполняется
Специальных дисциплин	полностью	имеется, выполняется

**9. Готовность мастерских:**

Мастерские	Кол-во рабочих мест	укомплектованность оборудованием и инструментом	Освещенность	Электро-защита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности

Лаборатория автомобилей	15	в норме	соответствует	В норме	обеспечены
Лаборатория сельскохозяйственных машин	15	в норме	соответствует	В норме	обеспечены
Слесарная мастерская	15	в норме	соответствует	В норме	обеспечены

## 10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

### 10.1 Наличие и состояние:

- водоснабжения – имеется, удовлетворительное

- канализации – имеется, удовлетворительное

- отопления – имеется, удовлетворительное

### 10.2. Наличие столовой - имеется

число посадочных мест 80,

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью - обеспечены

санитарное состояние - удовлетворительно

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю - отсутствует

### 10.3. Наличие буфета - нет

число посадочных мест

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью

санитарное состояние

наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

### 10.4. Кем осуществляется организация питания - УПМ

10.5. Наличие медицинского кабинета (площадь, состав), наличие лицензии на медицинскую деятельность – нет

Оснащенность

11. Кем осуществляется медицинский контроль за состояние здоровья детей – по договору с ГБУЗ Пермскому краю Большесосновской ЦРБ

12. Наличие спортивного зала (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать в каком) - в наличии

13. Наличие спортивной площадки (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать в каком) - в наличии

14. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении - имеется

15. Состояние освещения - удовлетворительно

коэффициент естественной освещенности-100%

уровень искусственной освещенности -100%

16. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)- имеется противопожарная сигнализация, установлена система «Стрелец мониторинг». Противопожарные краны оборудованы рукавами, стволами.

Выполнение правил пожарной безопасности – выполняются в соответствии с законодательством.

16.1. Дата проведения проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (подтверждается актом) - акт от 17.07.2024 г.

16.2. Дата проведения проверки прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (подтверждается актом) – акт от 27.07.2024 г.

17. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 16.05.2023 г. протокол № 9-19.

18. Оценка антитеррористической безопасности - удовлетворительно

19. Наличие утверждённого паспорта места массового пребывания людей (реквизиты паспорта) 02.11.2022. Пермский край, с. Большая Соснова, ул. Набережная, д. 80

20. Создание условий для получения детьми инвалидами качественного образования (по каждому объекту) - на входе установлена кнопка вызова помощи людям с ограниченными возможностями

20.1. Наличие утверждённого паспорта доступности учреждения (по каждому объекту) 20.06.2024

21. Готовность учреждения к зиме:

состояние отопительной системы - удовлетворительно

дата проведения опрессовки – 29.07.2024 г.

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение – 100%

22. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами - обеспечены

23. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах - 1 человек



**Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения новому 2024-2025 учебному году:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строгановский колледж» к новому 2024-2025 учебному году готово.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Светлана Викторовна Десяткова

Андрей Николаевич Клячин

Татьяна Леонидовна Кузьмина

Руслан Леонидович Кузьмин

Галина Ивановна Кернер

Игорь Николаевич Голдобин

Татьяна Николаевна Лунегова

