

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Семицветик»»

(МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»») корпус 1

Наименование объекта

184670, г. Гаджиево, Мурманская обл., г. Гаджиево, набережная Сергея Преминина, дом 107.

Адрес

п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка 	<p>1.1. Отсутствует информация об ОСИ</p> <p>1.2. Отсутствует тактильная и цветовая информация об ОСИ</p> <p>1.3. Отсутствует место отдыха на пути движения</p> <p>1.4. Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток).</p>	<p>1.1. Провести инструктаж специалистов и сопровождающих инвалидов и других МГН</p> <p>1.2. Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.</p> <p>1.3. Организовать сопровождение</p>	<p>1.1. Установить информационные тактильные знаки по пути движения к входу в здание</p> <p>1.2. Обеспечить информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток).</p>	<p>ДУ-пп (К, О-В, С-ч, Г-ч, У) ДЧ (О-н) ДУ-им (С-п)</p> <p>ДУ-пп (К, О-В, Г-П, Г-ч, У) ДЧ (О-н) ДУ-им (С-п, С-ч, Г-п)</p>	<p>ДУ-пп (К, О-В, Г-П, Г-ч, У) ДЧ (О-н) ДУ-им (С-п) ДУ-пп (Г-п, У)</p>	<p>после 2-го этапа</p>

			инвалидов и других МГН для оказания услуг.				
<p>2. Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур 	<p>2.1. Отсутствует информация о направлении движения</p> <p>2.3. Отсутствие тактильной информации об уровне этажа на поручнях лестницы.</p> <p>2.4. Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы.</p> <p>2.5. Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен.</p>	<p>2.1. Установить информационный указатель (для С-п с тактильным дублированием)</p> <p>2.2. Установить указатели наполные предупреждающие и указательные</p> <p>2.3. Установить тактильную информацию об уровне этажа на поручнях лестницы.</p> <p>2.5. Установить контрастную маркировку прозрачных дверных полотен.</p>		<p>ДУ-пп (К, О-В, С-ч, Г-ч, У)</p> <p>ДЧ (О-н)</p> <p>ДУ-им (С-п)</p>	<p>ДУ-пп (К, О-В, Г-п, Г-ч, У)</p> <p>ДЧ (О-н)</p> <p>ДУ-им (С-п, С-ч, Г-п)</p>	<p>ДУ-пп (К, О-В, С-ч, Г-ч)</p> <p>ДУ-им (С-п)</p> <p>ДУ-пп (Г-п, У)</p>	

3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <p>-Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</p> <p>- Лестница (внутри здания)</p> <p>-Пандус (внутри здания)</p> <p>-Лифт пассажирский (или подъёмник)</p> <p>- Дверь</p> <p>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>3.1. Отсутствуют тактильные наклейки</p> <p>3.2. Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестницы</p> <p>3.3. Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен.</p> <p>3.4. Отсутствие тактильной информации об уровне этажа на поручнях лестницы.</p> <p>3.5. Нет опорных поручней со стороны стен.</p>	<p>3.1. Установить самоклеящуюся контрастную полосу на ступени</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов и других МГН для оказания услуг.</p>	<p>3.1. Установить тактильные наклейки</p> <p>3.2. Установить контрастную маркировку прозрачных дверных полотен.</p> <p>3.3. Установить опорные поручни со стороны стен.</p>	<p>ДУ-шп (К, О-В, С-ч, Г-ч, У) ДЧ (О-н) ДУ-им (С-п)</p>	<p>ДУ-шп (К, О-В, Г-п, Г-ч, У) ДЧ (О-н) ДУ-им (С-п, С-ч, Г-п)</p>	<p>ДЧ (К, О-н, О-В, С-ч, Г-ч) ДУ-им (С-п) ДУ-шп (Г-п, У)</p>
----	--	---	---	--	---	---	--

	<p>(для С-п с тактильным дублированием).</p> <p>5.5. Ширина дверного проёма не соответствует требованиям для инвалидов – колясочников (не менее 90 см.).</p> <p>5.6. Отсутствует кнопка вызова персонала.</p> <p>5.7. Отсутствуют поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальником на высоте),75 – 0,8 (на одном уровне с краем раковины)</p>			
<p>6. Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях <p>Сайт организации</p>	<p>6.3.1 Установить печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.).</p> <p>6.3.2 Установить тактильные модели и схемы объектов, зданий, помещений, территорий</p>	<p>ДУ-пп (К, О-в, С-ч, Г-ч, У) ДУ (О-н) ДУ-им (С-п)</p>	<p>ДУ-пп (К, О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ (О-н) ДУ-им (С-п, С-ч, Г-п)</p>	<p>ДУ (К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч) ДУ-им (С-п) ДУ-пп (Г-п, У)</p>

7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. Отсутствует информация о направлении движения. 7.2. Высота бордюра по краям путей более 5 см. 7.3. Отсутствуют тактильные средства.	7.1. Организовать сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения от остановки к объекту (по предварительному согласованию по телефону)	7.1. Организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки до объекта (обращение к администрации ЗАТО Александровск)	ДУ-пп (К, О-В, С-ч, Г-ч, У) ДЧ (О-н) ДУ-им (С-п)	ДУ-пп (К, О-В, Г-п, Г-ч, У) ДЧ (О-н) ДУ-им (С-п, С-ч, Г-п, У)	ДЧ (К, О-н, О-В, С-ч, Г-ч) ДУ-им (С-п) ДУ-пп (Г-п, У)
----	--------------------------------------	--	--	--	--	---	---

*Заполняется с учетом приложения № 2 к Методическим рекомендациям

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН ¹	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-пп	ДЧ	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДЧ	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ-им	ДЧ	ДУ-пп	ДЧ	ДУ-пп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

¹ По итогам заполнения таблицы сведения о состоянии доступности объекта дублируются в таблицу 3.5 основной части паспорта доступности