

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№
от « 15 » августа 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГУ РК «Детский дом № 4» г.Усинска

г.Усинск ул.Молодежная д.20

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Не оборудовано доступными элементами информации об объекте На входе имеется шлагбаум	все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3,4,5	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	К,О,Г,С	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-