

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата обследования «20» декабря 2018 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38 (МБДОУ г. Мурманска № 38)**

Наименование объекта и организации

183017 г. Мурманск, ул. Ростинская, дом 4

Адрес

| № п/п | Структурно-функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): | | Состояние доступности соответствующей зоны | | |
|-------|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
| 1. | <p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка | <p>1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все)</p> <p>1.2 Отсутствует информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)</p> <p>1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)</p> <p>Отсутствует пандус</p> | <p>1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию</p> <p>1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения</p> | <p>1.1 Выделить и обозначить не менее 1-го парковочного места для инвалидов</p> <p>1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него</p> | <p>К-ВНД О-н-ВНД О-в -ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п -ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p> | <p>К-ДУ пп О-н- ДУ пп О-в - ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п - ДУ пп Г-ч- ДУ пп У- ДУ пп</p> | <p>К- ДУ пп О-н- ДУ пп О-в - ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п - ДУ пп Г-ч- ДУ пп У- ДУ пп</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>2.</p> <p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур | <p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч)</p> <p>2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч)</p> <p>2.3 Дверной проем ширина менее 0,9м</p> <p>2.3 Размеры тамбура 1.40x2.7 м, и 1,5x1.5 м</p> <p>2.4 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию (С-п)</p> | <p>2.1 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки</p> <p>2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, патологией верхних конечностей и с нарушением зрения</p> | <p>2.1 Отрегулировать доводчик</p> <p>2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>2.3 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p> | <p>К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> |
| <p>3.</p> <p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | <p>3.1 Наличие лестницы без поручней (3 ступени) (К, О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2-й этаж (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.4 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К)</p> | <p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения к туалету</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения</p> | <p>3.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>3.2 Установить двери с прозрачными полотнами</p> | <p>К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| <p>4.</p> <p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту | <p>4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.2 Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p> <p>4.3 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)</p> | <p>4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушением зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p> <p>4.2 Организовать размещение инвалидов с нарушением слуха рядом с источником звука</p> | <p>4.1 Установить информацию при входе в помещение со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> | <p>К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> |
| <p>5.</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната | <p>5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне(Все)</p> <p>5.2 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К)</p> <p>5.3 Допуск в помещения ограничен (Все)</p> <p>5.4 Отсутствуют крючки для костылей и тростей</p> | <p>5.1 Разместить информацию о туалете</p> <p>5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине</p> | <p>5.1 Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства</p> <p>5.3 Установить крючки для костылей и тростей</p> | <p>К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> |
| <p>6.</p> <p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях <p>Сайт организации</p> | <p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все)</p> <p>6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)</p> <p>6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p> <p>6.4 На сайте нет раздела касающегося организации доступности и оказываемых услуг (Все)</p> | <p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта</p> <p>6.2 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p> | <p>6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей отдельных категорий инвалидов</p> | <p>К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> | <p>К-ДУ пп О-н-ДУ пп О-в-ДУ пп С-п-ДУ пп С-ч-ДУ пп Г-п-ДУ пп Г-ч-ДУ пп У-ДУ пп</p> |

