

« - 23»

	« () - « 23»
	185013 . .17
	-mail internat231@yandex.ru
	150
	11 (, (9),)
	1972
	-

:

	, 200	, ,	
	()		
	()		
		10%	,
	,	() 10%	,
()	8%		
		1,5	

()	8%		4	

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Конечный результат	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	5м	нет		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	30м		Установлен знак «парковка для инвалидов»	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	0	1		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3м	Нанесение тактильной разметки до центрального входа	Нанесение тактильной разметки до центрального входа	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет	указатели направления движения		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль	есть	-		Имеется	Допустимо отсутствие	С

тротуара						
- *места отдыха	нет	Оборудование места отдыха		Имеются		К, О
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	Отсутствует	Нанесение тактильной полосы	Нанесение тактильной полосы	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Отсутствует	Маркировка ступеней	Маркировка ступеней	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Отсутствует	Установка поручней		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Отсутствует			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует	-	Не более 16,5 -	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Отсутствует	Установка звукового маяка	Установка звукового маяка	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	Отсутствует					
Двери распашные, справочно						

Двери автоматические, справочно	отсутствуют					
- ширина дверного проема в свету	90 см			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	5см	Установка порога с уклоном		0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Пандус переносной	Нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			наличие	-	К
- мобильный	нет	Требуется		-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения			1	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Отсутствуют	Требуется		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствуют	требуются	;	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Нет	требуется	-	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет		;	Имеются		Г

*Тактильная схема	нет	Требуется	-	Имеются		С
			()			

Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	Есть			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Нет	Требуются		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	Требуются		имеются	отсутствуют	О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	Есть			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет	Требуются		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	Требуются	указатели номера этажа на поручне тактильные	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	Нет					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Нет	Требуются		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет			Имеется		С
Ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О

--	--	--	--	--	--	--

— , :
— - , , , , ,
-) (, ,
- ;
- () ,
- -