

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Большемуртинский детский сад № 1»  
663060, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая  
Мурта, ул. Советская, 75, тел. 8-(39-198)31-7-52

Акт №1

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от «08» Июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Мельникова Л.Г. -завхоз, члены комиссии: Тарасенко Т.В.-старший воспитатель Манафов И.А.- подсобный рабочий составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МКДОУ «Большемуртинский детский сад № 1»  
(краткое наименование ДОУ)

на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МКДОУ «Большемуртинский детский сад № 1»

Адрес образовательной организации: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 75

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается шесть игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 50 м<sup>2</sup>, на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и другое оборудование. Вся территория площадок имеет ровное песчаное, травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

| № | Наименование оборудования   | Результат осмотра   | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|-----------------------------|---|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Отдельно стоящая горка      | Внешний вид удовлетворительный. Дефектов и неисправностей элементов оборудования не обнаружено. Выступающих частей фундаментов нет. Механических повреждений поверхности ската горки не обнаружено. Опасных предметы в зоне приземления нет | Не выявлено       |               |            |
| 2 | Качели металлические 6 шт.  | В процессе визуального осмотра, цепи подвески качелей находятся в удовлетворительном состоянии, устойчивы. Износ звеньев не превышает допустимый.   | Не выявлено       |               |            |
| 3 | Песочницы 6 шт.             | Песок в песочницах просеян  | Не выявлено       |               |            |
| 4 | Скамейки 6 шт.              | Без повреждений, устойчивы  | Не выявлено       |               |            |
| 5 | Гимнастическое бревно 1 шт. | Исправно  | Не выявлено       |               |            |
| 6 | Стол деревянный 3 шт.       | Без повреждений, устойчив.  | Не выявлено       |               |            |
| 7 | Веранда деревянная 6 шт.    | Без видимых повреждений   | Не выявлено       |               |            |
| 8 | Гимнастическая лестница     | Металлическая, устойчива, без повреждений   | Не выявлено       |               |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: Мельникова Л.Г. / Мельникова Л.Г. /

Члены комиссии: Тарасенко Т.В. / Тарасенко Т.В. /

Манафов И.А. / Манафов И.А. /