

Акт № 1 от 05.07.2023
испытаний спортивного оборудования
на спортивной площадке в МБДОУ «Детский сад» №47

Комиссия в составе:

- Лукманова Г.М. – председатель
- Иванова А.Г. - член комиссии
- Ловкова Н.Ю. – член комиссии

Составила настоящий АКТ в том, что:

спортивное оборудование на спортивной площадке подлежит
визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Шведская стенка 1 шт. Каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов
- Спортивный гриб 1 шт.,
- Каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов
- Столб для натягивания волейбольной сетки 2шт.,
Визуальный осмотр крепежа с применением максимальной нагрузки
Комплекс с рукоходом 1шт.
Каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов
- Кольцо для бросания мячей 1 шт.,
Визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой

Заключение:

- После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надёжно закреплены, спортивное оборудование не имеет качаний, прогибов.
- Прогибы спортивного оборудования соответствуют установленным нормам и правилам занятий по физкультуре и спорту.
- Занятия на спортивном оборудовании разрешается.

Председатель комиссии: Лукманова Г.М.

Члены комиссии: Иванова А.Г.

Ловкова Н.Ю.

