



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Находкинскому городскому
округу департамента труда и
социального развития
Приморского края

 Д.С.Малявин

« 21 » 07 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Находкинский городской округ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание спорткомплекса
- 1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 1 этажное, 872,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3273 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта (не было)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г. капитального (не известно)
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор» г. Находка (МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юниор» г.Находка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692918 Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул.Дзержинского 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Целью образовательного процесса МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор», является осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с обучающимися, в возрасте от 6 до 18 лет. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного времени.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусные маршруты № 5, №7, №18, №23, №5б остановка «Комсомольская». Выходим на остановке автобуса «Комсомольская», переходим дорогу по пешеходному переходу в район магазина «Эллина». Проходим мимо двухэтажного жилого дома, поворачиваем направо к зданию детской библиотеки. Пройдя мимо детской библиотеки, подходим к зданию детской спортивной школы «Юниор».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (г)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (к, г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (к,с,г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2018 года

в рамках исполнения программы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: открытие дополнительных спортивных секций для инвалидов по итогам мониторинга потребностей.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) обеспечение доступного передвижения внутри объекта инвалидам.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» Павлик А.В.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Зам. директора по АХР МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» Ивакина А.М.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по кадрам Эктова Г.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов г.Находка Приморской краевой общественной организации ВОИ Бондарь И.А.


(Подпись)

Ведущий инспектор отделения назначения Боклаг Е.Г.


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию
МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮНИОР» Г. Находка
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	нет						
1.2	Пути движения на территории	есть		1,2,3, 4,5,6	Отсутствуют тактильные обозначения, визуальная информация	(с,г,к)	Установить тактильные обозначения, визуальную информацию	Ремонт текущий
1.3	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	(с,г,к)	Оборудовать пандус	Ремонт капитальный
1.4	Автостоянка и парковка	нет			Не оборудована стоянка (парковка для инвалидов)	(с,г,к)	Оборудовать парковку для инвалидов	Ремонт текущий
	Общие требования к зоне				Капитальный, текущий ремонт	(с,г,к)	Оборудовать пандус, парковку. Установить тактильные обозначения, визуальную информацию.	Ремонт текущий, капитальный

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (г)		1,2,3,4,5,6	Ремонт текущий, капитальный

Комментарий к заключению: Оборудовать стоянку, кнопку вызова, пандус. Выложить плитку, сделать указатели. Общие требования: капитальный, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания













I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского,12
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	нет		7	Нет пандуса	(с, к)	Оборудовать пандус	Ремонт капитальный
2.2	Входная площадка (перед дверью)	нет		7	Отсутствуют тактильные обозначения	(с)	Установить тактильные обозначения	текущий ремонт
2.3	Дверь (входная)	есть		7,8	Нет кнопки вызова, отсутствуют световые и звуковые маяки	(с,г,к)	Оборудовать кнопку вызова, световые и звуковые маяки	текущий ремонт
2.4	Тамбур	нет						
	Общие требования к зоне				Капитальный, текущий ремонт	(с,г,к)	Оборудовать пандус, кнопку вызова, световые и звуковые маяки. Установить тактильные обозначения	Капитальный, текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(г)		7,8	Ремонт текущий, капитальный


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать пандус, кнопку вызова, световые и звуковые маяки. Установить тактильные обозначения. Общие требования: капитальный, текущий ремонт.



Министерство внутренних дел
Российской Федерации
Управление по контролю за оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров
Территориальное отделение
г. Москва
ул. Дзержинского, 13



8

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка
Приморский край, г.Находка, ул. Дзержинского,12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть		9,10,11	Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни	(с)	Установить тактильные обозначения, направляющие поручни	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Отсутствуют устройства обеспечивающие задержку закрывания двери	(с,к)	Оборудовать устройства обеспечивающие задержку закрывания двери	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Нет информационных листов путей эвакуации	с,г,к	Подготовить информационные листки	Ремонт текущий
	Общие требования к зоне				Капитальный, текущий ремонт	с,г,к	Оборудовать указатели, дверные доводчики, информационные листки	Ремонт капитальный, текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (г)		9,10,11	Ремонт капитальный, текущий

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Оборудовать указатели, дверные доводчики, информационные листки, Установить тактильные обозначения, направляющие поручни. Общие требования: ремонт капитальный, текущий







I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		12,13	Отсутствуют тактильные обозначения	(с)	Установить тактильные обозначения	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				текущий ремонт	(с)	Установить тактильные обозначения	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (г,к)		12,13	текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильные обозначения. Общие требования: текущий ремонт.



ВХОД В ЗАЛ В ЧИСТОЙ ОБУВИ

13

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14	Отсутствуют опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопка вызова	(с,о,к)	Оборудовать опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопку вызова	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		15	Отсутствуют опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопка вызова	(с,о,к)	Оборудовать опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопку вызова	текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		16	Отсутствуют опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопка вызова	(с,о,к)	Оборудовать опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопку вызова	текущий ремонт
	Общие требования к зоне				текущий ремонт	(с,о,к)	Оборудовать опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопку вызова	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г)		14,15,16	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Оборудовать опорные поручни, тактильные обозначения, крючки для костылей и палочек, кнопку вызова. Общие требования: произвести текущий ремонт.



14



75



16

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Нет указателей пути движения, нет светового табло, нет указателей путей эвакуации	(с,г,к)	Оборудовать указатели, световое табло	Ремонт капитальный, текущий
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует индукционная петля, звуковое оповещение	(г)	Оборудовать индукционную петлю, звуковое оповещение	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильной плитки, пути движения не указаны, отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	(с)	Уложить тактильную плитку, установить указатели, индукционную петлю, световое табло	текущий ремонт, капитальный
	Общие требования к зоне				Нуждается в оборудовании	(с,г,к)	Оборудовать указатели, световое табло, индукционную петлю, уложить плитку	текущий ремонт, капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД			Ремонт капитальный, текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уложить тактильную плитку, установить указатели, индукционную петлю, световое табло. Общие требования: ремонт капитальный, текущий.