

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с 11 «Берёзка»



/Н.В.Сапунова/  
« 14 » \_\_\_\_\_ февраля \_\_\_\_\_ 20\_\_20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)  
№ 01-2020**

г. Кулебаки

« 14 » \_\_\_\_\_ февраля \_\_\_\_\_ 20\_\_20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)
- 1.2. Адрес объекта: 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 727,4 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4153,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта- \_\_\_-\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2020, капитального – \_\_\_-\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: да (если такая категория будет), все категории – инвалидов нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость – 90 (количество обслуживаемых в день), вместимость – 98, пропускная способность.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – нет.

**3. Состояние доступности объекта**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской пассажирский транспорт: автобус маршрут № 3, маршрутным такси № 1 до ост. «Хлебозавод» на ул. Войкова, маршрутным такси № 10, 12, 14 до ост. «Магнит» на ул. Воровского, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м до ул. Войкова/500 м до ул. Воровского.

3.2.2 время движения (пешком) 10/10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ:

ДЧ-В

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По решению администрации городского округа город Кулебаки
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт текущий

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта по адаптации основных структурных элементов объекта в рамках исполнения исполнения принятой Программы, утвержденного плана.

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет доступен всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

\_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

\_\_\_\_\_  
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:-

\_\_\_\_\_  
4.4.6. другое:-

\_\_\_\_\_  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 3 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

### Руководитель

#### рабочей группы

Заведующий, Сапунова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы

Заведующий хозяйством, Лачинова М.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Воспитатель, председатель ППО, Крюкова И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Воспитатель, Будылина И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

Представитель общественных организаций инвалидов:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представители организации,

расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)  
607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			1.Входная калитка не отвечает предъявленным требованиям.	все	1.Входную калитку выполнить в соответствии с п.4.1.2 СП 59.13330.2012 (далее – СП)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1.Отсутствует информация об объекте.	К,О,С	1.На территории пути движения установить комплексную информацию об объекте п.5.5.2 СП	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			1.Не оборудована автостоянка и парковка.	К,О	1.Оборудовать автостоянку и парковку в соответствии с п.4.2 СП	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			Ремонт текущий, капитальный

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)  
607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			1.Лестница не отвечает предъявленным требованиям.	все	1.Лестницу выполнить в соответствии с п.4.1.12, 4.1.14 СП	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			1.Не оборудована пандусом.	все	1.Оборудовать пандус с колесотбойниками и поручнями в соответствии с п.5.2.14, п.1.15 СП	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			1.Площадка перед входной дверью не соответствует требованиям.	К	1.Площадку выполнить в соответствии с п.4.1.15 СП	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			1.Отсутствует информационное обозначение.	все	1.Оборудовать информационным обозначением в соответствии с п.5.1.4-5.1.6 СП	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ремонт текущий, капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ			Ремонт текущий, капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №  
от «14» февраля 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад**  
**№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)**  
**607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12**  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			1.Отсутствует информационная мнемосхема. 2.Отсутствуют поручни вдоль стен.	все	1.Выполнить элементы информации в соответствии с п.7.1.8 СП 2.Приборы и устройства в коридорах установить в соответствии с п.5.4.2 и п.5.4.3 СП	Текущий ремонт
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			1.Не соответствуют предъявленным требованиям.	К	1.Оборудовать лестницы в соответствии с п.5.2.10 СП 2. Оборудовать поручни в соответствии с п.5.2.15 СП	Техническое решение невозможно. Организация альтернативной формы обслуживания.
3.3.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.4	Двери	есть			1.Пороги не соответствуют предъявленным требованиям. 2.Дверные ручки не соответствуют предъявленным требованиям.	все	1.Дверные пороги оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП 2.Дверные ручки оборудовать в соответствии с	Текущий ремонт

							п.5.2.3 СП	
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть			1. На пути эвакуации имеется ступенька.	все	1. Двери на путях эвакуации выполнить в соответствии с п.5.2.4 СП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)

607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			1.Отсутствует информирующее обозначение помещений (музыкального зала)	все	1.Установить информационные элементы в соответствии с п.5.5.8 СП 2.Дверные проемы помещений выполнить в соответствии с п.5.2.4 СП	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01-2020  
от «14» февраля 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)

607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01-2020  
от «14» февраля 2020 г.

### I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)  
607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12  
(наименование объекта, адрес)

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01-2020  
от «14» февраля 2020 г.

### І Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)

607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (М, Ж)	есть			1. Туалетная комната не отвечает предъявленным требованиям.		1. Оборудовать туалетную комнату в соответствии с п.5.3.3 СП	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

### ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01-2020  
от «14» февраля 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 11 «Берёзка» (МБДОУ д/с 11 «Берёзка»)  
607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Мира, дом 12  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			1.Отсутствуют визуальные средства.	все	1.Оборудовать визуальными средствами информвции в соответствии с п.5.5.4 СП	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			1.Отсутствуют акустические средства.	все	1.Оборудовать акустические средства информации в соответствии с п.5.5.2 СП	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			1.Отсутствуют тактильные средства.	все	1.Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п.5.5.3 СП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);**

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация

альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_