

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ
«Детский сад №121»

С.Ю. Миронычева

«01» февраля 2018 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

«01» февраля 2018г.

Автозаводский район
город Нижний Новгород

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603111, г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.
- 1.2. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2308,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 13094,9 кв.м
- 1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №121» (МБДОУ «Детский сад №121»)
- 1.4. Адрес места нахождения организации: 603111, г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.
- 1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права серия 52-АГ № 118968 выд. 15 февраля 2010 г.).
- 1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
- 1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования, обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 230, вместимость – 290, пропускная способность – 290

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Доступ к детскому саду осуществляется с автобусных остановок «Микрорайон Соцгород 2», маршрутное такси № 83, 138, 301, автобус 58, 64, 73; «Улица Челюскинцев» троллейбус 4, 11, 14; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Микрорайон Соцгород 2» - 619м, от остановки «Улица Челюскинцев» - 324 м.
- 3.2.2. время движения (пешком): от остановки «Микрорайон Соцгород 2» 12-17 мин, от остановки «Улица Челюскинцев» 8-10 мин.

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1,2,3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, С, У, Г)	А 9 А 10, А 20 А 19, А 22 А 21, А 23 А 24, А 60	6,7,8,9,10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, С, У, Г)	А 60 А 9, А 10 А 21, А 22 А 23, А 19 А 20, А 12	11,12,13,14,15,16 ,17,18,19,20,21,2 2,23,24,25,26,27, 28,29,30
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	А 64 А(1) 1 А 45 А 63, А 62	31,32,33,34,35,36 ,37,38,39, 40,41,42,43
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, Г, У)	А3,1 А 15,13 А 29,30 «А» 17,18 «А» 10,11 «А» 5,2,3 «А» 23,24 «А» 32,33,29 «А» 46,47 «А» 43,42, А(1)	40,41,42,43, 44-69

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (О, Г, У)	-	28,29,30,31, 70,71,72
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С,Г,О,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 09.01.2018-31.12.2020 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДУ-В**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не требуется _____

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>6</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 72 фото.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий _____ С.Ю. Миронычева

Члены комиссии:

Заместитель заведующего _____ Е.А. Вагузова

Заместитель заведующего _____ Л.А. Молодцова

Рабочий по комплексному обслуживанию здания _____ Д.А. Токарев



I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2,3	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3а,4а	Ненадлежащее состояние пешеходных дорожек и тротуаров Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.11) Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Установка
1.3	Лестница (наружная)	да	-	-	Наружные лестницы не имеют поручни Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	Все	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам	Установка
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус (наружный)	Все	Установка пандуса (наружный)	Установка
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	------------------	-------------------	---------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	1,2,3,3а, 4а	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации.	Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5а,7	-	-	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6	-	-	-	Не требуется
2.5	Тамбур	есть	А 1	8	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И (С,Г,О,У)		5а,6,7,8	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

Вход №2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	9	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	9	-	-	-	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9	-	-	-	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	А 22, А21	22,23,25,26	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И (С,Г,О,У)	А 21, А22	9,22,23, 25,26	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
 МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.
Вход №3
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	10	-	-	-	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	10	-	-	-	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	А 19, А20	24,21	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И (С,Г,О,У)	А 19, А20	10,21,24	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

Вход №4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	10	-	-	-	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	10	-	-	-	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	А 10	29а, 15, 18	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И (С,Г,О,У)	А 10	10,29а, 15,18	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	A12	27	-	-	-	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	A 10	10,29a , 15,18	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,Г		Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	-	-				Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		28,29, 30	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С,Г		Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ –И (С,Г,О,У)	A 12, A60, A21,A10	11,12,13, 14,16,17,18, 8,19,20,27, 28,29,30	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования объекта

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	A73, A74 A 75, A76	32,33	-	-	-	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	-	A 64, A66,A 62, A(1)15 , A(1)3, A(1)2, A(1)6, A(1)1	34,35, 36,37, 39,38, 40,43, 42,43a	Край ванны плавательного бассейна по всему периметру не выделен контрастной полосой. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.5)	С	Выделение цветом края ванны плавательного бассейна.	Ремонт
					Отсутствие цветовой маркировки на входах и выходах из бассейна. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.6)	С	Выделение цветовой маркировкой входа и выхода из бассейна.	Ремонт
					Отсутствие вдоль стен бассейна по периметру обходной дорожки сплошной поручень. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.11).	О	Установка поручней по периметру обходной дорожки бассейна	Установка
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально	-	-	-	-	-	-	-

	обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И(С,Г,О,У)	A73, A74 A 75, A76 A 64, A66,A62 , A(1)15, A(1)3, A(1)2, A(1)6,A(1)1	32,33 34,35, 36, 37,39, 38,40, 43,42, 43а	- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-			-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А3,1, А 15,13 А 29,30, «А» 17,18, «А» 10,11, «А» 5,2,3, «А» 23,24, «А» 32,33,29, «А» 46,47, «А» 43,42, А(1)5,6	40,41,43, 44-55, 61-68	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	С,Г,У	Адаптация туалетной комнаты. Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (С,Г,О,У)	А3,1, А 15,13, А 29,30, «А» 17,18, «А» 10,11 «А» 5,2,3,«А» 23,24 «А» 32,33,29,«А» 46,47,«А» 43,42, А(1)5,6	40,41,43,44-55, 61-68	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад №121», 603111, город Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.21.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	A60, A10, A21	70,71, 72,28, 29,30	Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875 Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №2,3,4. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С, Г	Необходима установка схемы движения и таблички с наименованием учреждения.	Установка
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И(С,Г,О,У)	A60, A10, A21	70,71,72,28,29,30	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Прошнуровано

Пронумеровано

Скреплено печатью

17 (Семинадцать) листов

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 121»

С.Ю. Миронычева

«01» февраля 2018 г.

