

Примечание: Информация об ОСИ (разделы по строкам) формируется руководителями ведомственных ОСИ и органами муниципальной власти в виде списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел - объекты образования

3 раздел - объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты торговли и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 13 «Колосок»
М.Р.Чернова
«15» декабря 2021г.

Акт обследования
(к паспорту доступности)
№ 1

г.о.г.Кулебаки, сМурзицы

«15» декабря 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с № 13 «Колосок»
1.2. Адрес объекта 607013 Нижегородская область, городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1190,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 5 429 кв.м
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колосок» (МБДОУ д/с № 13 «Колосок»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607013 Нижегородская область, городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте с 1 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость 64 чел.; вместимость 120 чел.; пропускная способность 120 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси № 106 остановка «Администрация»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

(описать ямы, впадины на асфальтном покрытии)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта - формы обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг и других маломобильных групп населения на территории МБДОУ д/с № 13 «Колосок» на 2018-2023г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Объект будет доступен всем категориям инвалидов **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(Комиссия по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории г.о.г.Кулебаки)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов**

4.4.6. другое

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | | |
|--|----------|---|-------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | 1 | _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | 1 | _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | 2 | _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | 4 | _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | 2 | _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | 2 | _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт ФГУП «Ростехинвентаризации» на _____ 10 _____ л.

**Руководитель
рабочей группы**

Заведующий Чернова М.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

старший воспитатель Цыганова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заведующий хозяйством Ильичева С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представитель общественных организаций инвалидов:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№13 «Колосок»
городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствие тактильных средств, отсутствует система информации об объекте	С Все	привести в соответствие	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Отсутствие пандусов, поручней,	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	Все	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту «Недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта» Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД			капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **капитальный ремонт.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
 №13 «Колосок»
 городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	42		нет пандуса, поручней	Все	привести в соответствие	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		отсутствует	Все	привести в соответствие	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует информационная мнемосхема	Все	привести в соответствие	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	42		порог и нет яркой контрастной маркировки, дверной проем	К,О,С	привести в соответствие	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	43		отсутствует разметка	Все	привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	43		текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: текущий ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№13 «Колосок»
городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	42,29		Не соответствует ширина коридора	К	привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Не соответствует	К, О	привести в соответствие	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	-	-	не соответствует дверной проем	К Все	привести в соответствие	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№13 «Колосок»

городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2,22 41,13		не соответствует высота порога, дверной проем, отсутствует тактильная полоса	К, С	привести в соответствие	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	не соответствует высота порога, дверной проем, отсутствует тактильная полоса	К, С	привести в соответствие	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-И (О,Г)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **текущий ремонт**

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 1
от «15» декабря 2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№13 «Колосок
городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№13 «Колосок»
городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5
(наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№13 «Колосок»
городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3,19,7,21		не соответствует высота порога, дверной проем, отсутствует тактильная полоса		привести в соответствие	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка при групповой комнате)	есть	-	-	не соответствует высота порога, дверной проем, отсутствует тактильная полоса	-	привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: текущий ремонт

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№13 «Колосок»

городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	С	привести в соответствие	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	С,Г	привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **текущий ремонт**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 13 «Колосок»
_____ М.Р. Чернова
«___» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
№ 1

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **607013, Нижегородская область, городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1190,3 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да 5 429 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колосок» (МБДОУ д/с № 13 «Колосок»)**

Адрес нахождения организации (учреждения) **607013, Нижегородская область, городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5**

Основание для пользования объектом **оперативное управление**

Форма собственности **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации **администрация г.о.г. Кулебаки Нижегородской области**

607018, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул.Воровского, 49

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности **образование**

Плановая мощность: **посещаемость 64 чел.; вместимость 120 чел.; пропускная способность 120 чел.**

Форма оказания услуг: **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте с 1 до 7 лет**

Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха) **нет**

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Автотранспортных средств нет
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	отсутствуют
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	Наличие кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	имеется
3	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	допуск может быть обеспечен
5	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
6	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется приказ от 1.08.2018 №59
7	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
8	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	не предоставляется
9	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	все педагоги имеют курсовую подготовку в области работы с детьми с ОВЗ
10	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
11	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
12	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортных средств нет

13	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен
14	Обеспечение представления услуг тьютора	не имеется

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями Законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий доступности для инвалидов	Сроки
1	Входную калитку выполнить в соответствии с п.4.1.2 СП 59.13330.2012 (далее СП)	2023 г. (при наличии финансирования)
2	На территории по пути движения установить комплексную информацию об объекте п.п.4.1.1, 4.1.3, 5.5.2 СП	2024 г. (при наличии финансирования)
3	Отремонтировать пешеходные дорожки, покрытие дорожек выполнить в соответствии с п.4.1.11 СП	2024 г. (при наличии финансирования)
4	Оборудовать автостоянку и парковку в соответствии с п.4.2.1 СП	2024 г. (при наличии финансирования)
5	Оборудовать пандус с колесоотбойниками и поручнями в соответствии с п.5.2.14, п.4.1.15 СП	2025 г. (при наличии финансирования)
6	Порог входной двери оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП	2024 г. (при наличии финансирования)
7	Порог двери тамбура оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП	2024 г. (при наличии финансирования)
8	Оборудовать лестницы в соответствии с п.5.2.10 СП	2024 г. (при наличии финансирования)
9	Оборудовать поручни в соответствии с п.5.2.15 СП	2024 г. (при наличии финансирования)
10	Оборудовать дверные пороги в соответствии с п.5.2.4 СП	2025 г. (при наличии финансирования)
11	Оборудовать дверные ручки в соответствии с п.5.2.3 СП	2023 г. (при наличии финансирования)
12	Двери на путях эксплуатации выполнить в соответствии с п.5.4.3 СП	2025 г. (при наличии финансирования)
13	Оборудовать пороги дверей эвакуационного выхода в соответствии с п.5.2.4 СП	2025 г. (при наличии финансирования)
14	Установить информирующие элементы в соответствии с	2025 г. (при наличии финансирования)

	п.5.5.8 СП	
15	Оборудовать визуальные средства информации в соответствии с п.5.2.4 СП	2025 г. (при наличии финансирования)
16	Оборудовать акустические средства информации в соответствии с п.5.2.4 СП	2025 г.(при наличии финансирования)
17	Оборудовать тактильные средства информации в соответствии с п.5.2.4 СП	2025 г. (при наличии финансирования)

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий доступности для инвалидов	Сроки
1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	2021 г.
2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	2021 г.
3	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2021 г.

4.7. Период проведения работ: *до 2025 года*

4.8. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ д/с №13 «Колосок»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 15.12.2021 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ д/с № 13 «Колосок» от 08.12.2021 года № 78

МБДОУ д/с №13 «Колосок» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 106 остановка «Администрация»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600** м

3.2.2 время движения (пешком) **10-15** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (описать **ямы, впадины на асфальтном покрытии**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг и других маломобильных групп населения на территории МБДОУ д/с № 13 «Колосок» на 2018-2023г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Объект будет доступен всем категориям инвалидов ДП-В _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» декабря 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

лени бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».