

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА –  
ДЕТСКИЙ САД № 142 «РОСИНКА»

**АКТ**  
**испытания малых**  
**архитектурных форм на**  
**территории МБДОУ ЦРР –**  
**детского сада №142, корпус 2**

27.05.2022 года

**Комиссия в составе:**

Председатель: Куликова Л.Н.- заведующий

Члены комиссии:

Балашова С.Н. – заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе

Казеева Н.В. – заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе

Турчинович Е.В. – инструктор по физической культуре

Разенкова Т.Н. – заместитель заведующего по административно – хозяйственной части

Гришина А.Н. – медицинская сестра

Провели испытание малых архитектурных форм на участках МБДОУ ЦРР – детского сада №142, корпус 2 и составили настоящий акт:

**1. Песочницы - 12 штук,**

- основание деревянное,
- прочные без дефектов.

**2. Качели с навесом – 2 шт.**

- Основание вкопано в земляной покров на 0,5 м забетонированы
- Выдерживают груз свыше 120 кг.
- Прочны, не имеют опасных дефектов

**3. Деревянные малые архитектурные формы – 3 шт.**

- деревянные, покрашенные
- врыты в землю на 20 см
- прочные не имеют опасных дефектов.

**4. Лавочка деревянная, стилизованная - 12 шт.**

- деревянные, покрашенные
- врыты в землю на 50 см
- прочные не имеют опасных дефектов

**5. Стол деревянный со скамьями - 5 шт.**

- деревянные, покрашенные, на металлическом основании
- прочные не имеют опасных дефектов

**6. Горка детская, стилизованная – 12 шт.**

- деревянные, покрашенные, скат горки без заусенцев
- врыты в землю на 50 см
- прочные не имеют опасных дефектов

**7. МАФ – балансир на пружине, стилизованный – 7 шт.**

- деревянные, покрашенные
- врыты в землю на 50 см
- прочные не имеют опасных дефектов, пружина в рабочем состоянии.

**8. Столик с навесом «Ромашка» - 9 шт.**

- деревянные, покрашенные
- врыты в землю на 50 см
- прочные не имеют опасных дефектов

**9. Счёты перекидные – 2 штуки**

- деревянные, покрашенные
- врыты в землю на 50 см
- прочные не имеют опасных дефектов

**10. Покрытие спортивной площадки – прочное, без дефектов. Оборудование спортивной площадки:**

- Кольца баскетбольные, стилизованные – 2 штуки
- Мишень для метания вдаль – 2 штуки
- Дуга для лазания – 2 штуки
- Мини – скалодром 2х секционный – 1 штука
- Бревно гимнастическое

(деревянные, покрашенные, врыты в землю на 50 см, прочные не имеют опасных дефектов)

**Заключения комиссии:** малые архитектурные формы готовы к летнему оздоровительному периоду 2022 года, мероприятия для детей разрешаются.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Зам. заведующего по АХЧ

Медицинская сестра

Заместители заведующего  
по учебно – воспитательной работе

Заместители заведующего  
по учебно – воспитательной работе

Инструктор по физической культуре



Куликова Л.Н.

Разенкова Т.Н.

*А/у* Гришина А.Н.

*Балашова* Балашова С.Н.

*Казеева* Казеева Н.В.

*Турчинович* Турчинович Е.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА –  
ДЕТСКИЙ САД № 142 «РОСИНКА»

**Акт**  
**испытания конструкций и гимнастических снарядов на территории**  
**к летнему оздоровительному периоду**

27.05.2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя комиссии заведующего детского сада Куликовой Л.Н., заместителя заведующего по АХЧ Разенковой Т.Н., медицинской сестры Гришиной А.Н., заместителей заведующего по учебно – воспитательной работе Балашовой С.Н., Казеевой Н.В. составили настоящий акт:

1. На территории детского сада установлены: мини – скалодром 2х секционный, скамейки, дуга для лазания, бревно гимнастическое, мишень для бросания мешочками, кольца баскетбольные.

Все перечисленные конструкции установлены на фундамент и находятся в исправном состоянии согласно допустимым нормам и правилам безопасности.

Колющих и режущих мест на конструкциях нет. После испытания получены следующие результаты:

- 1) Мини – скалодром - 2х – секционный, деревянный, вверху секция с тросовыми ступенями, основание вкопано в землю на 0,5 м., забетонировано, все выступы прошли испытание путем подвешивания груза 120 кг к середине перекладины. Прогибов не наблюдалось, остаточной деформации и трещин нет.
- 2) Скамейки - деревянные, прошли испытание путем прикладывания нагрузки 100 кг. Прогибы составили около 4 мм. После снятия скамейки приняли исходную форму, деформации и трещин нет.
- 3) Дуга для лазания - 2 шт.- металлическая, дуги прошли испытание путем подвешивания груза 120 кг к середине гимнастического снаряда. Прогибов не наблюдалось, остаточной деформации и трещин нет.
- 4) Бревно гимнастическое-1 шт., деревянное, прочное, вкопано в землю на 0,5 м., прошло испытание путем прикладывания нагрузки 120 кг, прогибов не наблюдалось, остаточной деформации и трещин нет.
- 5) Мишень для бросания мешочков – 2 шт. – металлическая основа (панно мишени деревянное), вкопано в землю на 0,5 м., забетонировано.
- 6) Кольца баскетбольные, стилизованные - металлическая основа (декор – оформление колец деревянное), вкопаны в землю на 0,5 м., забетонированы.

2. На основании обследования конструкций и гимнастических снарядов на территории детского сада разрешить игры детей на детских и спортивных площадках. На спортивной площадке проводить игры разной степени подвижности, а также игры, музыкально – ритмического характера

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Зам. заведующего по АХЧ

Медицинская сестра

Заместители заведующего

по учебно – воспитательной работе



Куликова Л.Н.

Разенкова Т.Н.

Гришина А.Н.

Балашова С.Н.

Казеева Н.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА –  
ДЕТСКИЙ САД № 142 «РОСИНКА»

Акт

испытания физкультурного оборудования

27.05.2022 года

**Комиссия в составе:**

Председатель: Куликова Л.Н. - заведующий

Члены комиссии:

Балашова С.Н. - заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе

Казеева Н.В. - заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе

Турчинович Е.В. - инструктор по физической культуре

Разенкова Т.Н. - заместитель заведующего по АХЧ

Гришина А.Н. - медицинская сестра

1. В физкультурном зале организованы места для занятий по физической культуре, которые соответствуют нормам по охране труда, инструкции охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ.

2. Проведено испытание:

- «шведской стенки» - груз 120 кг. приложенной под углом 60 градусов, после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены

- скамейки (высота 41, 22) - груз 120 кг., приложенный к середине скамейки, после снятия нагрузки повреждения не обнаружены.

**Заключения комиссии:** музыкально-спортивный зал готов к летнему оздоровительному периоду 2022 года, мероприятия для детей разрешаются.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Зам.заведующего по АХЧ

Медицинская сестра

Заместители заведующего  
по учебно – воспитательной работе

Инструктор по физической культуре



Куликова Л.Н.

Разенкова Т.Н.

Гришина А.Н.

Балашова С.Н.

Казеева Н.В.

Турчинович Е.В.