

Сводная таблица результатов обследования детских игровых площадок

Название контролируемого параметра согласно ГОСТ Р 52301-2004	Отметка о соответствии (+) или несоответствии (-) требованиям ГОСТ Р 52301-2004 безопасности эксплуатации оборудования детской площадки расположенной по адресу
	МДОУ «Детский сад №2 »
Собственник оборудования	+
Наличие проекта	-
Наличие паспорта изготовителя	-
Наличие персонала:	
- ответственного за ежегодный основной осмотр	+
- ответственного за визуальный осмотр	+
- ответственного за функциональный осмотр	+
Акт ежегодного основного осмотра оборудования	+
Журнал контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта	+
Графики проведения осмотров:	
- ежегодного основного	+
- визуального	+
-функционального	+
Наличие стенда с информацией по обеспечению безопасности:	
- правила эксплуатации игровой площадки	-
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи	+
- номер телефона для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования	-
Наличие ударопоглощающего покрытия по всей области приземления:	
-песок	+
-гравий	-
-резиновое покрытие	-
Состояние конструкций горок	+
Состояние конструкций лестниц/ шведских стенок	+
Состояние подвесных качелей	Не имеется

Приложение

Оборудование детской площадки детского сада



