

Акт обследования

от «10» августа 2022 года № 1 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: Детская площадка во дворе улиц Гвардейцев 8 и Строителей 7

Выявленные недостатки: конструкции, расположенные на детской площадке, не прочные, не устойчивые, изношены. Оборудование не безопасно для детей.

Принятые меры: _____

Планируемая дата устранения недостатков: _____

Результат после принятых мер по устранению недостатков: _____

Председатель рабочей группы: Кудря | Кудряшова О.С. |

Члены рабочей группы: [подпись] | Васильева Е.А. |

[подпись] | Колесникова Т.В. |

Приложение 1 к акту № 1 от 10.08.2022 г.

Фотоматериалы



Акт обследования

от «10» августа 2022 года № 2 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: Детская площадка во дворе улиц Союзов 13 и Строителей 13 (расположена напротив детской поликлиники).

Выявленные недостатки: Без замечаний

Принятые меры: _____

Планируемая дата устранения недостатков: _____

Результат после принятых мер по устранению недостатков: _____

Председатель рабочей группы: _____ *Кудря* _____ | *Кудряшова АС* _____ |

Члены рабочей группы: _____ *Сид* _____ | *Васильева ЕП* _____ |
_____ *Сид* _____ | *Кашкина Н.В.* _____ |

Акт обследования

от «10» августа 2022 года № 3 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Строителей 19, Парк Пионеров

Выявленные недостатки:

Принятые меры: не прибрана территория, обнаружены бьющиеся предметы, мусор; старые изношенные конструкции, не годные для эксплуатации

Планируемая дата устранения недостатков: _____

Результат после принятых мер по устранению недостатков: _____

Председатель рабочей группы: _____ *Кудря* _____ | *Кудряшова О.С.* | _____

Члены рабочей группы: _____ *[подпись]* _____ | *Васильева С.* | _____
_____ *[подпись]* _____ | *Калинина Т.В.* | _____

Приложение 1 к акту № 3 от 10.08.2022 г.

Фотоматериалы



Акт обследования

от «10» августа 2022 года № 4 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Луначарского, детская площадка у Вечного
огня

Выявленные недостатки: Без замечаний

Принятые меры: _____

Планируемая дата устранения недостатков: _____

Результат после принятых мер по устранению недостатков: _____

Председатель рабочей группы: Кудря | Кудряшова О.С. |

Члены рабочей группы: [подпись] | Колесникова Е.А. |
[подпись] | Кашинникова Е.В. |

Акт обследования

от «10» августа 2022 года № 5 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: Детская площадка во дворе улицы Луначарского 12

Выявленные недостатки: конструкции, расположенные на детской площадке не прочные, не устойчивые, изношены. Оборудование не безопасно для детей.

Принятые меры: _____

Планируемая дата устранения недостатков: _____

Результат после принятых мер по устранению недостатков: _____

Председатель рабочей группы: кудр | кудриша о.с |

Члены рабочей группы: _____ | Васильева Е.А |

_____ | Жамникова Г.В. |

Приложение 1 к акту № 5 от 10.08.2022 г.

Фотоматериалы



Акт обследования

от «10» августа 2022 года № 6 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Луначарского 12, чердачное помещение
подъезда 6

Выявленные недостатки: без замечаний

Принятые меры: _____

Планируемая дата устранения недостатков: _____

Результат после принятых мер по устранению недостатков: _____

Председатель рабочей группы: кудр | кудриша о.с |

Члены рабочей группы: Сид | Васильева с.п |

Ф | Таммиша Ж.Р. |