

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91
эл.почта ds7_zabava@mail.ru

Пячина Евгения
Михайловна

Подписано цифровой
подписью: Пячина Евгения
Михайловна
Дата: 2025.09.01 18:36:23 +04'00'

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Д/С № 7
«Забава»



Пячина Е.М.

«01» сентября 2025 г

**Паспорт доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников
№ 7 «Забава»**

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развитию воспитанников № 7 «Забава»**
- 1.2. Адрес объекта: **652154, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из **2 этажей, 1029,6 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **земельный участок 3529,05 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта: **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в ходе текущего ремонта ежегодно в летний период, капитального ремонта – нет.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развитию воспитанников № 7 «Забава»**
краткое наименование: **МБДОУ «Д/С № 7 «Забава»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **652154, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации Мариинского муниципального округа**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **652150, Кемеровская область, город Мариинск, улица Ленина, 17. E-mail: upr-obr@yandex.ru. Телефон /факс 8 (384 43) 5-02-76**

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей- инвалидов:

- инклюзивное образование – нет;
- на дому 0 чел.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	имеются
3	сменные кресла- коляски	отсутствует
4	адаптированные лифты	отсутствует

5	поручни	частично имеются
6	пандусы	отсутствует
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	соответствуют
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Не соответствует
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	частично имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично имеются
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	частично имеется

3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится, обучение имеется
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	При необходимости
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ:

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
-------	---	----------------------------------

	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2031 г.
	Установка знаков, указателей об объекте	до 2031 г.
	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	до 2031 г.
	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2031 г.
	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2031 г.
	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	до 2031 г.
	Установка раздвижных дверей	технические решения невозможны
	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	до 2031 г.

а. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

б. Период проведения работ: *до 2031 года*.

с. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения*.

д. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ

е. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30.08.2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ «Д/С № 7 «Забава» № 114 от 29.08.2025 года «О создании комиссии по проведению обследования зданий и территории МБДОУ «Д/С № 7 «Забава» по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (акт прилагается).

МБДОУ «Д/С № 7 «Забава» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ Д/С № 7
«Забава»



«29» августа 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»
- 1.2. Адрес объекта: 652154, Кемеровская область- Кузбасс, г. Мариинск, ул. Пальчикова 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1029,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); земельный участок 3529,05 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988 год,
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт – июнь 2026 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»
Краткое наименование: МБДОУ «Д/С № 7 «Забава»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652154 Кемеровская область- Кузбасс, г. Мариинск, ул. Пальчикова 28
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Мариинского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: : 652150, Кемеровская область, город Мариинск, улица Ленина, 17. E-mail: upr-obr@yandex.ru. Телефон /факс 8 (384 43) 5-02-76

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: пропускная способность 65

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы: № 106, № 6, № 150

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

нерегулируемые перекрестки

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.1 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		

2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно

4. Управленческое решение:

1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. Период проведения работ *нет*

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *нет*

Оценка результата исполнения программы, плана (ежегодно)

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы Заведующий Пячина Е.М. _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: старший воспитатель Орлова Т. А. _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз Салимова С.В. _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «29» августа 2025 г.

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие звуковых и световых маячков Ширина входных ворот <1,5 м	К, О (ОДА), С, У	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3	Отсутствие звуковых и световых маячков. Повреждение асфальтового покрытия повреждено.	К, О (ОДА), С, У	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		4, 5, 6	Высота от земли не менее 1 м. Отсутствие пандуса, маячков	К, О (ОДА), С, У	Установка пандуса, маячков	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.4	Пандус (наружный)	нет		-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-				

	ОБЩИЕ требования к зоне			-				Технические решения невозможны – организация альтернативной формы
--	-------------------------	--	--	---	--	--	--	---

								обслуживания
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: _____

к

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «29» августа 2025 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4, 5, 6	Отсутствие пандуса, маячков, кнопки вызова Высота от земли не менее 2 м.	К, О (ОДА), С, У	Установка пандуса	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установка пандуса	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Отсутствие подогрева	К, С	Установка подогрева	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2.4	Дверь (входная)	есть		8	Отсутствие световых и звуковых маячков Ширина входных дверей <1,5 м Отсутствие устройств, задерживающих	К, О (ОДА), С, У	Установка маячков	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
					закрывание дверей. Отсутствие смотровых панелей на наружных дверях.			ия
2.5	Тамбур	есть		9.	Отсутствие световых и звуковых маячков Не соответствие габаритов	К, О (ОДА), С, У	Установка маячков	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной

формы обслуживания

Комментарий
заключению: _____

К

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «29» августа 2025 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		10	Отсутствие световых и звуковых маячков Ширина пути движения <1,8 м	К, О (ОДА), С, У	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11	Отсутствие пандуса Отсутствие световых и звуковых маячков	К, О (ОДА), С, У	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Отсутствие пандуса	К, О (ОДА)	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Отсутствие лифта	К, О (ОДА)	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.5	Дверь	есть		12	Отсутствие устройств, задерживающих закрывание дверей. Отсутствие смотровых панелей на наружных дверях.	К, О (ОДА), С, У	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет		13, 14	Отсутствие световых и звуковых маячков. Со 2 этажа пути эвакуации – открытые металлические наружные лестницы. Проемы и двери < 1,5 м. Отсутствие пожаробезопасных зон.	К, О (ОДА), С, У, Г	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «29» августа 2025 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да		-	Отсутствие закругленных краев конструктивных элементов внутри здания Подходы к оборудованию и мебели <0,9 м.	К, О (ОДА), С, У		капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	да		-	Отсутствие закругленных краев конструктивных элементов внутри здания	К, О (ОДА), С, У		капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-				капитальный ремонт
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет		-				капитальный ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне							Техническое решение невозможно – организация альтернативной
								формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД		-	Технические решения невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: _____

к

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «29» августа 2025 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда			-	-			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД		-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «29» августа 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		15, 16	Узкие проемы, отсутствие тактильных обозначений. Отсутствие универсальной кабины	К, О (ОДА), С, У		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ванная комната	нет		-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации
--------------	------------------------	------------	---------------------------

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
 заключению: _____

к

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «29» августа 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	установка	К, О (ОДА) У, Г		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.2	Акустические средства	нет		-	установка	К, О (ОДА) С, У,		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.3	Тактильные средства	нет		-	установка	С		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	ОБЩИЕ требования к зоне			-				Технически е решения невозможны – организация
								альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: _____

к

Протокол №1

Обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/ нет	№ на плане №1	№ фото	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	ДУ
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3	ДУ
1.3	Лестница (наружная)	есть		4,5, 6	ДУ
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	ВНД

1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	ВНД
	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД

**Протокол №2
Обследование входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/ нет	№ на Плане №1	№ фото	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	Есть		4,5, 6	ВНД
2.2	Пандус (наружный)	Нет			ВНД
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		7	ВНД
2.4	Дверь (входная)	Есть		8	ВНД
2.5	Тамбур	Есть		9	ВНД
	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД

Протокол №3
Обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		10	ДУ
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть 4 лестницы		11	ВНД
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	ВНД
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	ВНД
3.5	Дверь			12	ДУ
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			13,14	ВНД
	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД

Протокол №4
Обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91
 Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Работы по адаптации объектов
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание
Место приложения труда			-	ВНД

**Протокол №5
Обследование санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание
5.1	Туалетная комната	Есть		15,16	ВНД
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет		-	ВНД
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет		-	ВНД
	ОБЩИЕ требования к зоне				

Протокол №6
Обследование системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 7 «Забава»

652154, Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, тел. 8 (38443) 5-84-91
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Содержание
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	ВНД

