

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Детский сад № 8 «ГНЕЗДЫШКО» города Бахчисарай Республики
Крым

**Результаты фото-фиксации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8 «Гнездышко» города Бахчисарай Республики Крым
Здание «А»**



Фото №1 – Вход на территорию (центральный)



Фото №2 – Вход на территорию (со стороны РПО)



Фото №3 – Вход на территорию (со стороны водоканала)



Фото №4 – Информация об объекте



Фото №5 – Прилегающая территория



Фото №6 – Прилегающая территория



Фото №7 – вход в здание «А»(центральный)



Фото №8 – Входная дверь в здание «А»(центральный)



Фото №9 – Входная дверь в здание «А»(центральный)



Фото №10 – Тамбур здание «А»(центральный)



Фото №11 – Пути движения внутри здания



Фото №12 – Пути движения внутри здания



Фото №13 – Лестница внутри здания



Фото №14 – Лестница внутри здания



Фото №15 – Двери




Фото №16 – Двери



Фото №17 – двери



Фото №18 – Зона оказания услуг



Фото №19 – Зона оказания услуг



Фото №20 – Зона оказания услуг



Фото №21 – Зона оказания услуг



Фото №22 – Гардероб



Фото №23 – Зона оказания услуг



Фото №24 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №25 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №26 – Пути эвакуации



Фото №27 – Пути эвакуации



Фото №28 – Пути эвакуации



Фото №29 – Запасной выход здания «А»



Фото №30 – Пути эвакуации(запасной выход здания «А» 2 этаж)



Фото №31 – Пути эвакуации(запасной выход здания «А» 2 этаж)



Фото №32 – Пути эвакуации(запасной выход здания «А» 2 этаж)



Фото №33 – Пути эвакуации



Фото №34 – Пути эвакуации

**Результаты фото-фиксации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8 «Гнездышко»
Здание «Б»**



Фото №35 – вход в здание «Б»



Фото №36 – вход в здание «Б»(центральный)



Фото №37 – Тамбур здания «Б»



Фото №38 – Зона ожидания



Фото №39 – Информация



Фото №40 – Лестница внутри здания



Фото №41 – Лестница внутри здания



Фото №42 – Лестница внутри здания



Фото №43 – Пути движения внутри здания



Фото №44 – Двери



Фото №45 – Гардеробная



Фото №46 – Путь движения к зоне оказания услуг



Фото №47 – Зона оказания услуг



Фото №48 – Зона оказания услуг



Фото №49 – Зона оказания услуг



Фото №50 – Двери внутри здания



Фото №51 – Зона оказания услуг



Фото №52 – Зона оказания услуг



Фото №53 – Зона оказания услуг



Фото №54 – Зона оказания услуг



Фото №55 – Зона оказания услуг



Фото №56 – Зона оказания услуг



Фото №57 – Зона оказания услуг



Фото №58 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №59 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №60 – Гардеробная



Фото №61 – Пути движения внутри здания



Фото №62 – Пути эвакуации



Фото №63 – Пути эвакуации(запасной выход здания «Б» 2 этаж)



Фото №64 – Прилегающая территория



Фото №65 – Прилегающая территория



Фото №66 – Прилегающая территория

МОДУЛЬ МБДОУ № 8 «ГНЕЗДЫШКО»



Фото № 67 Центральный вход. Лестница



Фото № 68 Двери внутри здания



Фото № 69 Вход в санитарную зону
Модуль



Фото № 70 Зона оказания услуг Модуль



Фото №71 Пути движения Модуль



Фото № 72 Пути движения Лестница внутри здания. Модуль



Фото № 73 Зона оказания услуг Модуль



Фото № 74 Зона оказания услуг



Фото № 75 Вход в Модуль



Фото № 76 Пешеходный переход светофор



Фото № 77 Прилегающая территории Модуль




Фото № 78 Вход в Модуль



Фото № 79 Пешеходный переход Тротуар



Фото № 80 Вход в ворота со стороны ул.Гагарина в Модуль



Прошито, пронумеровано

количество листов 34

Заведующий МБДОУ №8

Мерзозова Л.В.

Подпись

ФИО

