



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДУ-В

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Орг
2	Вход (входы) в здание	ТР, Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР; Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР, Орг
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ТР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта в рамках исполнения принятой Программы, утвержденного плана: **2011-2020 годы**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МФ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:-

4.4.6. другое:-

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту   | на <u>  1  </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание   | на <u>  1  </u> л. |
| 3. Путей движения в здании   | на <u>  1  </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на <u>  1  </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений   | на <u>  1  </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                   | на <u>  1  </u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____                                     | на <u>  -  </u> л. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ _____   | на <u>  -  </u> л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): - |                    |

**Председатель комиссии:** Заведующий детского сада № 8 «Звездочка»

Т.В.Офицерова  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены комиссии:

Старший воспитатель Шевякова Н.В. (секретарь Комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством Яманова Н.М.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представитель Кулебакской ГО ВОИ Махова Н.А. (по согласованию)

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представители организации;

расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**I Результаты обследования: МБДОУ детский сад № 8**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Входная калитка не отвечает предъявленным требованиям (нет кнопки вызова, информационного сопровождения), в 2-3 метрах от центрального входа расположена проезжая часть дороги, не имеющая ограждений)	Все категории	На входную калитку установить кнопку вызова, вывеску для информационного сопровождения. Установить ограждения, сделать акцент на программу по безопасности дорожного движения	Орг ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	1. Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту. 2. Имеются разрушения покрытий дорожек, располагающихся на территории. 3 отсутствуют бордюры на пути следования	Все категории	Пути движения обеспечить информационной поддержкой, ремонт пешеходных путей в соответствии с требованиями. установить бордюры по краям пешеходных путей – высотой не менее 5 см	ТР Орг
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	не соответствует требованиям	-	оборудовать	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус или подъемное устройство	-	установить пандус или подъемник	ТР Орг
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не оборудована автостоянка и парковка.	Все категории	Оборудовать автостоянку и парковку в соответствии с требованиями, с информационным обозначением.	ТСР Орг

	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту. Входная калитка не отвечает предъявленным требованиям. Не оборудована автостоянка и парковка.	Все категории	устранить нарушения	ТР Орг ТСР
--	--------------------------------	------	---	---	---	---------------	---------------------	------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	-	ТР Орг

**I Результаты обследования:  
МБДОУ детский сад № 8**

**2. Входа (входов) в здание**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2.  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	не соответствует требованиям	К О	установить пандус с колесоотбойником / подъемное устройство	ТР Орг
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Размеры площадки перед входной дверью не соответствуют требованиям	К О	Расширить размеры площадки	КР
4	Вход в здание	есть	-	-	Отсутствует кнопка вызова  Отсутствует знак доступности  Отсутствие тактильной информации перед входом (предупреждающей)*	К О  Все категории  С	Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) и организовать оказание помощи сотрудников учреждения для преодоления барьеров Установить тактильную плитку за 0,8 м до входа	ТР Орг
5	Дверь (входная)	есть	-	-	Порог входной двери не соответствует норме.	К О	демонтаж порога	ТР
6	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	Дооборудовать	ТР Орг

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ-В	-	-	ТР; Орг

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)  
МБДОУ детский сад № 8**

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения инвалидов и МГ	Всех категорий	Обеспечить информационной поддержкой все пути передвижения	Орг
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Лифт - пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Двери	Есть	-	-	Выступают дверные пороги	Всех категорий	демонтировать или установить съемный пандус	ТР
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет информационной поддержки.	Все категории	Установить информацию о путях эвакуации	ТР Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-				ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-В	-	-	ТР, Орг

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** организовать информационную поддержку на пути движения, обозначить эвакуационный выход, организовать альтернативную форму обслуживания и другие организационные мероприятия по эвакуации.



**Результаты обследования:**

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2  
(наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения не выделены места для инвалидов	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку выделить не менее 1% мест обозначить	Орг
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку	Орг

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	-	-	Орг

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОИ к паспорту  
 доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
 от «05» февраля 2020

**I Результаты обследования:**

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Работы по адаптации объектов	Выявленные нарушения и замечания	Наличие элемента			Наименование функционально-планировочного элемента		Место приложения труда	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	есть/нет	плане	нет	нет
Работы по адаптации объектов	Выявленные нарушения и замечания	есть/нет	№ на плане	№ фото	есть/нет	плане	нет	нет
Виды работ	Значимо для инвалида (категория)	есть/нет	№ на плане	№ фото	есть/нет	плане	нет	нет
Содержание	Содержание	есть/нет	№ на плане	№ фото	есть/нет	плане	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОИ	Приложение	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)		Наименование структурно-функциональной зоны	нет
		№ на плане	№ фото		
Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОИ	Приложение	№ на плане	№ фото	Наименование структурно-функциональной зоны	нет

\* указывается: ДП-В - полностью доступно всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - не доступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту  
 доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
 от «05» февраля 2020

**I Результаты обследования:**

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2  
 (наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту  
 доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
 от «05» февраля 2020

### I Результаты обследования:

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2

(наименование объекта, адрес)

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната (М, Ж)	есть	-	-	Нет выделенного места для инвалидов и МГ	Всех категорий	оборудовать	ТР
Душевая/ ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	-	-	-	-	-	-	ТР

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-В			ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту  
 доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
 от «05» февраля 2020 I

**Результаты обследования:**

**Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Осенняя, д.2**  
 (наименование объекта, адрес)

**6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	Оборудовать визуальными средствами информации	Орг
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	Оборудовать акустические средства информации	Орг
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	Оборудовать тактильными средствами информации	Орг
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Есть	-	-			Оборудовать средствами информации	Орг

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение*		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Орг

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания