

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ д/с №8
«Звездочка» _____
Т.В. Офицерова

«5» февраля 2020г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)**

№ _____

г. Кулебаки



«05» февраля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ д/с № 8 «Звездочка»
1.2. Адрес объекта: Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Циолковского, дом 37.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание – 2 этажа, 809 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да- 4749 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта- 1984
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального -нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Звездочка» (МБДОУ д/с № 8 «Звездочка»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Циолковского, д.37.

2. 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход, реализация дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.
2.3. Форма оказания услуг – на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети 1 до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: да (на момент обследования – не имеется)
2.6. Плановая мощность(посещаемость): 120 ч., вместимость-130 ч.
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида :да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городской пассажирский транспорт: автобус маршрут № 3, маршрутное такси № 12.
Остановка – школа 9
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые светофором.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДУ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР; Орг
2	Вход (входы) в здание	ТР; Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР; Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг
8.	Все зоны и участки	ТР; Орг

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта в рамках исполнения принятой Программы, утвержденного плана:

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):* -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:-

4.4.6. другое:-

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории; прилегающей к объекту | на <u> 1 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 1 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 1 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 1 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 1 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u> - </u> л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на <u> - </u> л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): - | |

Председатель комиссии: Заведующий детского сада № 8 «Звездочка»

Т.В.Офицерова
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

Старший воспитатель Шевякова Н.В. (секретарь Комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством Яманова Н.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представитель Кулебакской ГО ВОИ Махова Н.А. (по согласованию)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования: МБДОУ детский сад № 8

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Адрес объекта: Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Циолковского, дом 37.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Входная калитка не отвечает предъявленным требованиям (нет кнопки вызова, информационного сопровождения, в 2-3 метрах от центрального входа расположена центральная проезжая часть проезжей дороги, не имеющая ограждений)	Все категории	На входную калитку установить вызова, вывеску для информационного сопровождения. Установить ограждения, сделать акцент на программу по безопасности дорожного движения	Орг ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	1. Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту. 2. Имеются разрушения покрытий дорожек, располагающихся на территории. 3 отсутствуют бордюры на пути следования	Все категории	Пути движения обеспечить информационной поддержкой, ремонт пешеходных путей в соответствии с требованиями. установить бордюры по краям пешеходных путей – высотой не менее 5 см	ТР Орг
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не оборудована автостоянка и парковка.	Все категории	Оборудовать автостоянку и парковку в соответствии с требованиями, с информационным обозначением.	ТСР Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту.	Все категории	устранить нарушения	ТР Орг ТСР

				Входная калитка не отвечает предъявленным требованиям. Не оборудована автостоянка и парковка.			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	-	ТР Орг

**I Результаты обследования:
МБДОУ детский сад № 8**

2. Входа (входов) в здание

Адрес объекта: Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Циолковского, дом 37.
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Площадка перед входной дверью не соответствует требованиям (наличие перепадов высот)	К О	устранить перепад высот	ТР
Вход в здание	есть	-	-	Отсутствует кнопка вызова Отсутствует знак доступности Отсутствие тактильной информации перед входом (предупреждающей)	К О Все категории С	Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) и организовать оказание помощи сотрудников учреждения для преодоления барьеров Установить тактильную плитку за 0,8 м до входа	ТР Орг
Дверь (входная)	есть	-	-	Порог входной двери не соответствует норме.	К О	демонтаж порога	ТР
Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	Дооборудовать	ТР Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ-В	-	-	ТР; Орг

Знаком обозначается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад № 8

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения инвалидов и МГ	Всех категорий	Обеспечить информационной поддержкой все пути передвижения	Орг
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	-	-	Не соответствуют предъявленным требованиям. Нет тактильной информации перед маршем лестницы Нет контрастной маркировки крайних ступеней/ окрашены все ступени целиком/ контрастная маркировка на подступёнках	К О С С	установить пандус/ подъемную платформу Установить тактильную плитку за 0,8 м до входа Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	Тр Орг
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.4	Двери	Есть	-	-	Выступают дверные пороги Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном дверном полотне	Всех категорий С	демонтировать или установить съемный пандус Нанести яркую контрастную маркировку на уровне 1,2 м - 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высота - не менее 10 см и шириной - не менее 20 см)	ТР
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет информационной поддержки.	Все категории	Установить информацию о путях эвакуации	ТР Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-				ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-В	-	-	ТР; Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать информационную поддержку на пути движения, обозначить эвакуационный выход, организовать альтернативную форму обслуживания и другие организационные мероприятия по эвакуации.

Результаты обследования:

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
(наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения не выделены места для инвалидов	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку выделить не менее 1% мести обозначить	Орг
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	-	-	Орг

к Акту обследования ОИ к паспорту
 доступности ОИ № _____
 от «05» февраля 2020

I Результаты обследования:

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
 (наименование объекта, адрес)

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту
 доступности ОИ № _____
 от «05» февраля 2020

I Результаты обследования:

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
 (наименование объекта, адрес)

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту
 доступности ОИ № _____
 от «05» февраля 2020

I Результаты обследования:

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
 (наименование объекта, адрес)

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната (М, Ж)	есть	-	-	Нет выделенного места для инвалидов и МГ	Всех категорий	оборудовать	ТР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-В			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту
 доступности ОИ № _____
 от «05» февраля 2020 I

Результаты обследования:

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
 (наименование объекта, адрес)

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	Оборудовать визуальными средствами информации	Орг
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	Оборудовать акустические средства информации	Орг индивидуальное решение с ТСП;
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Частично имеются (вывеска с графиком работы)	Всех категорий	Дооборудовать тактильными средствами информации	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	*		Оборудовать средствами информации	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Орг

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания