

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
д/с № 8 «Звездочка»

«19» февраля 2026г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 02-23

г. Кулебаки

«19» февраля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МБДОУ д/с № 8 «Звездочка»**
- 1.2. Адрес объекта: **Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Циолковского, дом 37.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание – 2 этажа, 809 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да- 4749 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта- 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Звездочка», МБДОУ д/с № 8 «Звездочка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Циолковского, д.37.

2. 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование (предшествующее начальному школьному образованию)
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: да (если такая категория будет)
- 2.6. Плановая мощность(посещаемость): 110 ч., вместимость-111 ч.
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида : да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской пассажирский транспорт: маршрутное такси №1, 12.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые светофором.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДУ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг
8.	Все зоны и участки	ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта в рамках исполнения, утвержденного плана (Дорожной карты): **2026-2031 годы**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:-

4.4.6. другое:-

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области _____ zhit-vmeste.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 1 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 1 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 1 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 1 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 1 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u> - </u> л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на <u> - </u> л. |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

Председатель комиссии: Заведующий детского сада № 8 «Звездочка»

Т.В.Офицерова

(Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены комиссии:

Старший воспитатель Шикова М.А.. (секретарь Комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заведующий хозяйством Большева Р.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представитель Кулебакской ГО ВОИ Захарова Л.В.. (по согласованию)

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I Результаты обследования: МБДОУ детский сад № 8

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Адрес объекта: Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Циолковского, дом 37.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	В 2-3 метрах от центрального входа расположена центральная проезжая часть проезжей дороги ограждение установлено, обозначен пешеходный переход, уложено асфальтное покрытие, но имеется сильный уклон	Все категории	Установить поручни	Орг ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	1. Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту. 2. Имеются разрушения покрытий дорожек, располагающих на территории.	Все категории	Пути движения обеспечить информационной поддержкой, ремонт пешеходных путей в соответствии с требованиями.	ТР Орг
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Нет пандуса	К О	Оборудовать пандус с колесоотбойниками п.4.2.1. СП	ТР Орг
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не оборудована автостоянка и парковка.	Все категории	Оборудовать автостоянку и парковку в соответствии с требованиями, с информационным обозначением.	ТСР Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту. Не оборудована автостоянка и парковка.	Все категории	обустройство	ТР Орг ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	-	Орг

Комментарий к заключению: обеспечить информационную поддержку на всех путях движения инвалидов и МГ, решить вопрос о ограждении входной калитки от центральной проезжей дороги, оборудовать пандус, парковку, автостоянку.

№ п/п
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
О тр зо

**I Результаты обследования:
МБДОУ детский сад № 8**

2. Входа (входов) в здание

Адрес объекта: Нижегородская обл, г. Кулебаки, ул. Циолковского, дом 37.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус.	К О	1.Оборудовать пандус с колесоотбойниками и поручнями в соответствии с п.5.2.14, п.4.1.15 СП.	ТР Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Площадка перед входной дверью не соответствует требованиям (демонтаж порожка)	К О	Демонтаж порожка	ТР
2.4	Вход в здание	есть	-	-	Вывеска с наименованием учреждения и графиком имеется. Не работает звонок вызова	Все категории	Заменить звонок	ТР Орг
2.5	Дверь (входная)	есть	-	-	Порог входной двери не соответствует норме.	К О	Порог входной двери оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП.	ТР
2.6	Тамбур	есть	-	-	Порожек под дверью	Все категории	Демонтаж порожка	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-			Дооборудовать	ТР Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ-В	-	-	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус с колесоотбойником, демонтировать порожки, обеспечить информационную поддержку на путях передвижения.

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____
от «19» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МБДОУ детский сад № 8**

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения инвалидов и МГ	Всех категорий	Обеспечить информационно й поддержкой все пути передвижения	Орг
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	-	-	Не соответствуют предъявленным требованиям.	К О	1. Оборудовать лестницы в соответствии с п.5.2.10 СП. 2. Оборудовать поручни в соответствии с п.5.2.15 СП.	Тр Орг
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.4	Двери	Есть	-	-	На с двери имеется контрастная маркировка прозрачных полотен Выступают дверные порожки	Всех категорий	1. Дверные порожки оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП.	ТР
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет информационной поддержки.	Все категории	Дооборудовать пути эвакуации в соответствии с п. 3.40 СП	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-				ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-В	-	-	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать информационную поддержку на пути движения, обозначить эвакуационный выход, организовать альтернативную форму обслуживания и другие организационные мероприятия по эвакуации.

М п/
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____
от «19» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 37
(наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку	Орг
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	-	-	Орг

Комментарий к заключению: обеспечить информационную поддержку

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____
от «19» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____
от «19» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____
от «19» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (М, Ж)	есть	-	-	Нет выделенного места для инвалидов и МГ	Всех категорий	Дооборудовать	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-В			ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: дооборудовать туалетную комнату элементами для МГ

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____
от «19» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	1.Оборудовать визуальными средствами информации в соответствии с п.5.5.4 СП.	Орг
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категории	1.Оборудовать акустические средства информации в соответствии с п.5.5.2 СП.	Орг
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Частично имеются (вывеска с графиком работы)	Всех категории	1.дооборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п.5.5.3 СП.	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-			Оборудовать средствами информации	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать средства информации на всех зонах

Пропиновано и скреплено печатью

(2) листа (ов)

Заведующий

(Т.В. Филерова)

