



УТВЕРЖДАЮ

«19» февраля 2026г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)  
№ 02-33**

г.о.г. Кулебаки  
с. Мурзицы

«19» февраля 2026 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МБДОУ д/с № 8 «Звездочка структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**
- 1.2. Адрес объекта: **Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы ул. Новая Стройка, д. 5**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание – 2 этажа, 1190,3 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да- 5429 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта- 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Звездочка» структурное подразделение детский сад село Мурзицы, МБДОУ д/с № 8 «Звездочка» структурное подразделение детский сад с. Мурзицы.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607013, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д.5.

**2. 2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование (предшествующее начальному школьному образованию)
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающие на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: да (если такая категория будет)
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость): 40 ч., вместимость-61 ч.
- 7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрутное такси № 10б, остановка «Администрация»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -600 м.
  - 3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: ямы, впадины

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г,У)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ:** ДЧ-И-доступно частично избирательно (Г,У); ДУ-доступно условно с помощью персонала: сопровождение и (или) помощь в преодолении барьеров на объекте

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта в рамках исполнения, утвержденного плана (Дорожной карты): **2026-2031 годы**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: -

Кулебакская городская организация «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое:-

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | 1 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | 1 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | 2 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 2 | л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____   | на | - | л. |
| Полэтажные планы, паспорт БТИ _____        | на | - | л. |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

**Председатель комиссии:** Заведующий детского сада № 8 «Звездочка»

Т.В.Офицерова  
(Ф.И.О.)


  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

### **Члены комиссии:**


Старший воспитатель Пименова С.А. (секретарь Комиссии)  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством Ильичева С.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представитель Кулебакской ГО ВОИ Захарова Л.В.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**I Результаты обследования: МБДОУ детский сад № 8  
структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы  
ул. Новая Стройка, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	1. Вход на территорию не оборудован элементами информации об объекте 2. Неисправна кнопка вызова персонала	Все категории	Оборудовать вход на территорию элементами информации об объекте, устранить неисправность кнопки вызова персонала	ТР Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	1. Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту. 2. На покрытии пешеходных путей отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения 3. Покрытие пешеходных путей не соответствует требованиям	Все категории	Пути движения обеспечить информационной поддержкой, разместить на покрытии пешеходных путей тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, осуществить ремонт пешеходных путей в соответствии с требованиями.	ТР Орг ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Нет пандуса	КО	Оборудовать пандус с колесоотбойниками п. 4.2.1. СП	ТР Орг
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует разметка на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	Все категории	Нанести разметку на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	ТСР Орг

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения к объекту, неисправна кнопка вызова персонала, отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на пешеходных путях, покрытие пешеходных путей не соответствует требованиям, отсутствует разметка на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	Все категории	обустройство	ТР Орг ТСР
-------------------------	------	---	---	--	---------------	--------------	------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И(Г,У)	-	-	ТР Орг ТСР

**Комментарий к заключению:** обеспечить информационную поддержку на всех путях движения инвалидов и МГ, устранить неисправность кнопки, оборудовать пандус, парковку, автостоянку, осуществить ремонт пешеходных путей в соответствии с требованиями.

№ п/п	
2.1	
2.2	
2.3	В п. д.
2.4	Де
2.5	Там
	ОБЛ треб зоне

**I Результаты обследования:**  
**МБДОУ детский сад № 8**  
**структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

**2. Входа (входов) в здание**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы

ул. Новая Стройка, д. 5

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус.	К О	1.Оборудовать пандус с колесоотбойниками и поручнями в соответствии с п.5.2.14, п.4.1.15 СП.	ТР Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	1. Площадка перед входом в здание имеет неровности покрытия, трещины, выбоины, перепады высот 2. Отсутствует водоотвод 3. При входе в здание не установлена информационная мнемосхема	К О	Привести в соответствие покрытие площадки, установить водоотвод, информационную мнемосхему	ТР Орг ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Входная дверь не имеет знак, указывающий на доступность здания, кнопку вызова	К О	Установить кнопку вызова и маркировку.	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	-	1. Не соответствует универсальным размерам 2. Наличие порожков	Все категории -	Демонтаж порожка, привести покрытие пола в соответствие	ТР Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	-	-	ТР Орг ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** необходимо оборудовать пандус с колесоотбойником, демонтировать порожки, обеспечить информационную поддержку на путях передвижения, установить кнопку вызова на входной двери привести в соответствие покрытие площадки.

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
от «19» февраля 2026 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

**МБДОУ детский сад № 8**

**структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

Адрес объекта: **Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы**

**ул. Новая Стройка, д. 5**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	-	Отсутствует информационная поддержка на путях движения инвалидов и МГ	Всех категорий	Обеспечить информационно й поддержкой все пути передвижения	Орг
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	-	-	Не соответствуют предъявленным требованиям.	К О	1. Оборудовать лестницы в соответствии с п.5.2.10 СП. 2.Оборудовать поручни в соответствии с п.5.2.15 СП.	Тр Орг
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.4	Двери	Есть	-	-	Выступают дверные порожки, отсутствуют информационные обозначения помещений, отсутствуют приборы и устройства для управления одной рукой	Всех категорий	1.Дверные порожки оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП. 2. Разместить информационны е обозначения помещений, установить приборы для управления	ТР Орг ТСР
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет информационной поддержки.	Все категории	Дооборудовать пути эвакуации в соответствии с п. 3.40 СП	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-				ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-В	-	-	ТР организация альтернативной формы обслуживания ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** организовать информационную поддержку на пути движения, обозначить эвакуационный выход, организовать альтернативную форму обслуживания и другие организационные мероприятия по эвакуации.

**I Результаты обследования:**  
**МБДОУ детский сад № 8**  
**структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы  
ул. Новая Стройка, д. 5  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку	Орг
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационные обозначения	Всех категорий	Обеспечить информационную поддержку	Орг

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	-	-	ТР организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** обеспечить информационную поддержку

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
от «19» февраля 2026 г.

**I Результаты обследования:**  
**МБДОУ детский сад № 8**  
**структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы

ул. Новая Стройка, д. 5

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
от «19» февраля 2026 г.

**I Результаты обследования:**

**МБДОУ детский сад № 8**

**структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы

ул. Новая Стройка, д. 5

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
от «19» февраля 2026 г.

**I Результаты обследования:**  
**МБДОУ детский сад № 8**  
**структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы  
ул. Новая Стройка, д. 5  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (М, Ж)	есть	-	-	Нет выделенного места для инвалидов и МГ	Всех категорий	Дооборудовать	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-В			ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** дооборудовать туалетную комнату элементами для МГ

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
от «19» февраля 2026 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МБДОУ детский сад № 8**

**структурное подразделение детский сад с. Мурзицы**

Адрес объекта: Нижегородская обл, г.о.г. Кулебаки, с. Мурзицы

ул. Новая Стройка, д. 5

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	1.Оборудовать визуальными средствами информации в соответствии с п.5.5.4 СП.	Орг
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	1.Оборудовать акустические средства информации в соответствии с п.5.5.2 СП.	Орг
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Частично имеются (вывеска с графиком работы)	Всех категорий	1.дооборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п.5.5.3 СП.	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-			Оборудовать средствами информации	Орг

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Орг

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** оборудовать средства информации на всех зонах

Проп. уровано и скреплено печатью  
( ) листа (ов)  
Задающий  
(Т. З. Офицера)

