

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДТСЗН
Администрации Ленинского
района Республики Крым

_____ С.М. Королёва

УТВЕРЖДЕНО:

приказом
МБДОУ с.Останино

№50-о 24.04.2024

Заведующий

_____ А.Е.Иванова

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

с.Останино
(населенный пункт)

24 апреля 2024 года

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ с.Останино, с. Останино Ленинского района Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;

1.3. Сведения о размещении объекта:

— отдельно стоящее здание **3 этажа, 1 959,2 м²**

— прилегающий земельный участок **6 525,0 м².**

1.4. Год постройки здания 1989, последний капитальный ремонт здания – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2025, капитального – не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" с. Останино" Ленинского района Республики Крым

1.7 Юридический адрес организации: 298230, Российская Федерация, Республика Крым, с. Останино, ул. Соколова, д.40.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Ленинского района Республики Крым.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, пгт.Ленино, ул. Пушкина,22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация:

- 2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образование дошкольное.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста (от 1 года 6 месяцев до 8 лет)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 72 человек (3 группы)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м;
 - 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.;
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да.
 - 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые.
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние
---	---	-----------

п\п		доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, Г, С, У, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О), ДУ (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г), ДУ (У, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О, Г, С, У, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С), ДУ (Г, О, У)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично, избирательно для всех категорий инвалидов с нарушением умственного развития (У), инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения (С).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех	Индивидуальное

	зонах)	решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): нуждается ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: 2028г. при выделении денежных средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.4.1.согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6.другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта **от 22 апреля 2024 года Комиссией**, состав которой утвержден приказом МБДОУ с. Останино **от**

19 апреля 2024 года № 48-о – (акт прилагается), анкеты (информации об объекте) от 22 апреля 2024года.

МБДОУ с. Останино оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ с. Останино

_____ А.Е.Иванова

"__" _____ 2024

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности оси

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ с.Останино с. Останино Ленинского района Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;

1.3. Сведения о размещении объекта:

— отдельно стоящее здание **3 этажа, 1 959,2 м²**

— прилегающий земельный участок **6 525,0 м².**

1.4. Год постройки здания 1989г., последний капитальный ремонт здания – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - 2025, *капитального* – не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" с. Останино" Ленинского района Республики Крым

1.7 Юридический адрес организации: 298230, Российская Федерация, Республика Крым, с. Останино, ул. Соколова, д.40.

1.7 Юридический адрес организации: 298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Ленинского района Республики Крым.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, пгт.Ленино, ул. Пушкина,22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация:

2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное

2.2. Виды оказываемых услуг – образование дошкольное.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста (от 1года 6 месяцев до 8 лет)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 72 человек (3 группы)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м;

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да.

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
 согласовано _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
 объекта)*

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию(участка)

МБДОУ с. Останино, с. Останино Ленинского района Республики Крым
298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;
(наименование объекта, адрес)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	иды работ
.1	Вход (входы) на территорию	а			Территория имеет ограждение, нуждающееся в замене	все	Не оборудовано доступными для инвалидов всех категорий элементами информации об ОСИ.	емонт капитальный
.2	Путь (пути) движения на территории	а		,3	Отсутствие нормативных обозначений направлений движения к входам на объекте.	все	Не обозначены пути направления к объекту.	емонт текущий
.3	Лестница (наружная)	ет						
.4	Пандус (наружный)	ет						
.5	Автостоянка и парковка	ет						

.6	Общие требования к зоне						обеспечено беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию	
----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (С, У, К, О, Г)		1-4	Ремонт (текущий, капитальный)

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Вход на территорию доступен, но не оборудован информационными указателями.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ с.Останино, с. Останино Ленинского района Республики Крым
298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;
(наименование объекта, адрес)

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/нет	на плане	фото	Содержание	Значение для инвалида (категория)	Содержание	Идентификация работ
.1	Лестница (наружная)	сть			Присутствует лестничный марш из 4 ступеней	в	Не предусмотрено информационное сопровождение инвалидов для входа в здание	индивидуальное решение с ТСР
.2	Пандус (наружный)	ет			Отсутствует	К	Снабдить вход пандусом	индивидуальное решение с ТСР
.3	Входная площадка (перед дверью)	сть			Присутствует козырёк и отсутствует освещение входной площадки	К, С, Г, О, У	Организована помощь персонала при обслуживании инвалидов	ремонт (текущий, капитальный)
.4	Дверь (входная)	сть				К, С, Г, О, У	Организована помощь персонала при обслуживании инвалидов	ремонт (текущий, капитальный)

.5	Тамбур	сть	,7			Организована помощь персонала при обслуживании инвалидов	емонт (текущи й, капитал ьный)
	Общие требования к зоне					Обеспечена частичная доступность для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименовани е структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,С,О, Г, У),		-7	Индивидуальное решение с ТСР

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: вход в здание имеет лестничный марш из 4 х ступеней, на фасаде здания установлена информационная табличка с названием объекта. Пандус отсутствует.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ с.Останино, с. Останино Ленинского района Республики Крым
298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;
(наименование объекта, адрес)

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	сть		8			Организована помощь дежурного персонала при преодолении данного препятствия	Орг.
.2	Лестница (внутри здания)	сть					Обслуживание инвалидов осуществляется на первом этаже	рг.
.3	Пандус (внутри здания)	ет						
.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	ет		8				

.5	Дверь	сть			Отсутствует информационн ое сопровождение о пути следования к зоне обслуживания инвалидов		Не обозначена информационн ыми средствами зона обслуживания МГН	Индивид уальное решение с ТСР
.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	сть	огла сно план а эвак уаци и	9,10		К, Г. О, У, С	Организовать помощь дежурного персонала при проведении эвакуации.	Орг.
	Общие требования к зоне						Удобное и беспрепятствен ное передвижение МГН в вестибюле внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С, Г, У); ВНД(К)	План эвакуации	-10	Индивидуальное решение с ТСР, орг.

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: в вестибюле организована помощь дежурного персонала для сопровождения с указанием направления движения к месту получения услуги, санитарно-гигиеническому помещению, а также обозначены пути эвакуации.

Рекомендуемым путём эвакуации в экстренных случаях считать путь от групп, зоны обслуживания на первом этаже до входа в здание.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ с.Останино, с. Останино Ленинского района Республики Крым
298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;
(наименование объекта, адрес)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	иды работ
.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		1,12	Отсутствие специализированного оборудования для инвалидов. Отсутствует выделенная зона для обслуживания МГН Организована ситуационная помощь при обслуживании	все	Предусмотреть выделенную специальную зону для обслуживания инвалидов и других МГН.	индивидуальное решение с ТСР
.2	Зальная форма обслуживания	ет					.	
.3	Прилавочная форма обслуживания	ет						

4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	ет						
	Общие требования к зоне					все	Обеспечение полноценного обслуживания инвалидов категорий.	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О), ДУ (С, Г, У)		11,12	Индивидуальное решение с ТСР

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Обслуживание инвалидов осуществляется на первом этаже. Необходимо наличие функциональной маркировки зоны обслуживания инвалидов и других МГН. Обозначить информационными средствами ориентиры движения к местам обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ с.Останино, с. Останино Ленинского района Республики Крым
298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;
(наименование объекта, адрес)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	иды работ
.1	Туалетная комната	есть		3,14	Оборудование туалетной комнаты с учетом ТСП инвалидов.	все	Оборудовать с учетом ТСП инвалидов.	ремонт
.2	Душевая/ ванная комната	есть		5	Оборудование душевой с учетом ТСП инвалидов.	все	Оборудовать с учетом ТСП инвалидов.	
.3	Бытовая комната (гардеробная)	ет						
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г), ДУ (У, С, К)		3,14, 5	Капитальный ремонт
-----------------------------------	------------------------------	--	----------------	--------------------

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Планируемый капитальный ремонт.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ с.Останино, с. Останино Ленинского района Республики Крым;
298230, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;
(наименование объекта, адрес)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значение для инвалидов (категория)	Содержание	Идентификаторы работ
.1	Визуальные средства	нет						
.2	Акустические средства	нет						
.3	Тактильные средства	нет						
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К, О, Г, С, У)			Индивидуальное решение с ТСР

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

В холле организована помощь дежурного персонала для предоставления информации с указанием направления движения и мест получения услуги, пути эвакуации.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ с. Останино

_____ А.Е.Иванова

"22 " апреля 2024

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

с. Останино

« 22 » апреля

2024

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ с.Останино с. Останино Ленинского района Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 298240, Республика Крым, Ленинский район, с. Останино, ул. Соколова, д.40;

1.3. Сведения о размещении объекта:

— отдельно стоящее здание **3 этажа, 1 959,2 м²**

— прилегающий земельный участок **6 525,0 м²**.

1.4. Год постройки здания 1989г., последний капитальный ремонт здания – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2024, капитального – не запланирован*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" с. Останино" Ленинского района Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации: 298230, Российская Федерация, Республика Крым, с. Останино, ул. Соколова, д.40.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Ленинского района Республики Крым.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Ленино, ул. Пушкина, 22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация:

2.1. Сфера деятельности : образование дошкольное

2.2. Виды оказываемых услуг – образование дошкольное.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста (от 1 года 6 месяцев до 8 лет)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 126 человек (6 групп)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м;

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да.

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, Г, С, У, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С, Г, У), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О), ДУ (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г), ДУ (У,С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О, Г, С, У, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С), ДУ (Г, О, У)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично, избирательно для всех категорий инвалидов с нарушением умственного развития (У), инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения (С).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации
----	---	---------------------------

п\п	объекта	объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: **2028г. при выделении денежных средств**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.4.1.согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на ____ л.
 2. Входа (входов) в здание на ____ л.
 3. Путей движения в здании на ____ л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на ____ л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на ____ л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на ____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ шт. на ____ л.

Паспорт БТИ в том числе поэтажные планы, на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ромашка" с. Останино" Ленинского района Республики Крым

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
.	Председатель комиссии	Иванова Алефтина Евгеньевна	заведующий	
.	Члены комиссии	Бабий Евгения Викторовна	заведующий хозяйством	
.		Вяткина Анастасия Вячеславовна	воспитатель	
		Демо Светлана	Начальник отдела по	

.		Александровна	вопросам опеки, доступной среды и кадровой работы ДТСЗН Администрации Ленинского района	
.		Новиков Геннадий Евгеньевич	Председатель Ленинской районной общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов	