

Российская Федерация

Красноярский край

КГЦТИ и ОЗСС

Наименование филиала СОЛНЦЕВИЙ

Город _____

Район города СОЛНЦЕВИЙ

Населенный пункт района С. АШИНСКЕ

100 м²

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ,
СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ**

2106 по улице (пер.) Строительная (Лит. Б5)

Инвентарный номер	<u>596:005</u>				
Кадастровый номер	<u>14</u>	<u>33</u>	<u>00000</u>	<u>0000</u>	<u>1400596:005</u>
Предыдущий кадастровый номер					
Следующий кадастровый номер					
	А	Б	В	Г	Д
					Е

Паспорт составлен по состоянию на "22" апреля 2009 г.
(указывается дата обследования объекта учета)

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Год постройки 1974

число этажей 2

капитальности 16

Вид внутренней отделки краска

Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т. п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Уд. вес конструктивного элемента с поправками	Износ в %	% износа к строит. гр. 7 x гр. 8 / 100	Текущие изменения износа в %	
								элемент	к строению
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фундаменты	Литые железобетонные	трещины				10			
Стены и их наружная отделка	Кирпичная 1/2 x 1/2	шпательная штукатурка				30			
Перегородки	Деревянные	трещины в местах стыков				10			
Чердачное	Деревянное чердачное	трещины				10			
Междуэтажные									
Подвальное									
Полы	Шпательная по железобетонной стяжке и др. покрытие					0			
Полы	Полы по железобетонной стяжке с покрытием из линолеума					10			
Оконные									
Двери	Двери, деревянные					0			
Внутренняя отделка	Шпательная по железобетонной стяжке	трещины				10			
Отопление	Система водяного отопления								
Водопровод	Система водоснабжения								
Канализация									
горяч. водоснаб.									
Ванны									
электроосвещен.	Система освещения								
радио									
телефон									
вентиляция									
Лифты									
иные работы	Краска	шпательная				10			

Итого: 100

x

$$\frac{90}{9} = 10\%$$

x

износ, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$

Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал конструкции	Размеры		Площадь (м ²)	№ столбика	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки		Стоим. измер. после прим. цен. коэф.	Восстановительная стоимость в рублях	№ извеса	Действительная
			длина (м)	ширина, высота (м)											
	2.1 Застава с вышивкой	дерево	172	1,38									50		
I	Замощение	асфальт	29,0	57,6	1653								10		

Общая стоимость (в руб.)

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная

" 22 " октября 2002 г.

Исполнил В.В.Васильев (подпись)

" " " " г.

Проверил (подпись)

" 22 " апреля 2002 г.

Директор филиала КГЦТИ и ОЗСС (подпись)



Последующие обследования

Дата завершения работы	" " " " г.	" " " " г.
Исполнил:		
Проверил:		
Директор филиала КГЦТИ и ОЗСС		

22.04.2002
 22.04.2002
 Директор
 55
 596:005



