

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам
Ж.В. Глебова



20 18 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 02-29**

г. Кулебаки

«16» сентября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Елочка» (МБДОУ д/с № 17 «Елочка»)

1.2. Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 4а.

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание – 2 этажа, 1193,6 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет.

1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020, капитального – не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Елочка» (МБДОУ д/с № 17 «Елочка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 4а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование дошкольное

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.3. Форма оказания услуг – на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития; да (если такая категория будет), все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 75 чел., вместимость 95 чел., пропускная способность: 95 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской пассажирский транспорт: автобус маршрут №3, маршрутное такси: № 1,7,8а,9,10,11,12,13,14,15

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые светофором.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГ <i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	б
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-В	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта в рамках исполнения принятой Программы, утвержденного плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:-

4.4.6. другое:-

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1	л.
2. Входа (выходов) в здание	на 1	л.
3. Путей движения в здании	на 1	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 2	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на -	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

Руководитель

рабочей группы Начальник отдела архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки

Д.В. Сажин

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Начальник отдела ЖКХ и обеспечение ТЭР администрации городского округа Кулебаки

Д.В. Буканов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий специалист сектора по социальным вопросам и трудовым отношениям администрации городского округа город Кулебаки

Ю.Ю. Молчанова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по социальной работе I категории сектора по социальным вопросам и трудовым отношениям администрации городского округа город Кулебаки

Г.В. Фаворская

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист ГКУ НО УСЗН

А.В. Буйняков

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представитель общественных организаций инвалидов:

Б.И. Конурин

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте

Заведующий
Ситни С.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования: МБДОУ д/с № 17 «Елочка»

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 4а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Вход на территорию не оборудован элементами информации об объекте	Все категории	Оборудовать вход на территорию элементами информации об объекте п. 5.1.1 СП59.13330.2016	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	1. Отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения к объекту. 2. На покрытии пешеходных путей отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функции предупреждения	Все категории	1. Пути движения обеспечить средствами информационной поддержки и навигации п. 5.1.3 СП59.13330.2016 2. Разместить на покрытии пешеходных путей тактильно-контрастные указатели, выполняющие функции предупреждения п. 5.1.10 СП59.13330.2016	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Отсутствует стоянка (парковка) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов	Все категории	Оборудовать стоянку (парковку) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов в соответствии с требованиями, с информационным обозначением	Текущий ремонт

ПЬСТВА

город

НИЯМ

М И

							п. 5.2.1, п. 5.2.2 СП59.13330.2016	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: оборудовать вход на территорию элементами информации об объекте, обеспечить информационную поддержку на всех путях движения инвалидов и МГН, оборудовать стоянку (парковку).

I Результаты обследования: МБДОУ д/с № 17 «Елочка»
2. Входа (входов) в здание

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 4а.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	1. Покрытие ступенек лестницы неровное и требует ремонта 2. Отсутствуют контрастные полосы, предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	Все категории	Оборудовать в соответствии с п.5.1.14, п.5.1.15, п. 5.1.16, п. 5.1.17 СП.59.13330.2016	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К О	Оборудовать пандус в соответствии с п.5.1.14, п.5.1.15, п. 5.1.16 СП.59.13330.2016	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	1. Перед входом в здание объекта установить тактильные средства на пути движения 2. При входе в здание объекта не установлена мнемосхема	К О С	Оборудовать в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Оборудовать в соответствии с п. 8.1.6 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Входная дверь не имеет знак, указывающий на доступность здания	Все категории	Оборудовать в соответствии с требованиями п. 6.1.7 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	Тамбур не соответствует требованиям	Все категории	Привести в соответствии с требованиями п. 6.1.8 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус, ремонт ступенек лестницы, обеспечить информационную поддержку на путях передвижения.

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-29
от «16» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБДОУ д/с № 17 «Елочка»

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60лет ВЛКСМ, д. 4а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	-	Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели	Все категории	Обеспечить наличие тактильных средств на путях движения в соответствии с требованиями п. 6.2.3 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
3.2	Лестницы (внутри здания)	Есть	-	-	Отсутствуют поручни вдоль сторон лестницы	Все категории	Оборудовать поручни в соответствии с требованиями п. 6.2.11 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствует пандус	К О	Установить приставной пандус	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь (двери – если несколько на одном пути движения)	Есть	-	-	Дверные ручки не соответствуют предъявленным требованиям	Все категории	Дверные ручки оборудовать в соответствии с п.6.4.3 СП.59.13330.2016	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Нет	-	-	Пути эвакуации не отвечают предъявленным требованиям	Все категории	Один из путей эвакуации оборудовать пандусом в соответствии с п. 6.2.8., 6.2.9., 6.2.10. СП.59.13330.2016	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	1. Не внесены изменения в должностные инструкции	Все категории	1. Внести изменения в должностные инструкции	Текущий ремонт

					сотрудников учреждения по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. 2. Инструктаж сотрудников не проводится; 3. Отсутствует журнал инструктажа по работе с МГН		сотрудников учреждения по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. 2. Проведении инструктажа сотрудников. 3. Завести журнал инструктажа по работе с МГН
--	--	--	--	--	---	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: внести изменения в должностные инструкции сотрудников объекта, обязательное проведение инструктажа, завести журнал инструктажа по работе с МГН, оборудовать коридор, лестницу, пандус в соответствии с требованиями

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-29
от «16» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

МБДОУ д/с № 17 «Елочка»

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4а
(наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	Отсутствует информирующее обозначение помещений	Все категории	Установить информационные элементы в соответствии с п.6.5.9 СП.59.13330.2016	Текущий ремонт
4.3	Придавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: обеспечить информационную поддержку

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-29
от «16» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

- МБДОУ д/с № 17 «Елочка»

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4а
(наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-29
от «16» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

МБДОУ д/с № 17 «Елочка»

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-29
от «16» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

МБДОУ д/с № 17 «Елочка»

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (М, Ж)	есть	-	-	Нет выделенного и оборудованного места для инвалидов и МГ	Всех категорий	До оборудовать	Нет выделенного места для инвалидов и МГ
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-В	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: дооборудовать туалетную комнату элементами для инвалидов МГ

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-29
от «16» сентября 2019 г.

I Результаты обследования;

МБДОУ д/с № 17 «Елочка»

Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства информации	Все категории	Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п. 6.5.4, п. 6.5.5 СП. СП 59.13330.201	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства информации	Все категории	Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п. 6.5.66 СП. СП 59.13330.201	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации	Все категории	1.Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п. 6.5.9 СП. СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	Отсутствуют средства информации	Все категории	1.Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с СП. СП 59.13330.2016	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать средства информации на всех зонах

Протипуговано, пронумеровано,

скреплено печатью



листа(ов)

Заведующий МБ/ДОУ д/с № 17

«Егоярка»

Е.Ю.Есина

