

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Криничненская СШ»
Белогорского района Республики Крым

Н.А. Помазан

«31» 08 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

с. Криничное

2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 297643, Республика Крым, Белогорский район, с. Криничное, ул. Первомайская, дом 43

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3677,6 кв.м

- часть здания: _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 726 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: 2014 г. ремонт спортивного зала, 2015 г. замена оконных блоков, установка пандуса.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым; МКОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297643, РФ, Республика Крым, Белогорский район, с. Криничное, ул. Первомайская, дом 43

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешеходный маршрут- дом- образовательная организация. Подвоз обучающихся школьным автобусом из сел: Кирпичное, Головановка, Алексеевка, Карасевка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450** м

3.2.2 время движения (пешком) **5** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (неровное покрытие пешеходной дорожки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------------------------------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | <i>ДУ</i> |
| <i>в том числе инвалиды:</i> | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | <i>Б</i> |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ДУ</i> |
| 4 | с нарушениями зрения | <i>ДУ</i> |
| 5 | с нарушениями слуха | <i>Б</i> |
| 6 | с нарушениями умственного развития | <i>Б</i> |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <i>ВНД-В</i> | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | <i>ДУ(г,с,у,) ВНД-И(к,о)</i> | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <i>ДУ(г,с,у)</i> | | |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | <i>ВНД-И (к, о, с)ВНД-И(к,о)</i> | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <i>ВНД-И(к,о) ДУ-И(г,у,с)</i> | | |

| | | | | |
|---|---|-------|--|--|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД-В | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Кап. ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | Тек.ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Тек.ремонт |

| | | |
|----|--|---------------------------|
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Тек.ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Тек.ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не в ведении собственника |
| 8. | Все зоны и участки | Тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: ----
в рамках исполнения:

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДИ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 5л.

Позтажные планы, паспорт БТ: на 3л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 2л.

Руководитель

рабочей группы Директор Помазан Наталия Александровна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Заведующий хозяйством Григорьева Н.А. _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Медицинская сестра Михайлутина И.Е. _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-----|--|--------------|
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | - отсутствует автостоянка и парковка | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | Орг, ТР, ТСП |
| 1.6 | Общие требования по зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение всех категорий граждан по территории к зданию | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|-------------|----------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД-В | 1.1; 1.2 | 11,5,2 4,16 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: требуется, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории с нанесением цветовой и тактильной маркировки; обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики и бортовой камень.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1 (главный)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|--|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 1.3 | 4 | Неровное покрытие с многочисленными сколами, отсутствуют тактильные полосы | Все | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением | Орг, ТР, ТСП |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 1.3 2.1 | 5 | Построен в 2015 г. | Все | Не требует ремонта | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1.3 2.1 | 3 | Отсутствует водосборная решетка, отсутствуют контрастные полосы перед дверью, отсутствует кнопка вызова персонала | Все | Установка водосборной решетки заподлицо; установка кнопки вызова персонала, нанесение контрастных полос перед дверью | Орг, ТР, ТСП |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1.3 2.1 | 3 | Соответствует нормам. | к, о, с | Не требует ремонта | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2.2 | 15 | Соответствует нормам | К,о,с | Не требует ремонта | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|-------------------|--------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДУ-В | 1.3 2.1 2.2 | 3,4,5, 15 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Комментарии к заключению: организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением, установить пандус с дублирующей лестницей, установить водосборную решетку заподлицо, установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства), нанести контрастные полосы перед дверью.