

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад села
Купино Шебекинского района» (ОСИ)

Н.В. Долженко

«11» марта 2016г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Белгородская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«___» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Общеобразовательная организация**
1.2. Адрес объекта 309263 Белгородская обл., Шебекинский район, улица
Парковая, дом № 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- Одно отдельное стоящие двухэтажное здание, - 546,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4816 кв.м
1.4. Год постройки здания старый корпус 1980., последнего капитального
ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016,*
капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Купино
Шебекинского района Белгородской области», МБДОУ « Детский сад села
Купино»
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 309263 Белгородская обл.,
Шебекинский район, улица Парковая, дом № 10

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (образовательная
деятельность)**

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автомобильным транспортом по ул. Ленина, ул. Парковая.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*

3.2.4 Перекрестки: *да*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет* (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			Ф1	Б.н.
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	Ф1	Б.н.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	Ф2	Б.н.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	Ф3	Б.н.
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	Б.н.

	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Ф4	Б.н.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	Б.н.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	Ф1	Б.н.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К,О,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 2017 год

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 5 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 2 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы
Заместитель главы администрации

- Кочерова Анна



Шебекинского района по социальной политике

Михайловна

Члены рабочей группы:

Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского района

- Рубанов Дмитрий Михайлович

Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского района Белгородской области»

- Шаповалова Галина Александровна

Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации общественной организации Всероссийское общество инвалидов

- Кулиш Надежда Николаевна

Председатель и сурдопереводчик Шебекинского местного отделения общественной организации Всероссийского общества глухих

- Гладкова Людмила Викторовна

Секретарь Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых

- Чернова Екатерина Григорьевна

Управленческое решение согласовано « 01 » 06 20 16 г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ _____ от «11» марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

Н.В. Долженко

«11» марта 2016 г.



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Б.н	3	Капитальный ремонт	К, О, С, Г, У	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б.н	4	Капитальный ремонт Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	Б.н	5	нет	С, Г, У	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Б.н		нет		нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне			6	Отсутствие тактильных средств, не обустроена зона Капитальный ремонт путей	К, О, С, Г, У	Обустроить зону, установить тактильные средства	Индивидуальные решения с ТСР

				движения			
--	--	--	--	----------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К, О, Г, У)	Б.н.	3-6	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ _____ от «11» марта 2016 г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

Н.В. Долженко

«11» марта 2016 г



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	Б.Н		нет	С, Г, У	нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Б.Н	4	ремонт	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	Б.Н	4	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	Б.Н	9	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б.Н		Ремонт входной площадки (перед дверью)		нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И	Б.н.	4-6	индивидуальное решение с ТСР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ ___ от «11» марта 2016 г.



Заведующий (ОСИ)
Н. В. Долженко

«11» марта 2016г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Б. н.	1	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б. н.	11	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Б. н.	2	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Б. н.	2	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	Б.н.	11	Индивидуальные решения с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ ___ от «11» марта 2016 г.



Заведующий (ОСИ)

Н.В. Долженко

«11» марта 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	Б. н.	Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСР
-------------------------	-------	---------------------------------	---	------------------------------	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	Б.Н.		индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ ___ от «11» марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)

Н.В. Долженко

«11» марта 2016г.



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ ____ от «11» марта 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)

Н.В. Долженко

«11» марта 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ ___ от «11» марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)

Н.В. Долженко



«11» марта 2016г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1 Туалетная комната	есть	Б. н.	7, 8	Отсутствуют поручни	К, О, С, Г, У	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
5.2 Душевая/ванная комната	нет	Б. н.					
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	нет	Б. н.					
ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют поручни, не оборудована душевая	К, О, С, Г, У	Установить поручни, оборудовать душевую	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	Б.н.	7.8	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – реализация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ ___ от «11» марта 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)

Н.В. Долженко
«11» марта 2016г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 Купино Шебекинского района Белгородской области»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	Нет	Б. н.		нет	К, О, Г, У	нет	нет
Акустические средства	нет	Б. н.		нет	К, О, С, У	нет	нет
Тактильные средства	-	-	-	Отсутствуют тактильные средства	-	-	-
ОБЩИЕ требования к среде				Отсутствуют тактильные средства		Установить тактильные средства	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	Б.н.		Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В

Пронумеровано, прошито и скреплено

печатью

19 (девятьнадцать) листов

Заведующий

И.В. Долженко



И.В. Долженко

Статье 141.1 Кодекса Республики Крым

В соответствии с требованиями статьи 141.1 Кодекса Республики Крым, настоящим постановлением устанавливаются правила предоставления информации о состоянии дел в сфере государственного управления. Информация предоставляется в виде выписки из реестра, содержащей сведения о наличии и отсутствии задолженности по исполнению государственных обязательств. Выписка предоставляется в электронном виде на официальном сайте государственного органа. В случае необходимости предоставления информации в бумажном виде, информация предоставляется по запросу заинтересованного лица. Информация предоставляется бесплатно. В случае необходимости предоставления информации в бумажном виде, информация предоставляется за плату. В случае необходимости предоставления информации в бумажном виде, информация предоставляется за плату. В случае необходимости предоставления информации в бумажном виде, информация предоставляется за плату.

Формы предоставления информации	Электронная	Печатная	Фотокопия	Информация с ИСБ
Средства	Электронная	Печатная	Фотокопия	Информация с ИСБ
Функциональная	Электронная	Печатная	Фотокопия	Информация с ИСБ
Сфера	Электронная	Печатная	Фотокопия	Информация с ИСБ
Наименование	Электронная	Печатная	Фотокопия	Информация с ИСБ
Состояние	Электронная	Печатная	Фотокопия	Информация с ИСБ

И.В. Долженко