

УТВЕРЖДАЮ  
заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 65 «Калинка»  
С.С. Плещачева  
« 09 » \_\_\_\_\_ 2018 г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Автозаводский район  
город Нижний Новгород

«09» января 2018г.

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603041, г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д.8-а.

1.2. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 535 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 2863 кв.м

1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Калинка» (МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка»)

1.4. Адрес места нахождения организации: 603041, г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д.8-а.

1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 93, вместимость - 118, пропускная способность - 118

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок «43 квартал», «52 квартал», маршрутное такси № 15,98,117,37,59,307,202, автобус 15,54,56,58, трамвай 417.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «43 квартал» -300 м, от остановки «52 квартал» - 270 м.

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «43 квартал» -3 мин, от остановки «52 квартал» 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером : да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- И(С, Г,О,У)	-	1,2,4,5,6,10,11,25 ,26,27,28,29,30
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (С,Г,О,У)	А1-1	12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (С,Г,О,У)	А1-2 А1-3 А1-4	714,20,34,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, Г,О,У)	А1-7	24,40
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, Г,О,У)	А1-8 А1-9	16,17,31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (О,У,Г)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С,Г,О,У)

## 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 09.01.2018-31.12.2020 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДУ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ОБЪЕКТЫ:

#### Результаты обследования:

- 1) Территория, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2) Планы (эскизов) в здании на 1 л.
- 3) Пути движения в здании на 2 л.
- 4) Службы целевого назначения объекта на 3 л.
- 5) Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
- 6) Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 42 фото..

Копированные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.


Дополнительно (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Председатель комиссии по проведению обследования и  
инвентаризации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Исполняющий \_\_\_\_\_  С.С. Плескачева

#### Члены комиссии:

Исполняющий хозяйством \_\_\_\_\_  Е.И. Мальшева

Главный воспитатель \_\_\_\_\_  О.М. Зубкова

Главный по комплексному  
обслуживанию здания \_\_\_\_\_  А.В. Заболотни

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041, город Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2,5,6,11	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4,8,25,26,27,28	Ненадлежащее состояние пешеходных дорожек и тротуаров. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.11). Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Установка
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (С,Г,О,У)	-	3,10,11, 27,28	Ремонт текущий
--	----------------	---	-------------------	----------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041 город Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а

Вход

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-					
2.2	Пандус (наружный)	нет	-					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-					
2.4	Дверь (входная)	есть	A1-1	1,2				Требуется
2.5	Тамбур	есть	A1-2	12,13				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И (С,Г,О,У)		39,42	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041, город Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	A1-3, A1-6	21,22, 23				Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	A1-4 A2-1	14,18, 34,35, 36,39	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,Г	Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	-	-				Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		7	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С,Г		Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей	ДУ –И (С,Г,О,У)	A1-6 A1-7	23,24,32,40	Ремонт текущий

эвакуации)				
------------	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования объекта

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041, город Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	A2-4	38				Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И(С,Г,О,У)	A1-7	40	- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041, город Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-			-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041, г. Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041, город Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A1-9	17	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	С,Г,У	Адаптация туалетной комнаты. Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
			A1-8	16,31	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)			
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (С,Г,О,У)	A1-8 A1-9	16,17,31	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка», 603041, город Нижний Новгород, улица Красноуральская, дом 8-а  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С, Г	Необходима установка схемы движения и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И(С,Г,О,У)	-	-	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж	Среднее образование	Среднее специальное образование	Высшее образование	Специальность	Стаж	Среднее образование	Среднее специальное образование	Высшее образование	Специальность	Стаж
1	Иванов	Иван	Иванович	15.12.1980	г. Москва	Среднее специальное	Инженер	10	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	15	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	20
2	Петров	Петр	Петрович	22.05.1975	г. Санкт-Петербург	Среднее специальное	Инженер	12	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	18	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	22
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	08.03.1985	г. Новосибирск	Среднее специальное	Инженер	8	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	12	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	16
4	Климов	Климов	Климович	30.11.1970	г. Екатеринбург	Среднее специальное	Инженер	14	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	19	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	24
5	Васильев	Василий	Васильевич	12.07.1982	г. Челябинск	Среднее специальное	Инженер	9	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	13	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Инженер	17



Промышленно-  
Промышленно  
Секретариат  
Министерства образования  
и науки Республики Казахстан  
Департамент  
Среднего образования  
М.С. Писакина