

УТВЕРЖДАЮ.
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №13 г. Шебекино»(ОСИ)
Н.Н. Селина
«29» января 2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 522 от 29.01.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта: **Белгородская область, г. Шебекино, улица Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **два отдельные стоящих здания из 2-х этажей, соединённых тёплым переходом-1173 кв.м**
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7891 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания– **старый корпус 1967г., новый корпус 1981 г., последнего капитального ремонта(благоустройство) – 2018г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:**текущего–2021 г., капитального –нет.**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения):**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»(полное юридическое наименование- согласно Уставу); МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино» (краткое наименование)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):**309291 Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.8. Основание для пользования объектом:**оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности :**государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность:**муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Муниципальное казённое учреждение « Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **309290 Белгородская область, г. Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети -инвалиды**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 10 человек(12 человек)**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
По ул. Октябрьской автобусом, маршрут №1, №5, №6, №12; по ул. Петровского автобусом, маршрут № 6, №12;
автомобильным транспортом по ул. Шарапова;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**
- 3.2.2 время движения (пешком): **8 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, «ВНД» - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделение и маркировка мест(хотя бы одного) для транспорта инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Окраска дверей, дверных наличников, выступающих частей здания, границ ступеней, мебели и оборудования в контраст с окраской стен
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Окраска дверей на путях

	пути эвакуации)	эвакуации из здания в контраст с окраской стен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обновление информации об объекте, предоставляемых услугах, о расположении путей эвакуации с учётом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделение и маркировка мест(хотя бы одного) для транспорта инвалидов
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: 2021 -2026 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (К, О, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется **Согласование**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата :**нет**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 29 ___ » __02__ 2021_ г.,
2. Актов обследования объекта: № акта __ 522 __ от « 29 _ » _02_ 2021___ г.,
3. Решение Комиссии _____
от « ___ » _____ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ.
Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного
вида №13 г. Шебекино»(ОСИ)

Н.Н. Селина

«29» января 2021 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 522 от 29.01.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта: **Белгородская область, г. Шебекино, улица Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **два отдельные стоящих здания из 2-х этажей, соединённых тёплым переходом-1173 кв.м**
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7891 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания— **старый корпус 1967г., новый корпус 1981 г., последнего капитального ремонта (благоустройство) – 2018г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:**текущего – 2021 г., капитального – нет**
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»(полное юридическое наименование- согласно Уставу); МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино» (краткое наименование)**
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения):**309291 Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**309290 Белгородская область, г. Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети-инвалиды**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность: **посещаемость 10 человек(12 человек)**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По ул. Октябрьской автобусом, маршрут №1, №5, №6, №12; по ул. Петровского автобусом, маршрут № 6, №12;

автомобильным транспортом по ул. Шарапова;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта.: **500м**

3.2.2 время движения (пешком): **8 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделение и маркировка мест(хотя бы одного) для транспорта инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Окраска дверей, дверных наличников, выступающих частей здания, границ ступеней, мебели и оборудования в контраст с окраской стен
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Окраска дверей на путях эвакуации из здания в контраст с окраской стен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обновление информации об объекте, предоставляемых услугах, о расположении путей эвакуации с учётом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделение и маркировка мест(хотя бы одного) для транспорта инвалидов
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»; Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, д.№7, тел.:8(47248)24102

УТВЕРЖДАЮ.
Заведующий МАДОУ

« **Детский сад комбинированного
вида №13 г. Шебекино**» (ОСИ)

Н. Н. Селина

« 29 » 01 2021г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МАДОУ
№ 13

Белгородская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 29 » 01 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта: **309291 Белгородская обл., г. Шебекино, улица Матроса Шарапова, дом № 7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **два отдельно стоящих двухэтажных здания, соединённых теплым переходом - 1173 кв.м**
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7891 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания: **старый корпус 1967., новый корпус 1981 год постройки, последнего капитального ремонта(благоустройство) 2018 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего- 2021г., капитального- нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»**(полное юридическое наименование- согласно Уставу); **МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино»** (краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309291 Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, дом №7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(образовательная деятельность)

Дополнительная информация:
Сфера деятельности- **образование.**

Виды оказываемых услуг –дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По ул. Октябрьской автобусом, маршрут №1, №5, №6, №12; по ул.

Петровского автобусом, маршрут № 6, №12;

автомобильным транспортом по ул. Шарапова;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**

3.2.2 время движения (пешком):**8 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение
--------	---	---	------------

		инвалидов**		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К, О, Г, У)	ф3	Б.н.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	ф4, ф5, ф6	Б.н.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К, О, Г, У)	ф1, ф2	Б.н.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О, Г, У)	-	Б.н.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ф7, ф8	Б.н.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	Б.н.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К, О, Г, У)	ф3	Б.н.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(К,О,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки	Индивидуальное решение с

	транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения -
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К,О,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И(К, О, У)

4.4. Для принятия решения требуется Согласование

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое: требуется дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации :**нет**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации
Шебекинского городского округа по
социальной политике.

-Кочерова

Анна Михайловна



Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной
защиты населения администрации
Шебекинского городского округа

-Таранникова


Наталья Анатольевна



Начальник МКУ «Управление
образования Шебекинского городского
округа Белгородской области»

- Сабадаш

Анатолий Михайлович



Председатель Шебекинской местной
организации Белгородской региональной
организации Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество инвалидов»

- Кулиш Надежда

Николаевна



Председатель Шебекинской местной
организации Белгородской
региональной организации
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества
слепых»



-Безуглый Андрей
Сергеевич

**Представитель организации,
расположенной на объекте:**

Заведующий МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 13
г. Шебекино»



-Селина Надежда
Николаевна

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2021 г.

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского
городского округа № 664 от 26.05.2020 г.

**Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№522 от «29» января 2021 г.**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.
«29» января 2021 г.



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Б.н	3	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б.н	4	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	Б.н	5	нет	С, Г, У	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Б.н		нет		нет	нет

	ОБЩИЕ требования к зоне			6	Отсутствие тактильных средств, не обустроена зона	К, О, С, Г, У	Обустроит ь зону, установить тактильные средства	Индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	--	--	---	---	---------------	--	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К, О, Г, У)	Б.н.	3-6	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

**Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№522 от «29» января 2021 г.**



**УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.
«29» января 2021 г.**

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Б.н.	4	нет	С, Г, У	нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Б.н.	4	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	Б.н.	4	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	Б.н.	9	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет

	ОБЩИЕ требования к зоне		Б.н.		все		нет	нет
--	-------------------------	--	------	--	-----	--	-----	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И	Б.н.	4-6	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В

**Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 522 от «29» января 2021 г.**

**УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.**



«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Б. н.	1	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б. н.	11	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или	Нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	Б. н.	2	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Б. н.	10	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	Б.н.	11	Индивидуальное решения с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

**Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№522 от «29» января 2021г.**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	Б.Н.		Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№522 от «29» января 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.
«29» января 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**Приложение 4 (Ш)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 522 от «29» января 2021 г.**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.
«29» января 2021 г.



I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№522 от «29» января 2021 г.**



**УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.
«29» января 2021 г.**

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Б. н.	7, 8	Отсутствуют поручни	К, О, С, Г, У	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	Б. н.					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	Б. н.					
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют поручни, не оборудована душевая	К, О, С, Г, У	Установить поручни, оборудовать душевую	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	Б.н.	7.8	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: ДЧ-И

**Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№522 от «29» января 2021 г.**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Селина Н.Н.
«29» января 2021 г.



**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	Б. н.		нет	К, О, Г, У	нет	нет
6.2	Акустические средства	нет	Б. н.		нет	К, О, С, У	нет	нет
6.3	Тактильные средства	-	-	-	Отсутствуют тактильные средства	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства		Установить тактильные средства	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	Б.н.		Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В



Фото 11



Фото 2





Фото 4



Фото 9



Фото 3



Фото 5



Фото 4



Φοτο 7



Φοτο 8