

УТВЕРЖДАЮ.  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад комбинированного  
вида №13 г. Шебекино»( ОСИ)  
Н.Н. Селина  
«29» января 2021 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 522 от 29.01.2021 г.**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта: **Белгородская область, г. Шебекино, улица Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **два отдельные стоящих здания из 2-х этажей, соединённых тёплым переходом-1173 кв.м**  
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7891 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания– **старый корпус 1967г., новый корпус 1981 г., последнего капитального ремонта( благоустройство) – 2018г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:**текущего–2021 г., капитального –нет.**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения):**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»( полное юридическое наименование- согласно Уставу); МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино» ( краткое наименование)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):**309291 Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.8. Основание для пользования объектом:**оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности :**государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность:**муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Муниципальное казённое учреждение « Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **309290 Белгородская область, г. Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети -инвалиды**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 10 человек( 12 человек)**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
По ул. Октябрьской автобусом, маршрут №1, №5, №6, №12; по ул. Петровского автобусом, маршрут № 6, №12;  
автомобильным транспортом по ул. Шарапова;  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**
- 3.2.2 время движения (пешком): **8 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И( О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И( К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И ( К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, У)

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделение и маркировка мест( хотя бы одного) для транспорта инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Окраска дверей, дверных наличников, выступающих частей здания, границ ступеней, мебели и оборудования в контраст с окраской стен
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Окраска дверей на путях

	пути эвакуации)	эвакуации из здания в контраст с окраской стен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обновление информации об объекте, предоставляемых услугах, о расположении путей эвакуации с учётом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделение и маркировка мест( хотя бы одного) для транспорта инвалидов
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: 2021 -2026 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (К, О, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется **Согласование**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

#### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата :нет

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 29 \_\_\_ » \_\_02\_\_ 2021\_ г.,
2. Актов обследования объекта: № акта \_\_ 522 \_\_ от « 29 \_ » \_02\_ 2021\_\_\_ г.,
3. Решение Комиссии \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ.  
Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного  
вида №13 г. Шебекино»( ОСИ)

Н.Н. Селина

«29» января 2021 г.



**АНКЕТА**

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 522 от 29.01.2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта: **Белгородская область, г. Шебекино, улица Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **два отдельные стоящих здания из 2-х этажей, соединённых тёплым переходом-1173 кв.м**  
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7891 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания— **старый корпус 1967г., новый корпус 1981 г., последнего капитального ремонта ( благоустройство) – 2018г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:**текущего – 2021 г., капитального – нет**  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»( полное юридическое наименование- согласно Уставу); МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино» ( краткое наименование)**
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения):**309291 Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, дом №7**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**309290 Белгородская область, г. Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**  
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**  
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети-инвалиды**  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность: **посещаемость 10 человек(12 человек)**  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По ул. Октябрьской автобусом, маршрут №1, №5, №6, №12; по ул. Петровского автобусом, маршрут № 6, №12;

автомобильным транспортом по ул. Шарапова;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта.: **500м**

3.2.2 время движения (пешком): **8 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделение и маркировка мест( хотя бы одного) для транспорта инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Окраска дверей, дверных наличников, выступающих частей здания, границ ступеней, мебели и оборудования в контраст с окраской стен
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Окраска дверей на путях эвакуации из здания в контраст с окраской стен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обновление информации об объекте, предоставляемых услугах, о расположении путей эвакуации с учётом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделение и маркировка мест( хотя бы одного) для транспорта инвалидов
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:** Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»; Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, д.№7, тел.:8(47248)24102

УТВЕРЖДАЮ.  
Заведующий МАДОУ

« Детский сад комбинированного  
вида №13 г. Шебекино»( ОСИ)

Н. Н. Селина

« 29 » 01 2021г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МАДОУ**  
**№ 13**

Белгородская область  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

« 29 » 01 20 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательное учреждение**  
1.2. Адрес объекта: **309291 Белгородская обл., г. Шебекино, улица Матроса Шарапова, дом № 7**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- два отдельно стоящих двухэтажных здания, соединённых теплым переходом - 1173 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7891 кв.м  
1.4. Год постройки здания:старый корпус 1967., новый корпус 1981 год постройки, последнего капитального ремонта(благоустройство) 2018 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2021г., капитального- нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения):**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»**( полное юридическое наименование- согласно Уставу); **МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино»** ( краткое наименование)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):**309291 Белгородская область, г. Шебекино, ул. Матроса Шарапова, дом №7**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(образовательная деятельность)*

Дополнительная информация:  
Сфера деятельности- **образование.**



Виды оказываемых услуг –дошкольное образование.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По ул. Октябрьской автобусом, маршрут №1, №5, №6, №12; по ул.

Петровского автобусом, маршрут № 6, №12;

автомобильным транспортом по ул. Шарапова;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**

3.2.2 время движения (пешком):**8 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение
--------	---	---	------------

		инвалидов**		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И( К, О, Г, У)	ф3	Б.н.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	ф4, ф5, ф6	Б.н.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К, О, Г, У)	ф1, ф2	Б.н.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И( К,О, Г, У)	-	Б.н.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ф7, ф8	Б.н.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	Б.н.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И( К, О, Г, У)	ф3	Б.н.

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(К,О,У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки	Индивидуальное решение с

	транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения -  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К,О,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И( К, О, У)

4.4. Для принятия решения требуется Согласование

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

---

4.4.6. другое: требуется дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации :**нет**

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

### Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации  
Шебекинского городского округа по  
социальной политике.

-Кочерова

Анна Михайловна



### Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной  
защиты населения администрации  
Шебекинского городского округа

-Таранникова


Наталья Анатольевна



Начальник МКУ «Управление  
образования Шебекинского городского  
округа Белгородской области»

- Сабадаш

Анатолий Михайлович



Председатель Шебекинской местной  
организации Белгородской региональной  
организации Общероссийской  
общественной организации инвалидов  
«Всероссийское общество инвалидов»

- Кулиш Надежда

Николаевна



Председатель Шебекинской местной  
организации Белгородской  
региональной организации  
Общероссийской общественной  
организации инвалидов  
«Всероссийского ордена  
Трудового Красного Знамени общества  
слепых»



-Безуглый Андрей  
Сергеевич

**Представитель организации,  
расположенной на объекте:**

Заведующий МАДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 13  
г. Шебекино»



-Селина Надежда  
Николаевна

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной  
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп  
населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского  
городского округа № 664 от 26.05.2020 г.

**Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№522 от «29» января 2021 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий (ОСИ)**  
**Селина Н.Н.**  
**«29» января 2021 г.**



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской  
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Б.н	3	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б.н	4	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	Б.н	5	нет	С, Г, У	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Б.н		нет		нет	нет

	ОБЩИЕ требования к зоне			6	Отсутствие тактильных средств, не обустроена зона	К, О, С, Г, У	Обустроит ь зону, установить тактильные средства	Индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	--	--	---	---	---------------	--	------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И(К, О, Г, У)</b>	Б.н.	3-6	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

**Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№522 от «29» января 2021 г.**



**УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий (ОСИ)  
Селина Н.Н.  
«29» января 2021 г.**

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской  
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Б.н.	4	нет	С, Г, У	нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Б.н.	4	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	Б.н.	4	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	Б.н.	9	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет



	ОБЩИЕ требования к зоне		Б.н.		все		нет	нет
--	-------------------------	--	------	--	-----	--	-----	-----

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И</b>	Б.н.	4-6	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В

**Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 522 от «29» января 2021 г.**

**УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий (ОСИ)  
Селина Н.Н.**



«29» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской  
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Б. н.	1	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б. н.	11	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или	Нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	Б. н.	2	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Б. н.	10	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, Г, У)</b>	Б.н.	11	Индивидуальное решения с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

**Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№522 от «29» января 2021г.**



**УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий (ОСИ)  
Селина Н.Н.  
«29» января 2021 г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской  
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (К,О,Г,У)</b>	Б.Н.		Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№522 от «29» января 2021 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий (ОСИ)**  
**Селина Н.Н.**  
**«29» января 2021 г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**Приложение 4 (Ш)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 522 от «29» января 2021 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий (ОСИ)**  
*Селина Н.Н.*  
**«29» января 2021 г.**



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№522 от «29» января 2021 г.**



**УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий (ОСИ)  
Селина Н.Н.  
«29» января 2021 г.**

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской  
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Б. н.	7, 8	Отсутствуют поручни	К, О, С, Г, У	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	Б. н.					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	Б. н.					
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют поручни, не оборудована душевая	К, О, С, Г, У	Установить поручни, оборудовать душевую	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-В</b>	Б.н.	7.8	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: ДЧ-И

**Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№522 от «29» января 2021 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий (ОСИ)**  
**Селина Н.Н.**  
**«29» января 2021 г.**



**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской  
области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	Б. н.		нет	К, О, Г, У	нет	нет
6.2	Акустические средства	нет	Б. н.		нет	К, О, С, У	нет	нет
6.3	Тактильные средства	-	-	-	Отсутствуют тактильные средства	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства		Установить тактильные средства	Индивидуальные решения с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	Б.н.		Индивидуальные решения с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В



Фото 11



Фото 2






Фото 4



Фото 9



Фото 3



Фото 5



Фото 4



Φοτο 7



Φοτο 8