

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 217 «Лесовичок»



М.И. Бекетова

АКТ

осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

от «26» 05 2022г.

№ 1

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заведующий М.И. Бекетова

Члены комиссии:

Зам.зав по УВР О.Н. Кононова

Зам.зав по АХР И.В. Севрюгина

Воспитатель Н.Ю. Егорова

Место установки: спортивная площадка

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки: травяное покрытие

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	лестница «Дуга»	отсутствует	в соот. требован	исправно
2	гимнастическая лестница	отсутствует	в соот. требования	исправно
3	гимнастическая лестница	отсутствует	в соот. требования	исправно
4	гимнастическая лестница	отсутствует	в соот. требования	исправно
5	гимнастическая лестница	отсутствует	в соот. требования	исправно
6	гимнастическое бревно	отсутствует	в соот. требования	исправно
7	прыжковая яма	отсутствует	в. соот. требова	исправно

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

спортивное оборудование находится в исправном состоянии, отсутствуют механические повреждения, закреплено жесткими креплениями к земле

Члены комиссии

О. Н. Кононова
И. В. Севрюгина
Н. Ю. Егорова

Кононова О.Н.
Севрюгина И.В.
Егорова Н.Ю.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МВДОУ д/с № 217 «Лесовичок»

М.И. Бекетова

АКТ

осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

от «25» 08 2022г.

№ 2

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заведующий М.И. Бекетова

Члены комиссии:

Зам.зав по УВР О.Н. Кононова

Зам.зав по АХР И.В. Севрюгина

Воспитатель Н.Ю. Егорова

Место установки: спортивная площадка

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки: травяное покрытие

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	лестница «Дуга»	отсутствует	исправно	соотв. требов.
2	гимнастическая лестница	отсутствует	исправно	соотв. требов.
3	гимнастическая лестница	отсутствует	исправно	соотв. требов.
4	гимнастическая лестница	отсутствует	исправно	соотв. требов.
5	гимнастическая лестница	отсутствует	исправно	соотв. требов.
6	гимнастическое бревно	отсутствует	исправно	соотв. требов.
7	прыжковая яма	отсутствует	исправно	соотв. требов.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

спортивное оборудование на спортивной площадке соответствует требованиям, в исправном состоянии.

Члены комиссии

О. Кононова
И.В. Севрюгина
Н.Ю. Егорова

Кононова О.Н.

Севрюгина И.В.

Егорова Н.Ю.