

АКТ

осмотра структуральной и проверки оборудования спортивной и детских игровых площадок

от «3» 04 2023г.

№ 2

Название ОО МБРОУ д/с № 217 "Медведок"

Адрес установки г. Улановск, ул. Оршбургское 32а

Характеристика поверхности спортивной площадки, детских игровых площадок:

тротуарная

Перечень оборудования




№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Р. скамья	в норме	отсутствует	-	-
2	Р. бревно	в норме	отсутствует	-	-
3	Пр. дуга	в норме	отсутствует	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации:

Спортивное оборудование в исправном состоянии

Председатель комиссии:  Бекетова М.И.

Члены комиссии:

 Кононова О.Н.  
 Севрюгина И.В.  
 Вальков В.М.