

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 217 «Лесовичок»

**Журнал визуального осмотра  
оборудования спортивной площадки**

Начат: 19.01.2023г  
Окончен: \_\_\_\_\_

Порядковый номер осмотра	Ответственный за осмотр	Наименование спортивного оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
1	Жан. рс УБР Кочина О.И.	1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма	19.01.23г	Сог. оборуд. в использованном состоянии		О.И. Кочина О.И.
2	Жан. рс УБР Кочина О.И.	1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма	01.02.23г	Согр. оборуд. в нормативном состоян.		О.И.
3	Жан. рс УБР Кочина О.И.	1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма	01.03.23г	В норме		О.И.
4	Жан. рс УБР Кочина О.И.	1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма	03.04.23г	В норме		О.И.
5	Жан. рс УБР Кочина О.И.	1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма	02.05.23г	Согр. оборуд. в нормативном состоянии	Транспорт покрытию	О.И.
		1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма				
		1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма				
		1- гимнастическая лестница 2- гимнастическое бревно 3- прыжковая яма				