

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

«13» октября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №19 города Кузнецка
- 1.2. Адрес объекта 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 20.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2-х этажное здание, 3082 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 9448 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2023г., капитального- нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №19 города Кузнецка (МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 63.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутные автобусы № 33,1,7 Остановка - «улица Кирова».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 4 минуты
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ - И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ - И(Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ - И(Г,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание доступен для всех, для инвалидов-колясочников доступен пандус запасного выхода с восточной стороны, наличие пандуса с центрального входа технически невозможно. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствуют пандусы. Зоны целевого назначения, в данном случае групповые комнаты, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на инвалидных колясках. Система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению, для инвалидов с нарушением слуха доступна частично (имеется индукционная петля). Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение невозможно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Техническое решение невозможно
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения: до 2030 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (У, О, Г,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: комиссия по обследованию здания МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка (Приказ заведующего МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка №290 от 27.10.2023г.)
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза : разработка проектно-сметной документации : да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы) Заведующий МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка

Козлова Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены комиссии

Заместитель заведующего

Кардонская Е.В.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий хозяйством

Шугурова Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Секретарь комиссии


Председатель первичной

профсоюзной организации

МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка

Новичкова И.Г.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада

комбинированного вида №19 города Кузнецка,

Адрес объекта: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Кирова, д.20

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	10, 11	1,2	Замечаний нет	нет		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4,5 ,6,7	Замечаний нет	нет		
1.3	Лестница (наружная)	есть	2	8,9	Не соответствует нормам: отсутствие пандуса Отсутствуют перила.	K C, O	Установить пандус. Установить перила.	Технические решения невозможны. Технические решения невозможны.
1.4	Пандус (наружный) Центральный вход	Нет			Не соответствует нормам:	K, O	Установить пандус, перила.	Технические решения невозможны.

	Пандус (наружный) Запасной вход с восточной стороны	есть	11	отсутствие пандуса, перил. Замечаний нет.			Текущий ремонт.
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствует.	Все категории	Территория для оборудовани я парковки отсутствует.	Технические решения невозможны.
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию.	ДЧ-И (Г,У)	1		Текущий ремонт.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии бюджетного финансирования.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №19 города Кузнецка,
Адрес объекта: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Кирова, д.20
(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	8	Отсутствие пандуса, перил.	K, O		Техническое решение невозможно.
2.2	Пандус (наружный) Пандус (наружный, запасной вход с восточной стороны)	Нет есть		11	Отсутствие пандуса. Замечаний нет.	K		Техническое решение невозможно. Текущий ремонт.

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		10	Не соответствует нормам: глубина менее 1,5 м; ширина – менее 1,5 м.	К		Техническое решение невозможно.
2.4	Дверь (входная)	есть		10	Перепад высоты (порог).	К	Устранение перепадов высоты.	Текущий ремонт.
2.5	Тамбур	есть		12	Не соответствует нормам: 1,8 м, ширина – менее 2,2 м	К		Техническое решение невозможно.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,У,О,К)	2	8,9,10	Техническое решение невозможно.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии бюджетного финансирования.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №19 города Кузнецка,
Адрес объекта: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Кирова, д.20
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (vestibоль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13, 14, 15	Отсутствует контрастная разметка	C	Нанесение контрастной разметки	Текущий ремонт.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		16, 17, 18	Отсутствие пандуса.	K	Установка пандуса.	Технические решения невозможны.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус.	K	Установка пандуса.	Технические решения невозможны.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует лифт пассажирский (или подъемник)	K	Установка лифта пассажирского (или подъемника)	Технические решения невозможны.
3.5	Дверь	есть		19, 20,	Отсутствует контрастная	C, K	Нанесение контрастной	Текущий ремонт.

				21, 22	разметка, перепад высоты (порог)		разметки, устранение перепада высоты.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		16, 17, 18	Отсутствует пандус, отсутствует контрастная разметка ступеней	K C	Установка пандуса. Нанесение контрастной разметки.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		23,24,25	Текущий ремонт.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии бюджетного финансирования.

Приложение 4 (I)
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
 комбинированного вида №19 города Кузнецка,**

**Адрес объекта: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Кирова, д.20
 (наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		26, 27	Перепады высот.	К	Устранение перепадов высот.	Текущий ремонт.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,О,Г)		26,27	Текущий ремонт.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии бюджетного финансирования.

Приложение 4 (II)
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

--	--	--	--	--

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №19 города Кузнецка,
Адрес объекта: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Кирова, д.20
(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28, 29	Не соответству- ет норме: ширина дверного приема. Отсутствие поручней, кнопка вызыва сотрудника, крючки,	K,O,C	Установка поручней, кнопки вызова сотрудника, крючков, нанесение разметки.	Техническое решение невозможно. Текущий ремонт.

				контрастная разметка.			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ-И (Г,У)		28,29	Техническое решение для увеличения дверного проема невозможно. Установка поручней и крючков в текущем ремонте.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии бюджетного финансирования.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №19 города Кузнецка,**

**Адрес объекта: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Кирова, д.20
(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		30	Доступно частично.	С	Установка визуальных средств.	Текущий ремонт.
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства	С	Установка акустических средств.	Текущий ремонт.
6.3	Тактильные средства	есть		31	Доступны частично.	С	Установка тактильных средств.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		30,31	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии бюджетного финансирования.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 ГОРОДА
КУЗНЕЦКА, Козлова Юлия Александровна, Заведующий

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

14.10.25 10:45
(MSK)

Сертификат 4F645A50CF0D60DDBD0447FA1C110C8A