

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий МАДОУ «Центр развития  
ребенка – детский сад №6 г.Шебекино  
Белгородской области» (ОСИ)  
Гарасова Л.Д.



2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 525

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта **309290 Белгородская обл., г.Шебекино, улица Дзержинского, дом №13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - здание - **одноэтажное 58,5 кв.м**
  - наличие прилегающего земельного участка - **нет**
- 1.4. Год постройки здания: **здание 2 – 1985**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий год.*

Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области», Краткое наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 г.Шебекино».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309290, Белгородская область, город Шебекино, улица Дзержинского, 15; тел.:8(47248)2-91-36; эл. почта [mdou.detsad-6@yandex.ru](mailto:mdou.detsad-6@yandex.ru)**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Шебекинского городского округа**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 309290, Белгородская обл., город Шебекино, площадь Центральная, дом №1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети**

2.6. Плановая мощность: посещаемость **265 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом по улице Ленина: маршрут №2, №5, №7, №8, №12; по улице Нежегольское шоссе: маршрут №112, №2, №21, №126.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером:* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН       | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>        |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ  |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \ п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---------|--|---|
| 1       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ  |
| 2       | Вход (входы) в здание  | ДУ  |
| 3       | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ  |
| 4       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ  |
| 5       | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  |
| 6       | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД   |
| 7       | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | нуждается, текущий                              |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 2 | Вход (входы) в здание  | нуждается, текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | нуждается, текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается, текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | нуждается, текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | нуждается, текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | нуждается, текущий |
| 8 | Все зоны и участки   | нуждается, текущий |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 – 2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **доступно полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной сферы жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <https://ou98bel.nubtr.ru/>

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,
2. Актов обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,
3. Решение Комиссии \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Назначение (тип) объекта: Образовательная организация
- 1.2. Адрес объекта: 309290 Белгородская обл., 309290 Белгородский обл., г. Шебекино, улица Державинского, дом №15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
наименование земельного участка: Земельный участок, 58,5 кв.м.  
Территория - нет
- 1.4. Год постройки здания: 1985г.
- 1.5. Дата проведения плановых ремонтных работ: отсутствует
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:  
1.6.1. Наименование организации (учреждения): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309290, Белгородская область, город Шебекино, улица Державинского, 15; тел.: 3(47248)2-91-36; эл. почта: info@dsd-6@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (сперсианное управление, аренда, собственность) государственное учреждение
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Шебекинского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 309290, Белгородская обл., город Шебекино, площадь Центральная, дом №1

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обследованным помещениям)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ «Центр развития  
ребенка – детский сад №6» (ОСИ)

Тарасова Л.Д.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Образовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта **309290 Белгородская обл., 309290 Белгородская обл., г. Шебекино, улица Дзержинского, дом №13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- два отдельно стоящих здания: Здание – одноэтажное, **58,5 кв.м.**  
Территория - нет.
- 1.4. Год постройки зданий: **-1985г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий год*  
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения): **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **309290, Белгородская область, город Шебекино, улица Дзержинского, 15; тел.:8(47248)2-91-36; эл. почта mdoy.detsad-6@yandex.ru.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Шебекинского городского округа**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **309290, Белгородская обл., город Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги**

- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети**  
 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 265 человек**  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**по улице Ленина: маршрут №2, №5, №7, №8, №12; по улице Нежегольское шоссе: маршрут №112, №2, №21, №126.**  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **Да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | нуждается, текущий                              |
| 2              | Вход (входы) в здание  | нуждается, текущий                              |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | нуждается, текущий                              |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается, текущий                              |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | нуждается, текущий                              |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | нуждается, текущий                              |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | нуждается, текущий                              |
| 8              | Все зоны и участки   | нуждается, текущий                              |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_ Тарасова Л.Д., заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 г.Шебекино Белгородской области» тел.: (47248)2-91-36**



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ «Центр развития  
ребенка - детский сад №6» (ОСИ)  
Л.Д. Тарасова  
2021 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Белгородская область**  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательная организация**  
1.2. Адрес объекта:  
**309290 Белгородская обл., г. Шебекино, улица Дзержинского, дом № 13**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
**здание – одноэтажное (58,5 кв.м.)**  
- наличие прилегающего земельного участка - нет  
1.4. Год постройки зданий: **1985г.**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий (2021)**  
Сведения об организации, расположенной на объекте  
1.6. Полное наименование образовательной организации: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 6 города Шебекино Белгородской области».**  
1.7. Сокращенное наименование: **МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино».**  
1.8. Юридический адрес: **309290 Белгородская область, г. Шебекино, улица Дзержинского, 15;** фактический адрес: **309290, Белгородская область, г. Шебекино, улица Дзержинского, 13.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

Дополнительная информация:

Сфера деятельности **образование**

Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
по улице Ленина: маршрут № 2, № 5, №7, № 8, № 12; по улице Нежегольское шоссе  
№ 112, № 2, № 21, № 126.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **600 м**

3.2.2 время движения (пешком): **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение        |      |
|--------|--|---|-------------------|------|
|        |  |   | Ф 1               | Б.н. |
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К,О,Г,У)  | Ф 1               | Б.н. |
| 2      | Вход (входы) в здание  | ДЧ-В  | Ф 2<br>ф 3<br>ф 4 | Б.н. |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)  | Ф5,<br>Ф6         | Б.н. |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, Г, У)   | -                 | Б.н. |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  | Ф 7               | Б.н. |
| 6      | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ  | -                 | Б.н. |
| 7      | Пути движения к объекту (от                                  | ДЧ-И (К,О,Г,У)  | Ф1                | Б.н. |

остановки транспорта)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,У)

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Не нуждается                                    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 8     | Все зоны и участки   | Индивидуальное решение с ТСП                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 – 2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **доступно полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

**4.4.1.Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной сферы жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.**

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

**4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**

---

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое - требуется дополнительное финансирование на время проведения текущего ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://ou98bel.nubtr.ru/>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:


- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 2 л.


Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 1 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_


#### Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Кочерова  
 Шебекинского городского округа по  Анна Михайловна  
 социальной политике.

#### Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной  
 защиты населения администрации  Таранникова  
 Шебекинского городского округа Наталья Анатольевна

Начальник МКУ «Управление  
 образования Шебекинского городского  
 округа Белгородской области»  Сабадаш  
 Анатолий Михайлович

Председатель Шебекинской местной  
 организации Белгородской региональной  
 организации Общероссийской  
 общественной организации  
 "Всероссийское общество инвалидов"  Кулиш  
 Надежда Николаевна

Председатель Шебекинской местной  
организации Белгородской  
региональной организации  
Общероссийской общественной  
организации инвалидов  
«Всероссийского ордена  
Трудового Красного Знамени общества  
слепых»

Безуглый  
Андрей Сергеевич

**Представитель организации,  
расположенной на объекте:**  
Заведующий МАДОУ  
«Центр развития ребенка – детский сад  
№6 г.Шебекино Белгородской области»

Тарасова  
Лидия Дмитриевна

Управленческое решение согласовано « 29 » 01 2021 г.

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского городского округа № 664 от 26.05.2020 г.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 528 от «29» 01 2021 г.



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                  |                                     | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             | Б.н.       | 1      | нет   | К, О, С, Г, У                       | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | Б.н.       | 2      | Отсутствуют тактильные средства                   | К, О, С, Г, У                       | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | есть             | Б.н.       | 3      | нет   | С, Г, У                             | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            | 4      | нет   | К                                   | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              | Б.н.       | -      | Не обустроена зона парковки                       | К                                   | Обустроить зону              | Индивидуальные решения с ТСР |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Отсутствие тактильных средств, не обустроена зона | К, О, С, Г, У                       | Обустроить зону, установить  | Индивидуальные решения с ТСР |

|  |  |  |  |  |  |                            |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | тактиль<br>ные<br>средства |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | <b>ДЧ-И(К, О,С, Г, У)</b>                                   | Б.н.       | 1      | Индивидуальные решения с ТСП  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 525 от «29» 01 2021 г.



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             | б.н.       | 3      | Замечаний нет                    | ДЧ-И (С, Г, У)                   | нет                          | Не нуждается                 |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            | 2      |                                  |                                  |                              | Индивидуальные решения с ТСР |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | б.н.       | 4      | Замечаний нет                    | К, О, С, Г, У                    | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             | б.н.       | 4      | Замечаний нет                    | К, О, С, Г, У                    | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 2.5   | Тамбур   | есть             | б.н.       | 5,6    | Замечаний нет                    | К, О, С, Г, У                    | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | б.н.       |        | все                              |                                  | нет                          | нет                          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Вход (входы) в здание                       | <b>ДЧ-И</b>   | Б.н.       | 3,4    | индивидуальное решение с ТСП  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-В**

**Приложение 3**  
**к Акту обследования ОСИ**  
**паспорта доступности ОСИ**  
 № 525 от «29» 01 2021 г.



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | б.н.       | 1      | Отсутствуют тактильные средства  | К, О, С, Г, У                    | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСР |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              | б.н.       | -      | -                                | -                                | -                            | -                            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -                            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -                            |
| 3.5   | Дверь   | есть             | б.н.       | 3      | нет                              | К, О, С, Г, У                    | нет                          | нет                          |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч.                              | есть             | б.н.       | 8      | нет                              | К, О, С, Г, У                    | нет                          | Не нуждается                 |

|                         |  |  |  |                                 |   |                              |                              |
|-------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| зоны безопасности)      |  |  |  |                                 |   |                              |                              |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют тактильные средства | С | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСП |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <b>ДЧ-И (К, О, Г, У)</b>                                    | б.н.       | -      | Индивидуальные решения с ТСП  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

|                         |  |  |  |                                 |   |                              |                              |
|-------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| зоны безопасности)      |  |  |  |                                 |   |                              |                              |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют тактильные средства | С | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСР |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <b>ДЧ-И (К, О, Г, У)</b>                                       | б.н.       | -      | Индивидуальные решения с ТСР   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 525 от «29» 01 2021г.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

|                         |  |          |                                 |   |                              |                              |
|-------------------------|--|----------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Б.<br>н. | Отсутствуют тактильные средства | С | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСР |
|-------------------------|--|----------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У)   | Б.Н.       |        | индивидуальное решение с ТСР   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

**Приложение 4 (П)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 525 от «29» 01 2021 г.**



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                    | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значим о для инвали да (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | -                | -          | -      | -                                | -                                  | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| -   | -   | -          | -      | -   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -



**Приложение 4 (III)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 525 от «29» 01 2021 г.**



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания | Значим о для инвали да (категория) | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть / нет       | № на плане | № фото |                                  |                                    | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | -                | -          | -      | -                                | -                                  | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| -   | -   | -          | -      | -   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Приложение 5**  
**к Акту обследования ОСИ**  
**паспорта доступности ОСИ**  
 № 525 от « 29 » 01 2021г.



### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                     | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | Б.н.       | 7      | Отсутствуют поручни              | К, О, С, Г, У                       | Установка поручней           | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | нет              | Б.н.       |        |                                  |                                     |                              |                              |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              | Б.н.       |        |                                  |                                     |                              |                              |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | Б.н.       |        | Отсутствуют поручни              | К, О, С, Г, У                       | Установить поручни           | Индивидуальное решение с ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Санитарно-гигиенические помещения           | <b>ДЧ-В</b>   | Б.н.       | 7      | Индивидуальное решение с ТСП  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Классификация и наличием ДЧ-И

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ 505 от «19» 01 2021 г.



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов   |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                     | Виды работ                   |
| 6.1   | Визуальные средства                                | Нет              | Б. н.      |        | нет                              | К, О, Г, У                       | нет                            | нет                          |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | Б. н.      |        | нет                              | К, О, С, У                       | нет                            | нет                          |
| 6.3   | Тактильные средства                                | -                | -          | -      | Отсутствуют тактильные средства  | -                                | -                              | -                            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Отсутствуют тактильные средства  |                                  | Установить тактильные средства | Индивидуальные решения с ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | № на плане | № фото |   |
| Система информации на объекте               | ДУ   | Б.н.       |        | Индивидуальные решения с ТСР  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В



Здание 2 фото 1



Здание 2 фото2



Здание 2 фото3



Здание 2 фото 4




Здание 2 фото 5



Здание 2 фото 6



Здание 2 фото 7



Здание 2 фото 8

Здание 2 поэтажный план

