

### 1. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи  
Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена»  
298313, г. Керчь, ул. Кавказская, 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |                   |
|-------|--|------------------|------------|----------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото         | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ        |
| 3.1   | Коридор вестибюль, зона ожидания)                  | есть             | 3.1        | 13, 18, 19, 20 | Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений (для инвалидов с нарушением слуха и зрения);<br>Нет:<br>-тактильных указателей;<br>-наличие функциональных препятствий (двери открываются наружу). | Все                              | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения (кабинет психолога и др.) и санитарно-гигиеническим помещениям.<br>Установить:<br>-тактильную контрастную разметку на оптимальных путях движения к зоне целевого назначения;<br>Рекомендуется установить речевые информаторы и световое текстовое табло. | ОРГ,<br>ТСР<br>ТР |

|     |                                       |      |     |                  |  |         |  |                    |
|-----|---------------------------------------|------|-----|------------------|--|---------|--|--------------------|
|     |                                       |      |     |                  |  |         |  |                    |
| 3.2 | Лестница<br>(внутри здания)           | Есть | 3.2 | 12,<br>16,<br>17 | -отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;<br>-лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами<br>-краевые ступени лестничных маршей не имеют тактильной и цветовой маркировки | О,<br>С | - установить нормативные поручни на высоте 0,9м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3м;<br>-для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСП (лестницехода);<br>- нормативно обозначить первую и последнюю ступени лестничных маршей в желтый цвет. | ОРГ,<br>ТР<br>ТСП  |
| 3.3 | Пандус<br>(внутри здания)             | нет  |     |                  |  |         | ;  |                    |
| 3.4 | Лифт<br>пассажирский<br>или подъемный | нет  |     |                  |  |         |  |                    |
| 3.5 | Дверь                                 | есть |     | 14,<br>15        | Ненормативное размещение информационных обозначений помещений;<br>- ненормативные дверные проемы менее 90 см   | Все     | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1.3 до 1.4 м со стороны дверной ручки   | ОРГ,<br>ТР,<br>ТСП |

|     |   |  |          |       |  |     |                                 |              |
|-----|---|--|----------|-------|--|-----|---------------------------------|--------------|
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |          |       |  |     |                                 |              |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |  | 3.1, 3.2 | 12-20 | Отсутствие информации на пути движения внутри здания | Все | Организовать систему информации | ОРГ, ТР, ТСП |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно – функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |       | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|-------|---|
| Пути движения внутри здания                   | <b>ДУ-И(О, У, Г);</b><br><b>ВНД-И(С, К)</b>                 | 3.1<br>3.2 | 12-20 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП   |

\*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И ( К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно ( указать категории инвалидов); ДЧВ- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно; X –не предназначен для посещения инвалидами.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания